



u u b b b o o o



LAPORAN BAHAYA

Nama Pelapor/Reporter Name INX Ref No.(INX Event No.)

KETUT

Tanggal Date : 3.11.25 Waktu Time : 13.10

Dept. Penanggung Jawab/Responsible Dept. Pengawas Area/Supervisor Area

U6 mining Aceng HWS

Lokasi Location : RL 120 Acc

Rincian Bahaya/Hazard details


Rock bolt rusak di Acc

Tindakan Perbaikan Langsung/Immediate corrective actions

Mengamankan rock bolt
dari acc

Tindakan Perbaikan yang disarankan/Suggested corrective actions

Saat bogging pastikan bluet
di goyang sebelum training



LAPORAN BAHAYA

Penilaian Risiko/Risk Assessment
(Dilisi oleh pengawas/Completed by Supervisor)

Kemungkinan/Probability :	E2	Tingkat Risiko/ Risk Rank :	R
Konsekuensi/Consequence:	B2		

Tindakan perbaikan yang dilakukan/Corrective Actions Suggested

mengambil dan menyimpan kar
Rock bolt ke tempat
penampungan Sampah metal

Komentar/Comments

Sudah di amankan

Diselesaikan oleh/Close out Report by

Tanda Tangan Pengawas/ Supervisor's Signature :		Tanggal/ Date :	3/4/25
----------------------------------------------------	--	--------------------	--------

No. Form: TT-OHS-FOS-60-038A HAZID

