

### **Unsafe Condition :**

Nozzle Banlaw unloading fuel Area 25, mulai merembes

- Rekomendasi untuk dilakukan pergantian Nozzle Banlaw Baru



### **Tindakan perbaikan**

- Penggantian Nozzle Banlaw menunggu material 29.Jan 2025  
notif pergantian nozzle **750000105172**