




LAPORAN BAHAYA

Nama Pelapor/Reporter Name		INX Ref No./INX Event No.	
RYAN BAHTIAR			
Tanggal Date	02/08/25	Waktu Time	22.00
Dept. Penanggung Jawab/Responsible Dept.	Pengawas Area/Supervisor Area		
Mining	Hendra Supiyani		
Lokasi Location	RL 100		
Rincian Bahaya/Hazard details			

intersection area RAD dan OD
tergenang air dan berlumpur

Tindakan Perbaikan Langsung/Immediate corrective actions
Penginjinpuraan kepada pengawas dan operator bagger untuk melakukan pemuliharaan material keras di area intersection yang tergenang air

Tindakan Perbaikan yang disarankan/Suggested corrective actions
Clean up air dan lumpur kemudian pilih material keras pada area yang tergenang air dan memastikan bagger air air menggunakan beludru jorok



LAPORAN BAHAYA

Penilaian Risiko/Risk Assessment

Dilisi oleh pengawas/Completed by Supervisor)

Kemungkinan/Probability :	<input checked="" type="checkbox"/>	Tingkat Risiko/
Konsekuensi/Consequence:	<input checked="" type="checkbox"/> S	Risk Rank : 3

Tindakan perbaikan yang dilakukan/Corrective Actions Suggested

Menimbun area yang berada di depan material besar

Komentar/Comments

On progress, sudah dibubarkan sebagian, tinggal beberapa area yang masih ke fact

Diselesaikan oleh/Close out Report by

Tanda Tangan Pengawas/ Supervisor's Signature :		Tanggal/ Date :	03/08/178
--	--	--------------------	-----------