

Tindakan perbaikan sudah dilakukan tanggal 14 January 2025

- Penggantian APAB 50 Kg Baru

