



LAPORAN BAHAYA

Nama Pelapor/Reporter Name INX Ref No.(INX Event No.)

Uw. Surya P 001

Tanggal Date : 07-12-2020 Waktu Time : 06 : 48

Dept. Penanggung Jawab/Responsible Dept. Pengawas Area/Supervisor Area

Mining Aceng NC

Lokasi Location : R1 100

Rincian Bahaya/Hazard details

Tidak ada area Signal Radio
Carville berada lepas ke luar
Cerdigawang

Tindakan Perbaikan Langsung/Immediate corrective actions

Menutup area Radio Jenggen
Dan berjalan lepas jarak
(RASD)

Tindakan Perbaikan yang disarankan/Suggested corrective actions

Pertahankan Signal Radio
Sampai ke depan



LAPORAN BAHAYA

Penilaian Risiko/Risk Assessment

(Diisi oleh pengawas/*Completed by Supervisor*)

Kemungkinan/ <i>Probability</i> :	<input checked="" type="checkbox"/>	Tingkat Risiko/ <i>Risk Rank</i> :	<input type="checkbox"/>
Konsekuensi/ <i>Consequence</i> :	<input type="checkbox"/>		

Tindakan perbaikan yang dilakukan/Corrective Actions Suggested

Komentar/Comments

A handwritten signature "J. R. COOPER" in black ink, written over five horizontal dashed lines. The signature is cursive and appears to be "J. R. COOPER".

Diselesaikan oleh/*Close out Report by*

Tanda Tangan Pengawas/
Supervisor's Signature :  Tanggal/
Date : 07-12-08