

 MSIM  TTI 																	
                             																	
LAPORAN BAHAYA																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Nama Pelapor/Reporter Name TEDI SANDIKA </td> <td style="width: 50%;"> <small>INX Ref No./INX Event No.)</small> </td> </tr> <tr> <td> Tanggal / Date 4 JUL 26 </td> <td> Waktu / Time 10-30 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Dept. Penanggung Jawab/Responsible Dept. PENGAWAS AREA/SUPERVISOR AREA </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> PLANT/MTC - Metawas HERRI PRAMONO </td> </tr> <tr> <td> Lokasi / Location WORKSHOP XTRA </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Rincian Bahaya/Hazard details <p>Pintu lift yg gak bisa buka di liftsettop yang di tanggalkan pd lantai ke seluruh lantai ini dapat diganti dengan kunci rupiah</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Tindakan Perbaikan Langsung/Immediate corrective actions <p>Inti dikenakan tempat penempat lis untuk memungkinkan pintu lift yang dapat segera</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Tindakan Perbaikan yang disarankan/Suggested corrective actions <p>Pengendali tempat penempat pintu dan memperbaiki</p> </td> </tr> </table>		Nama Pelapor/Reporter Name TEDI SANDIKA	<small>INX Ref No./INX Event No.)</small>	Tanggal / Date 4 JUL 26	Waktu / Time 10-30	Dept. Penanggung Jawab/Responsible Dept. PENGAWAS AREA/SUPERVISOR AREA		PLANT/MTC - Metawas HERRI PRAMONO		Lokasi / Location WORKSHOP XTRA		Rincian Bahaya/Hazard details <p>Pintu lift yg gak bisa buka di liftsettop yang di tanggalkan pd lantai ke seluruh lantai ini dapat diganti dengan kunci rupiah</p>		Tindakan Perbaikan Langsung/Immediate corrective actions <p>Inti dikenakan tempat penempat lis untuk memungkinkan pintu lift yang dapat segera</p>		Tindakan Perbaikan yang disarankan/Suggested corrective actions <p>Pengendali tempat penempat pintu dan memperbaiki</p>	
Nama Pelapor/Reporter Name TEDI SANDIKA	<small>INX Ref No./INX Event No.)</small>																
Tanggal / Date 4 JUL 26	Waktu / Time 10-30																
Dept. Penanggung Jawab/Responsible Dept. PENGAWAS AREA/SUPERVISOR AREA																	
PLANT/MTC - Metawas HERRI PRAMONO																	
Lokasi / Location WORKSHOP XTRA																	
Rincian Bahaya/Hazard details <p>Pintu lift yg gak bisa buka di liftsettop yang di tanggalkan pd lantai ke seluruh lantai ini dapat diganti dengan kunci rupiah</p>																	
Tindakan Perbaikan Langsung/Immediate corrective actions <p>Inti dikenakan tempat penempat lis untuk memungkinkan pintu lift yang dapat segera</p>																	
Tindakan Perbaikan yang disarankan/Suggested corrective actions <p>Pengendali tempat penempat pintu dan memperbaiki</p>																	



LAPORAN BAHAYA

TTT
THAILAND
TOURISM
ADMINISTRATION
THAILAND



TTS
TEMBANG
SUNDANESE
IN SULAWESI



TTN
TEAMNAS
TANAH LUAR
BIASA

Kemungkinan/Probability :	D	Tingkat Risiko/ Risk Rank :	R
Konsekuensi/Consequence :	Z		

Tindakan perbaikan yang dilakukan/Corrective Actions Suggested

Komentar/Comments

Diselesaikan oleh/*Close out Report by*

Tanda Tangan Pengawas
Supervisor's Signature

Tanggal :
Date

No. Form: TT-OHS-FOS-60-038A HAZID