

HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENTAL HAZARD REPORT

Nama:

Ardi: H

No:

Lokasi:

RC 120 Portal

Tanggal:

03/01/26

Jam:08.30 siang

Penilaian Risiko

Tingkat Risiko : Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi

Kategori Bahaya

- Biologi
 - Iklim
 - Komunikasi
 - Debu
 - Listrik
 - Lingkungan
 - Kondisi Jalan / Permukaan
 - Bahan Berbahaya
 - Kesehatan / Hygiene
 - Ketinggian / Kedalaman / gravitasi
 - Petir
 - Area Kerja
- Manual handling
 - Mekanikal
 - Kebisingan / Getaran
 - Personal / Perilaku
 - APD
 - Tekanan
 - Radiasi
 - Rambu / Deliniator
 - Sosial / Budaya
 - Alat / Peralatan
 - Ventilasi
 - Drainase

Rincian Bahaya

MACMAHON

Keterangan

- Drum pembatas Drainase & portel (el120) penyok / rusak.
Bisa mengalihalih ketika atau tergesek
dan drum sebagai pembatas / penahanan

Tindakan

Tindakan yang langsung diamalkan:

Wanggonti kembalikan drum yang rusak
agar tidak ada alat yang terseret
ke pantai. Drainase

Serahkan kepada Supervisor jika sudah lengkap.

Apakah tingkat risiko tinggi atau sangat tinggi? Ya Tidak
Jika ya, Supervisor harus segera diinformasikan dan laporan insiden serta investigasi harus dilakukan.

Nama Pekerja:

AQ : H

Tanda tangan:



Tindakan lebih lanjut:

	Penanggung Jawab	Tanggal

Nama Supervisor:

Hendri : S

Tanda tangan:

