Process or Product Name:	SPARC (TEMPERANCE)					1	Prepared by: Iván Leonardo Chacón, Denisse Ramirez, Jorge Sáenz FMEA Date (Orio) (Rw) 1						
Module / Part	PRSa	Potential Failure Mode	Potential Failure Effects	S E V	Potential Causes	0 0 0	FMEA Date (Org) (Nov) 1  Current Controls	D E T	R P N	Actions Recommended	Resp.	P S E E E E E E E E E E E E E E E E E E	P P O D C E C T
What is being analyzed?	What are the requirements that might be affected by the software change?	In what way could the process stepfunction potentially fail to meet process requirements or intent?	What is the impact on the Key Output Variables (Customer Requirements) or internal requirements?	w Severe is the effect to the customer?	What are the causes of this Falture Mode? Typical causes treath from process input failures (review Process Map).	v often does cause or FM occur?	What are the existing controls and procedures (impaction and bast) that prevent the cause or the Fathure Mode? Should include an SOP number.	a well can you detect cause or RA?	SEV * OCC * DET	What are the actions for reducing the occurrence of the Cause, or improving detection? Should have actions only on high RPN's or easy fixes.	Who is Responsible for the recommended action?	Which feel case verify that everything is all?	
		El commando no llegó.	No se mueve el robot. No hay feedback.	£ 8 5	Sin conexión. No está energizado.	5 10	Bench test Bench test	£ 8 1	320	Development of PAT. Usar indicadores LED de encendido.	Iván Chacón Denisse Ramírez	8 8 5	5 4 5 10 1
		El commando llego trunco.	Que se dé por hecho el comando	5	Hay un cortocircuito. Falso en el cableado.	10	Bench test Bench test	7	50	Development of PAT.  Cadena portacables.  Development of PAT.	Iván Chacón Jorge Sáenz	5 5	10 1 5 1 6 8 4 6
			No se mueve el robot. Sólo hace una parte de la instrucción.	8	Mal baudaje.  El string se envió incompleto.	7	Bench test Bench test	6	192	SPARC avisa si el string estuvo	Iván Chacón Iván Chacón	8 7	7 1
		El commando llego modificado	El cliente puede llegar a pensar que se	5	Ruido electrico	2	Bench test	5	50	incompleto. Aislamiento electrico	Jorge Sáenz	5	2 3
	Requerimiento 7		Mala ejecución de movimiento	8	No aislamiento electrico	4	Bench test	4	128	Alslamiento electrico  Aumentar o disminuir el baudale	Jorge Sáenz	8	4 2
	(UART Command Reception)	El commando llego como codigo basura		6	Mal baudaje	1	Bench test	6	36	hasta que este entre el rango permitido	Denisse Ramirez	6	1 4
			No para de moverse .	8	Overflow	2	Bench test	4	64	SPARC avisa si la memoria se está agotando/Guardar datos en otra localidad	Iván Chacón	8	2 2
			Comportamiento erratico	5	Capacitancia/Vibraciones mecánicas	4	Bench test	6	120	Reajuste de chasis/Revisión o mantenimiento de componentes mecánicos	Denisse Ramírez	5	4 4
		La maquina se bloquee	Tener que reiniciar el sistema o reconectarlo.	4	Rutina infinita/Overflow/Esperando un caracter de termino	2	Bench test	4	32	Cáracter de termino obligatorio/Guardar datos en otra localidad	Iván Chacón	4	2 2
		No llego la señal para los motores del eje Z	La plataforma no se mueve	8	No esta energizado Hay un cortocircuito	10	Bench test Bench test	1	80	Usar indicadores LED de encendido.  Development of PAT.	Denisse Ramírez Denisse Ramírez	8 8	10 1
			La plataforma se quedo a la mitad del camino	7	La señal que se envio esta incompleta/No se dejó	7	Bench test	1	49	Carácter de termino obligatorio/SPARC avisa si se llego la	Iván Chacón	7	7 1
	Requerimiento 6	La señal llego trunca o modificada	La plataforma llego a un lugar diferente al	7	cargar el dato completo  Ruido eléctrico/Señal incompleta	7	Bench test	5	245	señal completa Aislamiento electrico/SPARC avisa si	Jorge Sáenz	7	7 3
	(Automatic Z Axis)		que debia Desarme o daño	8	Mal armado mecanico/Enrredo con la circuiteria	5	Bench test	4	160	la señal estuvo incompleta Verificar que los planos coicidan con	Denisse Ramírez	8	5 2
		La plataforma se atoró	La plataforma no se mueve	8	Los motores estan soportando carga en exceso	2	Bench test	3	48	lo real/Cadena portacables Enviar notificacion si sobrepasa la	Denisse Ramírez	8	2 2
			La plataforma se quedo a la mitad del camino	7	Mal armado mecanico, enrredo con la circulteria	5	Bench test	4	140	carga maxima Cadena portacables	Denisse Ramírez	7	5 2
		No liego señal al actuador	El actuador no se mueve	8	No esta energizado	10	Bench test	1	80	Indicadores LED	Denisse Ramírez	8	3 10 1
	Requerimiento 8 (Automatic Touch Action by Commands)	Señal modificada	El actuador no se mueve de acuerdo a la señal que corresponde	7	Ruido electrico	3	Bench test	5	105	Aislamiento electrico	Jorge Sáenz	3	5 3
		Señal trunca	Los comandos del actuador estan incompletos	7	Ruido electrico o señal incompleta	7	Bench test	2	98	Aislamiento eléctrico / SPARC avisa si el string estuvo incompleto	IVán Chacón	7	2 1
	Requerimiento 9 (Commands Execution in Order of Entry)	La lista de comandos no se recibe	El dispositivo no permite recibir la lista de comandos	7	No hay conexión serial hecha	10	Bench test	1	70	Usar indicadores LED de conexión serial	Iván Chacón	7	10 1
		El dispositivo no ejecuta los comandos en orden	El cliente puede llegar a pensar que se termino la prueba.	5	Ruido electrico o señal incompleta	7	Bench test	2	70	Aislamiento electrico / verificar si se envio la señal completa de inicio a fin	Iván Chacón	5	7 1
		El dispositivo ejecuta los comandos parcialmente en orden	El cliente puede llegar a pensar que se termino la prueba.	5	Ruido electrico o señal incompleta	7	Bench test	2	70	Aislamiento eléctrico / verificar si se envio la señal completa de inicio a fin	Iván Chacón	5	7 1
		No hay opciones de set points diferentes	El dispositivo no deja guardar nuevos set points	7	No hay espacio en la memoria	3	Bench test	4	84	Borrar setpoints y datos innecesarios / Development of PAT	Denisse Ramírez	7	3 3
	Requerimiento 11 (Set point Adjustment)	No se pueden utilizar los set points guardados	El dispositivo no deja seleccionar set points ya guardados	7	No se puede conectar con la base de datos o han sido borrados sin concentimiento	3	Bench test	3	63	Verificar la conexion de la base de datos/ Enviar mensaje de confirmacion para borrar setpoints	Denisse Ramírez	7	3 2
		No hay opciones de cambio de set points	El dispositivo no deja modificar set points	6	No se puede conectar con la base de datos o han sido borrados sin concentimiento	3	Bench test	3	54	Verificar la conexion de la base de datos/ Enviar mensaje de confirmacion para borrar setpoints	Denisse Ramírez	6	3 2
	Requerimiento 12 (Actuator Accuracy)	La precision del actuador sobrepasa el milimetro	No tiene la precision adecuada para palpar botones o deslizarse	5	Envio o Conversion de pasos incorrecta	3	Bench test	3	45	Development of PAT.	Iván Chacón	5	3 2
				5	Actuador montado incorrectamente	2	Bench test	1	10	Verificar que los planos coicidan con lo real	Denisse Ramírez	5	2 1
	Requerimiento 13 (Speed)	Velocidad incorrecta	La velocidad esta por debajo del rango	7	Falso contacto	3	Bench test	7	147	Cadena portacables	Jorge Sáenz	7	3 6
				7	Los motores estan soportando carga en exceso	3	Bench test	5	105	Enviar notificacion si sobrepasa la carga maxima	Denisse Ramírez	7	3 4
			La velocidad esta por arriba del rango	6	Los motores estan siendo alimentados con mayor voltaje que el requerido	2	Bench test	3	36	Enviar notificacion si sobrepasa el voltaje de alimentacion máximo	Denisse Ramírez	6	2 2
		La velocidad cambia frecuentemente	La velocidad varia durante un movimiento	8	Ruido electrico	3	Bench test	5	120	Aislamiento electrico	Jorge Sáenz	8	3 4
	Requerimiento 14 (Human Touch Simulation)	El actuador no excita la pantalla	No hay campo electrostático	8	No esta energizado	10	Bench test	1	80	Usar indicadores LED de encendido.	Iván Chacón	8	10 1
		La pantalla solo responde a clics	El campo electrostático se pierde durante el gesto	8	El campo electrostático no dura el tiempo suficiente para realizar el gesto	9	Bench test	2	144	Development of PAT/Energizar tiempo necesario	Iván Chacón	8	9 1
		La pantalla solo responde a gestos	El campo electrostático no se alcanza a detectar	8	El campo electrostático no dura el tiempo suficiente para realizar el gesto	9	Bench test	2	144	Development of PAT/Energizar tiempo necesario	Iván Chacón	8	9 1
(Module / Part)	(PRS_ID)	(Control_does_not_perform_functiona lity_)	(Client_will_see)		(Routine_does not_)		[Code Peer Reviews, Bench_Test, Test_Case_Design, Design_Test_Plan, Test_Plan, Review, Test_Run [Black_Box_Test], Test_Run_Review, Thermal_Performance_Test]		0	(ACTION_DESCRIPTION)	(REPSONSIBLES_NAMES)	JANC_TEST_CASELINK_DOCOLIMENT/TEST_SPEC)	

	Severity
1	Customer will not notice and no effect on performance
2	Customer will not notice, minor effect on performance
3	Customer will experience a minor nuisance but no performance loss
4	Customer minor dissatisfaction due to minor performance loss
5	Customer dissatisfaction due to see a partial malfunction which is likely to result in a complaint
6	Customer is made uncomfortable because a loss of performance
7	Customer high dissatisfaction due to partial software functionality failure without complete loss of function
8	Customer very high degree of dissatisfaction due to complete loss of functionality without a negative impact on safety.
9	The product infringes governmental regulations
10	The product can injure a customer

Occurrence (customer)	Detection (tester)				
Remote, user access to functionality is unlikely	Almost certain tester to see the failure				
Low, user access to functionality is few and far between	Very high chance tester to see the failure				
Low, relatively few user access to functionality	High chance tester to see the failure				
Moderately low, infrequent user access to functionality	Moderately high chance tester to see the failure				
Moderate, occasional user access to functionality	Moderate chance tester to see the failure				
Moderately high, frequent user access to functionality	Low chance tester to see the failure				
High, user access to functionality occurs often	Very low chance tester to see the failure				
High, repeated user access to functionality	Remote chance tester to see the failure				
High, user access to functionality occurs almost as often as not	Very remote chance tester to see the failure				
Very High, user access to functionality is almost inevitable	No chance tester to see the failure				