# 永远盛开的郁金香

机械郁金香雕塑, 只需轻轻触摸即可绽放, 可以发出五彩斑斓的光亮。



# 硬件材料

- 1 \* Arduino Nano R3
- 1 \* SG90 舵机
- 1\*TTP223 触摸模块
- 1\*1毫米黄铜线
- 1\*2毫米黄铜管
- 1\*0.3mm 绝缘铜线
- 7 \* WS2812 5050 LED 灯
- 30\*白色贴片 1206 LED

#### 故事

永恒的花朵, 永恒的爱。一个完美的不只是情人节可以送给你所爱的人的礼物。这 款郁金香只需轻轻触摸即可绽放出任何颜色。它的六个花瓣将慢慢打开并点亮。当花瓣关 闭时, 它们会产生令人难以置信的环境光线和叶子图案。




### 如何实现

在我告诉你如何创造这种美之前,先简单地谈谈它是如何运作的。郁金香由 6 个花瓣组成,每个花瓣有 5 个贴片白色 LED。每个花瓣都与一个 Arduino 输出引脚相连。花蕊隐藏了 7 个 RGB LED。从电气的角度来说,整个花是负电压的,花瓣中的静脉是正电压。花瓣通过推杆打开,推杆一直沿着茎杆向底座延伸。推杆由小型舵机构的运动控制。阀杆侧面的小叶片连接到底座内的 TTP223 触摸传感器,并创建一个电容式触摸板。木质底座包含舵机,触摸 IC 和 Arduino Nano。让我们自己构建一个吧!

我没有告诉你材料的任何尺寸和花朵的确切形状。我认为每朵花都应该是独一无二的。






### 花瓣(4小时)


让我们从最令人满意的部分开始-开花的花瓣。

你需要的第一件事是开花的模板。我用石膏浇注成管模具。干燥后,我把它塑造成郁金香花。你也可以3D打印它,但我没有3D打印机。石膏很棒,因为它很容易加工,铅笔可以在上面画画。单瓣是模板表面的1/4,所以最后当它们有6个时,它们会略微重叠,形成郁金香花朵的精确外观。我用铅笔在石膏表面画出花瓣形状。当我对花瓣形状感到满意时,我用刀子将它雕刻成石膏,以帮助我在焊接时将杆固定到位。

花瓣由 1 毫米的黄铜棒组成,一直围绕着形状。花瓣内部是 5 个 1206 白色 LED 和来自同一根线的"静脉"结构。首先,创建圆周线,花时间弯曲它。切下一小段管子并将其放在电线的底部平坦部分 - 这将是铰链花瓣将四处移动。焊丝末端焊接在一起,确保不要用焊料填充管子。它需要自由移动。用 LED 和静脉结构完成花瓣。看我做一个花瓣。对我感到羞耻,这是我制作这首花的唯一镜头。





现在再做 5 个。所有花瓣都需要完全相同。这真的很重要。否则,它们在关闭时不会像一个漂亮的郁金香形状,甚至可能卡住。





### 开花(1小时)

是时候将所有花瓣焊接在一起了。花的基部是六角形-6个花瓣。花瓣通过铰链固定在六边形上。然而,六边形略微不规则。我失败很多次。花瓣需要相互重叠,如果六边形是规则的,则不允许。三个花瓣靠近中心(内花瓣),另外三个花瓣稍微偏移(外花瓣)。为此,我创建了一个模板并将其打印在纸上。红色形状是由两个嵌套的正六边形组成的最终不规则六边形。将所有铰链(管道)焊接到六边形上。从模板中心出来的光线将帮助你将花瓣焊接到正确的位置。花瓣的中心需要跟随从六边形中心出来的射线。最后,当你关闭花瓣时,你将拥有最后的花朵形状。










### 制作阀杆和推杆(1h)

首先完成了开花内部的机制,然后添加了一个杆和推杆。它为制作增添了许多痛苦。有一次,我几乎想把它丢弃,永不回头。花瓣的移动是由1毫米黄铜推杆在黄铜管内自由移动而产生的。花瓣通过一个非常小的六边形与推杆连接,每侧有2mm长的铰链-推杆头。六边形垂直地坐在推杆上,借助穿过六边形中心的小杆。这是制表师的工作。

为了做推杆头,我做了第二个模板。首先,弯曲电线以形成微小的六边形。然后切下 2 毫米长的小管并将它们放在电线上。焊接电线以完成六边形形状。再次确保不要将管道 焊接到电线上。继续将焊丝焊接到六边形的中心。并通过垂直于推杆头中心焊接 1 毫米线完成杆。







将黄铜管切成所需长度。而现在是第二个关键部分。茎需要与花的六角形基部完全垂直,需要在其正中心,并且需要有足够的空间让推杆头向下移动以关闭花瓣。首先,我将两根电线焊接到阀杆的一端以形成 V 形膨胀。这些将是连接杆与六边形基座顶点的 6 根线中的 2 根。

因此将花朵倒置并将 V 形膨胀物焊接到六角形底座的两个相对顶点。检查形状。如果你把杆放在杆内,它需要在花的中心出来。**花点时间在这里完美**。这真的是一个至关重要的部分。当你使用它时,在六边形顶部的其余部分和杆顶部之间焊接 4 根导线。确保不要焊接管道内的孔!

# 花瓣机制(6小时)


我差点把它丢进垃圾桶里。你要钉它!对于这一部分,我受到蒸汽机及其杆,活塞和飞轮的启发。






用茎将花固定在向上的位置。将推杆穿过阀杆,头部朝上。垂直于推杆底端焊接短管,并用 1mm 黄铜线制成一个小连杆,用于连接舵机和推杆(见上图)。应该能够使用舵机上下推动推杆。连接你的 Arduino 尝试一下。在开始焊接花瓣和推杆头之间的连杆之前,需要使用 Arduino 调整舵机机芯。编写代码,以便在推杆头端与开花六角形底座齐平的最顶部位置上下移动推杆。在最低位置,它位于开花 V 形底座的底部。为使推杆运动尽可能柔软,请使用最靠近舵机臂中心的孔。舵机需要旋转更长但步长更短。当推杆向上移动时,推动连杆和花瓣向下。随着它向下移动它连接杆和花瓣被关闭。

花瓣目前缺少一个关键部件-花瓣针。这个铰链使花瓣移动。铰链位于一个杆上(见下图),该杆与平行于其底座的每个花瓣焊接在一起。花瓣销需要位于花瓣表面之上,以便在动画中看到它完全打开。用管子的铰链制作一个这样的棒,并将其焊接到第一个花瓣上。这将需要大量试验杆的大小及其与花瓣基部的距离,以允许推杆完全打开和关闭花瓣。使用试错法。将杆焊接到合适的位置,并在推杆销和花瓣销之间添加连杆。如果你的推杆位于上部位置而你的花瓣处于完全打开的位置,推杆销和花瓣销之间的空间就是连杆的长度。







现在尝试上下推动推杆,看看发生了什么。如果它没有任何摩擦工作正常,花瓣可以关闭和打开你完成(与第一个花瓣)!如果没有,请尝试不同长度的连杆或杆的不同位置。为了完成开花,在剩下的5个花瓣上复制相同的条和连杆。当开花开放时,3个外花瓣需要稍低,以允许它们在关闭时适当地重叠内花瓣。最后,你应该能够关闭并打开花朵。不要惊慌如果你没有做第一次尝试的完美形状。它只意味着所有的花瓣都不完全一样。可能需要进行大量的微调才能创造出完美的形状-连杆的长度和杆的位置略有不同。


### 花蕊(1小时)


在花开的里面,我放了 7 个 LED 从内部发光。这些 LED 只需要控制一根 DATA 线,并且可以菊花链式连接。我把它们中的 6 个焊接在两个小六边形之间(当然是另一个模板)。下六边形是地线,上半部分是正电压。将适当的 NeoPixels 引线焊接到这些六角环上。这些 LED 放置在 45 度角下,照射到侧面。为了使其更好,将第七个 LED 放入上六角的中心。最后但并非最不重要的是连接 DATA IN 和 OUT 导致创建菊花链。

这种结构需要两条线向下到达基座-VCC和DATA。地面取自花架。将一根 0.3 的绝缘铜线焊接到上环用于 VCC, 第二根焊接到菊花链中的第一个 LED 用于 DATA。这些电线最后会到达基座。使它们至少是茎长度的 3 倍。在焊接之前,这些电线的末端需要从它们

的透明绝缘层中释放出来。热量不会破坏它。用刀子去除绝缘层。你现在可以测试 LED 以确保它们正常工作。用这些铜线温和。如果你不小心剥去绝缘材料以外的其他地方,可能会发生短路!

将雌蕊结构放在花的中心。稍微偏离开花六角形底座,为花瓣连杆留出足够的空间。 对我来说,它比开花六边形高1厘米。用黄铜棒连接所有顶点,形成坚固的结构。花完成了!现在测试看看花瓣是否仍能自由移动。






## 扎根 (2小时)

花瓣和 LED 都需要电源线才能发光。整个花卉雕塑将是一个地面,但 RGB LED 有 6 个花瓣和 2 个线,需要连接到基座上的 Arduino。为此,带有透明绝缘的 0.3 毫米细铜线将缠绕在管杆上。用于 LED 的两条线已经完成。将另外 6 个焊接到铰链附近的每个花瓣上的松散静脉线上,并使线穿过茎下的花开结构。确保不要以锐角弯曲这些电线,它会很容易断裂。

现在将所有电线收集在阀杆管的上端附近,并使用捆扎带固定它们。不要过度拧紧,让电线穿过它。现在很好地组织开花内的所有电线。确保花瓣可以自由移动,推杆也不会与导线碰撞。完成了吗?现在拧紧捆扎带。




电线现在无法控制地绕着阀杆运行。你需要耐心地慢慢地将它们包裹在茎干上。紧密 而均匀。我花了至少一个小时才完成这一步。当你在杆的末端时,放置另一条捆扎带以固 定那里的电线并使用透明的强力胶将它们固定在那里。确保不要用推杆密封管道!



最后一根线缺失是一个地线。将另一根铜线焊接到阀杆的底端。你应该最终从花中出来9根电线。现在明智的做法是将所有电线连接到 Arduino 并测试是否没有短路并且所有 LED 都亮起。





## 花盆(2小时)

我希望这朵花能够从人造花盆中长出来,这也将隐藏所有电子产品。我用了一块木头把它加工成一个4厘米高,直径9厘米的圆筒。我没有车床,因此我使用圆锯切割原始形状,然后使用压力钻作为临时车床。然后我用手动铣刀雕刻了一个2.5厘米深,直径7厘米的开口,以适应舵机,Arduino Nano 和触摸传感器IC。在底部,还有一个小开口,可以精确地安装 Arduino Nano USB 端口,以便能够从侧面连接 USB 线。



如果你有花盆,可以在花朵生长的地方用电线钻一个直径为花茎的孔-可能在中心。 尽量适合你的花。电线要小心。如果你以锐角弯曲它们,它们就会断裂。最后,我还从底 座内部添加了一个大孔,为舵机臂和连杆腾出更多空间。你可以做你喜欢的任何形状的花 盆,请记住你需要适应所有的电子设备。





## 触摸叶垫(1小时)

机械郁金香需要某种互动元素,使人能够开花。我选择了TTP223 触摸传感器。但是哪里放一个触控板?我决定在茎的侧面添加一点叶子,既可以使花更自然,也可以作为电容式触摸板。触摸时会触发TTP223 传感器并告诉 Arduino 打开花朵。当你完成这么复杂的雕塑时,这对你来说将是一块蛋糕。使用与花瓣相同的技术省略 LED。我也为自己创建了一个模板。在杆孔旁边的基座上钻一个小孔,将叶子固定在那里。


如果你不想或不能使用电容式触摸传感器,可以在底座上添加一个普通的按钮。它会做同样的工作。

### 把它放在一起(2小时)

这是组装的最后一步! 你紧张吗? 将花茎再次插入基座的孔中。现在, 这是重要的一步。在切割前测量两次! 打开盛开的花朵。并切断从阀杆出来的推杆的末端与阀杆齐平。现在, 当你再次关闭花朵时, 推杆应从茎杆中拔出。垂直于推杆焊接短管。这将是连杆与舵机臂的铰链。当你放开花和杆时, 它应该完全打开, 因为管道也会作为停止。


你现在可以将杆粘在底座上。确保阀杆管端与底座内侧齐平,以便为舵机臂留出尽可能多的空间。我再次使用过强力胶水。确保不要将推杆与阀杆粘在一起。这会破坏你的工作!

接下来, 胶水在叶垫上。在你将铜线焊接到它之前, 能够将叶垫连接到 TTP223 触摸 传感器。



将花倒置。雕塑周围要小心,不要现在打破它!这将是多么浪费!首先,将舵机放入最终位置。它的手臂应该已经从试验台准备好了。只需找到舵机臂在底座内自由移动并将连杆连接到推杆的最佳位置。为了将舵机系统固定到位,我使用了一块金属板和两个螺钉。我希望在舵机故障或放置错误的情况下保持灵活性。但如果你有信心可以粘上它。

如果你有 TTP223 模块,请将电线焊接到原始 TTP223 模块触摸板(组件所在的另一侧)的叶垫上。你需要刮擦保护性丝绸面膜以暴露铜层。粘贴触摸模块。



进入基座的最后一个组件是 Arduino Nano 本身作为郁金香的大脑。将它放入底座的开口中,以便它可以连接到计算机并与所有其他组件连接:

伺服数据线 →D9

TTP223 触摸传感器数据→D2 (利用中断)

新像素数据 →A0 (任何输出引脚都可以)

花瓣 →D3, D4, D5, D6, D10, D11(任何输出引脚都可以)

花地线 →GND

VCC 线 →5V

TTP223 触摸传感器 GND →GND

TTP223 触摸传感器 VCC →5V

伺服 GND →GND

伺服 VCC →5V

编码(1小时)

编程是最简单的部分。具体见附件或加我 Q1293015139 或 VX:Arduino\_Maker,免费分享。

