Типы производства

Типы производства

Тип производства - комплексная характеристика технических, организационных и экономических особенностей производства, обусловленных широтой номенклатуры, регулярностью, стабильностью и объемом выпуска продукции.

Факторы классификации типов производства:


Номенклатура — число наименований изделий, закрепленных за производственной системой и характеризующее ее специализацию.

Объем выпуска – количество изделий определенного вида, изготовленное производственной системой за определенный период времени.

Степень постоянства номенклатуры — повторяемость изготовления изделия данного вида в последовательные периоды времени.

Характер загрузки рабочего места и их специализация — закрепление за рабочими местами определенных операций технологического процесса.


Варианты изменения товарной номенклатуры



Оптимальный товарный ассортимент предприятия



Ассортимент считается <u>оптимальным</u>, если основная и поддерживающая продукция (AB+BC) составляет 70-85% всего объема выпускаемых товаров.



Ориентировочные данные для предварительного определения типа производства

Производство	Число обрабатываемых деталей одного типоразмера в год		
	тяжёлых (массой более 100 кг)	средних (массой от 10 до 100 кг)	лёгких (массой до 10 кг)
Единичное	До 5	До 10	До 100
Мелкосерийное	5100	10200	100500
Среднесерийное	100300	200500	5005000
Крупносерийное	3001000	5005000	500050 000
Массовое	Более 1000	Более 5000	Более 50 000

Коэффициент закрепления операций

$$K_{3} = \frac{\sum_{i=1}^{K_{p_{\mathcal{M}}}} K_{on_{i}}}{K_{p_{\mathcal{M}}}}$$

 K_{on_i}

- количество всех различных технологических операций, выполненных или подлежащих выполнению в течение месяца на i-м рабочем месте;

$$\sum_{i=1}^{K_{p_{M}}} K_{on_{i}}$$

- количество всех различных технологических операций, выполненных или подлежащих выполнению в течение месяца на группе рабочих мест;
- $K_{_{\!D\!M}}$ количество рабочих мест на участке или в цехе

Единичное производство:

 $K_3 > 40$

- широкая номенклатура изделий;
- объем выпуска 1…100 изделие;
- нет постоянства закрепления операций за 1 рабочим местом, широкая специализация рабочих;
- оборудование универсальное.

Серийное производство

специализируется на выпуске ограниченной номенклатуры изделий небольшими объемами, которые повторяются через определенные интервалы времени.

$$K_3 = 2, ..., 40$$

Мелкосерийное производство $K_3 = 21,...,40$

- широкая номенклатура изделий;
- изделия выпускаются малыми сериями, размеры серий неустойчивы; 5-500 шт
- предприятие постоянно осваивает новые изделия;
- оборудование и производственная структура как у единичного.

Среднесерийное производство: $K_3 = 11,...,20$

- выпуск продукции крупными партиями 100-5000 шт;
- номенклатура выпуска изделий ограниченна;
- серии регулярно повторяются;
- оборудование универсальное и специализированное;
- подразделения специализируются по технологическому принципу.

Крупносерийное производство

 $K_3 = 2,...,10$

- изделия производятся крупными сериями 300-50 000 шт;
- номенклатура выпуска изделий ограниченна;
- оборудование в основном специализированное;
- подразделения специализируются по технологическому принципуили по предметному принципу.

Массовое производство: $K_3 = 1$

- выпуск узкой номенклатуры изделий в течении длительного периода времени;
- большой объем выпуска;
- изделия номенклатуры предприятия изготавливаются одновременно и параллельно;
- оборудование специальное;
- подразделения предприятия специализированны по предметному признаку.

Сравнительная характеристика различных типов производства

Сравниваемые признаки	Тип производства			
	Единичное	Серийное	Массовое	
Номенклатура и объем выпуска	Неограниченная номенклатура деталей, изготовляемых по заказу	Широкая номенклатура деталей, изготов- ляемых партиями	Ограниченная номенклатура деталей, изготов- ляемых в больших количествах	
Повторяемость выпуска	Отсутствует	Периодическая	Постоянная	
Применяемое оборудование	Универсальное	Универсальное, частично специ- альное	В основном спе- циальное	
Закрепление операций за станками	Отсутствует	Устанавливается ограниченное число деталеопе- раций	Одна-две опера- ции на станок	
Расположение оборудования	По группам однородных станков	По группам для обработки конст- руктивно и техно- логически одно- родных деталей	По ходу техно- логического про- цесса обработки деталей	
Передача предметов труда с операции на операцию	Последователь- ная	Параллельно- последовательная	Параллельная	
Форма органи- зации производ- ственного про- цесса	Технологическая	Предметная, групповая, гибкая предметная	Прямолинейная	

Формы организации производства

Форма организации производства - определенное сочетание во времени и в пространстве элементов производственного процесса, выраженное системой устойчивых связей.

- специализация,
- кооперирование,
- концентрация,
- комбинирование.
- диверсификация,

Производственный процесс — это совокупность всех действий людей и орудий труда, необходимых на данном предприятии для изготовления продукции.

Формы организации производства

Специализация - сосредоточение деятельности предприятия на производстве определенного продукта, части продукта или на выполнении той или иной технологической операции.

Специализация

- 1) Технологическая специализация превращение отдельных фаз производства или операций в самостоятельные производства.
- 2) Предметная специализация сосредоточение на предприятии (в цехе) производства полностью готовых видов продукции.

Различают внутриотраслевую, межотраслевую и межгосударственную специализации

Схема механообрабатывающего цеха с участками технологической специализации





Схема механообрабатывающего цеха с участками предметной специализации



Кооперирование

Кооперирование — организация длительных прямых производственных связей между предприятиями на основе углубления их специализации.

Различают: внутриотраслевое, внутрирайонное и межрайонное кооперирование.

Преимущества специализации и кооперирования:

- 1) возможность организации непрерывного процесса производства путем специализации рабочих мест;
- 2) использование высокоэффективной техники, средств комплексной механизации и автоматизации производства;
- 3) более полное использование производственной мощности оборудования);
- 4) упрощение производственной структуры предприятия;
- 5) устойчивые связи с поставщиками и потребителями;
- 6) повышенные требования к уровню квалификации кадров

Недостатки специализации и кооперирования:

- •рост транспортных расходов;
- •монотонность в работе.

Формы организации производства

Концентрация — это процесс сосредоточения изготовления продукции на ограниченном числе предприятий и в их производственных подразделениях.

Формы концентрации производства:

- 1) Увеличение выпуска однородной продукции (Концентрация специализированных производств:
- обеспечивает сосредоточение однородного производства;
- позволяет применять высокопроизводительные специализированные машины, автоматизированные и поточные линии.

Формы концентрации производства:

2)Увеличение выпуска разнородной продукции (Увеличение размеров универсальных предприятий):

- •объединение разнородных производств;
- недостаточный уровень специализации;
- различные размеры сочетаемых производств,
- •усложнение управлением предприятием

Формы концентрации производства:

- 3)Концентрация на основе комбинирования производства (Концентрация комбинированных производств) (предприятия-комбинаты):
- последовательность выполнения технологических процессов,
- комплексная переработка сырья,
- использование побочных продуктов и отходов,
- сокращение вредных выбросов.
- **4)Концентрация на основе диверсификации производства** самая сложная форма. Осуществляется на основе форм 1-3.

Преимущества концентрации производства :

- повышение прибыльности производства;
- внедрение прогрессивных технологических процессов,
- наиболее экономное использование сырья;
- использование высокопроизводительного оборудования;
- повышение производительности труда;

Недостатки высококонцентрированных предприятий:

- увеличение транспортных расходов;
- необходимость больших инвестиций;
- усложнение процесса управления предприятием;
- нарушение принципа равномерного размещения производства и комплексного развития отдельных регионов страны;
- снижение экологической безопасности производства;
- возможность монополизации производства.

Формы организации производства

Комбинирование - форма концентрации производства, основанная на соединении разных производств в одном предприятии, в котором продукты одного производства служат сырьем, полуфабрикатами или вспомогательными материалами.

Комбинат – это единый комплекс совместно размещенных производств, тесно связанных между собой в техническом, экономическом и организационном отношениях.

Формы комбинирования:

- комбинирование на основе комплексного использования отходов производства;
- комбинирование на основе комплексного использования сырья;
- -комбинирование на основе последовательных стадий обработки сырья.

Формы организации производства

Диверсификация – разнообразие сфер деятельности за счет расширения номенклатуры выпускаемой продукции