Organización de Computadoras

Instrucciones de máquina Curso 2009 Prof. Jorge Runco

Referencia de los registros

R (r)	R (r)	R (r)	W=0	W=1
0	0	0	AL	AX
0	0	1	CL	CX
0	1	0	DL	DX
0	1	1	BL	ВХ
1	0	0	AH	SP
1	0	1	СН	
1	1	0	DH	
1	1	1	ВН	







