

PPR GESTION DE LA PRODUCCIONProcedimiento Control de Cantidad"Control de Cantidad-Producto en Bulto"																	Codigo:		GP-PD-FP-GP-FP-007	
																	Version:		1	
																	Fecha:		6/1/2021	
																	Pagina:		1 DE 1	
MES / AÑO	2026-03	PRODUCTO	Extraplan x50					PESO NETO			50		TARA		0.15		PESO BRUTO		50.15	
LOTE	Bulto 1	Bulto 2	Bulto 3	Bulto 4	Bulto 5	Bulto 6	Bulto 7	Bulto 8	Bulto 9	Bulto 10	Responsable	PesoPromedio	Cumple?	ST./NO	REVISO					
260226B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.1	50.15	50.15	50.1	50.15	50.15	Juvenal	50.135								
260226B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.135	50.049999999999997	50.1	50.15	50.125								
260226B	50.15	50.15	50.15	50.049999999999997	50.15	50.1	50.1	50.1	50.1	50.15	50.15	50.125								
260226B	50.1	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.135								
260226B	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.1	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.134999999999999								
060326B	50.15	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.049999999999997	50.13								
060326B	50.15	50.15	50.15	50.1	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.139999999999999								
060326B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.145								
090326B	50.15	50.15	50.15	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.144999999999999								
090326B	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.149999999999999								
090326B	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.1	50.15	50.14								
090326B	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.149999999999999								
090326B	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.145								
090326B	50.15	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.135	50.049999999999997	50.15	50.15	50.135								
090326B	50.15	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.1	50.15	50.15	50.135								
090326B	50.15	50.1	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.1	50.15	50.15	50.13								
090326B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.13								
090326B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.145								
090326B	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.149999999999999								
090326B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.145								
090326B	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.145								
090326B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.145								
090326B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.145								
090326B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.145								
090326B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.145								
090326B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.145								
090326B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.145								
090326B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.145								
090326B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.145								
090326B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.145								
090326B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.145								
090326B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.145								
090326B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.145								
090326B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.145								
090326B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.145								
090326B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.145								
090326B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.145								
090326B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.145								
090326B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.145								
090326B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.145								
090326B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.145								
090326B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.145								
090326B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.145								
090326B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.145								
090326B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.145								
090326B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.145								
090326B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.145								
090326B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.145								
090326B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.145								
090326B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.145								
090326B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.145								
090326B	50.15	50.1	50.15	50.15	50.15	50.15														

[illegible]

[illegible]