

|  |                                                                                |                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PPR de Metrología</b><br>"Verificación de estado de Equipos<br>De Medición" | <b>Código:</b> OPE-ME-FO-002<br><br><b>Fecha:</b> 01/06/2026<br><br><b>Versión:</b> 4<br><b>Página:</b> 1 de 2 |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Código de Máquina:** BASCULA LP7510A\_EMPPASBAS05

**Código de Orden de Trabajo:**

**Fecha de La Revisión:** 2026-06-01

**Tecnico Encargado:** Anderson Tatalcha

| Descripción         | Valor                                 |
|---------------------|---------------------------------------|
| Tipo Maquina        | bascula                               |
| Estado General      | El equipo se encuentra en buen estado |
| Estado Limpieza     | Cumple                                |
| Estabilidad         | Cumple                                |
| Escala              | Cumple                                |
| Cargador            | Cumple                                |
| Display             | Cumple                                |
| Cables Senal        | Cumple                                |
| Stickers            | Cumple                                |
| Verificacion Estado | Si                                    |
| Peso Utilizado      | 5000                                  |
| Peso Indicador P1   | 5000                                  |
| Diferencia P1       | 0.00                                  |
| Peso Indicador P2   | 5000                                  |
| Diferencia P2       | 0.00                                  |

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Peso Indicador P3  | 5000                     |
| Diferencia P3      | 0.00                     |
| Peso Indicador P4  | 5000                     |
| Diferencia P4      | 0.00                     |
| Peso Indicador P5  | 5000                     |
| Diferencia P5      | 0.00                     |
| Peso Indicador P6  | 5000                     |
| Diferencia P6      | 0.00                     |
| Verificacion Masas | Si                       |
| Formato            | verificacion_basculas_ZS |