

DICTAMEN TÉCNICO Y COTIZACION

Referencia: PM-20121-02

Contrato/Oferta: 4500029287

Atencion: L.A.E. FIDEL URIBE HERNANDÉZ

ADMINISTRADOR Y ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBCOORDINACION DE OPERACIÓN 6 CUERNAVACA Cargo:

Correo: furibe@capufe.gob.mx

102 Paso Morelos

Plaza de

EN CASO DE SINIESTRO

No.Reporte 103803128 No.Siniestro

Fecha de 30/04/2020

Folio(s):

Fallas(s): 000060

Fecha de Falla: 30/04/2020 Tipo de Dictamen CORRECTIVO

Descripcion: Auto Lugar de Fecha de Envio: CDMX a 30/04/2020

Tecnico Responsable: Benhur Villeda

Cordinacion Regional: Oficinas centrales Cuernavaca)

Centro de Servicio

Fecha de Elaboracion: 30/04/2020

EQUIPO DAÑADO

Partida	Unidad	Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Num. Serie	Ubicacion (Carril)	Fecha Instalacion (dd-mm-aa)	Ultimo Mantenimiento		Fin de Vida Util	
							(Gailli)	(dd-IIIII-da)	Fecha	Folio	Real	Fabricantes
1	Pza	1	Pluma de carbono de 3.30 mts			S/N	B06	2014-11-30	2020-04-13	00006	5 años y 4 meses y 28 días	2 años

EQUIPO PROPUESTO:

Partida	Unidad	Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Precio Unitario Pesos M.N	Precio Unitario Dolares	Precio Total Pesos M.N	Precio Total Dolares
1	Pza	1	Pluma de carbono de 3.30 mts	LBA	PFBA001424-2	\$13,895.88	\$0	\$13,895.88	
(TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.)									

TOTAL M.N:

Tiempo de entrega:

ntempo de entrega. Vigencia de Cotizacion: 15 dias calendario, a partir de la fecha del presente Forma de Pago: 100% al termino de los trabajos Precios en M.N No incluye IVA, el cual se cargara al momento de facturarse En caso de una variacion de la paridad Peso/Dolar mayor al 5% se revisaran los precios

Precios en USCY: Noincluyen IVA, el cual se cargara al momneto de facturarse

AUTORIZACION TECNICA Y COMERCIAL

Autorizacion Comercial Director de Comercializacion C.P Hermilia Guzman

Observaciones

TRAILER ELUDE LA CUOTA Y DAÑANDO PLUMA DE CARBONO

DIAGNÓSTICO:

SINIESTRO POR CHOQUE O GOLPE DE USUARIO

Jose Juan Iturbe Espin

Administrador Plaza de Cobro c102adm@capufe.gob.mx