

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL NIVEL CARRIL


No. de Rep	orte: TLA-MPA-01	F	echa: 15/07	7/2020		
Plaza de C	obro 001 TLALPAN	Hora IN	IICIO: 11	:15		
Ubicación B01		Hora	a FIN:12	2:20		
Técnico Responsable PROSIS		PRUEBA				
Persona de CAPUFE que recibe:		LIC RAFAEL CASTREJON SALAZAR				
	·					
EQUIPO	COMPONENTE	ACTIVIDADES	FRECUENCIA	UBICACIÓN	ESTATUS	
Semáforo de Marquesina	Interruptor / Control		5	1 CARRIL	OK	
	Interruptor / Control		5	1 CARRIL	NO	
Monitores (PC)	Gabinete	Limpieza exterior	1	5 ADMIN	OK	
Estación central de interfon, al interfon de carril y Teléfono IP (CISCO / Alcatel)	Estación Maestra	Limpieza exterior	1	6 CSPT	OK	
	Fuente de alimentación	Limpieza de gabinete de fuente de alimentación	2	6 CSPT	NO	
	Teléfono IP Carril	Limpieza Revisión integral de bocina y protector cubre polvo	3	5 ADMIN	ОК	
	Pruebas funcionales	Pruebas de intercomunicación	4	5 ADMIN	ОК	
	Pruebas funcionales	Limpieza Diagnóstico de estado físico y operativo	5	5 ADMIN	NO	
Motivo:  Sin access a Módulo de Fallas:  X Sin conexión: X Otros: X  Observaciones:  What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.						
ALEJANDRO DE LA ROSA VILLANUEVA		LIC RA	LIC RAFAEL CASTREJON SALAZAR			
PROSIS			Personal plaza de cobro			



## MANTENIMIENTO PREVENTIVO

## PLAZA (PONER PALMILLAS)

REPORTE: (pág. 1)











ALEJANDRO DE LA ROSA VILLANUEVA

LIC RAFAEL CASTREJON SALAZAR

PROSIS

Personal plaza de cobro