

DICTAMEN TÉCNICO Y COTIZACION

Referencia: PMO-20068

Contrato/Oferta: 4500029287 EN CASO DE SINIESTRO

Descripcion:

Tipo de Dictamen CORRECTIVO Golpe de usuario

Atención: FIDEL URIBE HERNANDÉZ

No.Siniestro 02

Lugar de Fecha de Envio: CDMX a 02/03/2020

Cargo: ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBCOORDINACION DE OPERACIÓN 6 CUERNAVACA Correo: furibe@capufe.gob.mx

Fecha Siniestro: 02/03/2020

Reporte

Tecnico Responsable: Benhur Villeda Benhur Coordinacion Regional: Oficinas centrales (Cuernavaca)

Plaza de Cobro: 102 Paso Morelos

Folio(s) Fallas(s): Fecha de Falla: 02/03/2020

Centro de Servicio: Fecha de Elaboracion: 02/03/2020

EQUIPO DANADO

Partida	Unidad	Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Num. Serie	Ubicacion (Carril)	Fecha Instalacion (dd-mm-aa)	Ultimo Mantenimiento		Fin de Vida Util	
							(Carrii)	(uu-mm-aa)	Fecha	Folio	Real	Fabricantes
1	Pza	1	Tarjeta de memoria				A01	2020-03-13	31/01/2020	S/M		
1	Pza	1	Tarjeta de memoria				A02	2020-03-13	31/01/2020	S/M		
1	Pza	1	Tarjeta de memoria				A04	2020-03-13	31/01/2020	S/M		
2	Pza	1	Tarjeta de memoria	-			A01	2020-03-13	31/01/2020	S/M		
2	Pza	1	Tarjeta de memoria	-			A02	2020-03-13	31/01/2020	S/M		
2	Pza	1	Tarjeta de memoria				A04	2020-03-13	31/01/2020	S/M		
3	Pza	1	Tarjeta de memoria	1		-	A01	2020-03-13	31/01/2020	S/M		
3	Pza	1	Tarjeta de memoria	-			A02	2020-03-13	31/01/2020	S/M		
3	Pza	1	Tarjeta de memoria	-			A04	2020-03-13	31/01/2020	S/M		
4	Pza	1	Servidor de Plaza	HEWLETT PACKARD	DL360	MXQ427018C	Plaza	2020-03-13	31/01/2020	S/M		
5	Pza	1	Camara de Carril	SIQURA	BC620	401540	A01	2020-03-09	31/01/2020	S/M		
5	Pza	1	Camara de Carril	SIQURA	BC620	383083	A02	2020-03-09	31/01/2020	S/M		
6	Pza	1	Camara de Carril	SIQURA	BC620	401540	A01	2020-03-09	31/01/2020	S/M		
6	Pza	1	Camara de Carril	SIQURA	BC620	383083	A02	2020-03-09	31/01/2020	S/M		ļ

EQUIPO PROPUESTO:

Partida	Unidad	Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Precio Unitario Pesos M.N	Precio Unitario Dolares	Precio Total Pesos M.N	Precio Total Dolares
1	Pza	1	Tarjeta de memoria	HP	R43-H014	5773.44	0	5773.44	
1	Pza	1	Tarjeta de memoria	HP	R43-H014	5773.44	0	5773.44	
1	Pza	1	Tarjeta de memoria	HP	R43-H014	5773.44	0	5773.44	
2	Pza	1	Tarjeta de memoria	HP	R43-H014	5773.44	0	5773.44	
2	Pza	1	Tarjeta de memoria	HP	R43-H014	5773.44	0	5773.44	
2	Pza	1	Tarjeta de memoria	HP	R43-H014	5773.44	0	5773.44	
3	Pza	1	Tarjeta de memoria	HP	R43-H014	5773.44	0	5773.44	
3	Pza	1	Tarjeta de memoria	HP	R43-H014	5773.44	0	5773.44	
3	Pza	1	Tarjeta de memoria	HP	R43-H014	5773.44	0	5773.44	

DIAGNÓSTICO:

4	Pza	1	Servidor de Plaza	HP	PROLIANT58 0	469063.13	0	469063.13	
5	Pza	1	Camara de Carril	SIQURA	FD1103	29535.88	0	29535.88	
5	Pza	1	Camara de Carril	SIQURA	FD1103	29535.88	0	29535.88	
6	Pza	1	Camara de Carril	SIQURA	FD1103	29535.88	0	29535.88	
6	Pza	1	Camara de Carril	SIQURA	FD1103	29535.88	0	29535.88	
TOTAL M.N (TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS)							\$ 35,169.17	\$ 35,169.17	
TOTAL:									

Tiempo de entrega:
Vigencia de Cotizacion: 15 días calendario, a partir de la fecha del presente
Forma de Pago: 100% al termino de los trabajos
Precios en M.N No incluye IVA, el cual se cargara al momento de facturarse
En caso de una variación de la paridad Peso/Dolar mayor al 5% se revisaran los precios
Precios en USCY: Noincluyen IVA, el cual se cargara al momneto de facturarse

AUTORIZACION TECNICA Y COMERCIAL

Autorizacion Comercial Director de Comercializacion C.P Hermilia Guzman

Observaciones

EQUIPO SUSTRAIDO Y DANADO EN TOMA DE PLAZA DE COBRO



Jose Juan Iturbe Espin Administrador Plaza de Cobro c102adm@capufe.gob.mx

PROYECTOS Y SISTEMAS INFORMATICOS, S.A DE C.V AV.DOCTOR JOSE MARIA VERTIZ No.1238 INT.1 LETRAN VALLE C.P 03650 BENITO JUAREZ D.F TEL. 44442306