

DICTAMEN TÉCNICO Y COTIZACION

EN CASO DE SINIESTRO

No.Reporte 02

Fallas(s): 02

Referencia: PM-20107

Tipo de Dictamen CORRECTIVO

Descripcion: Vehicular CDMX a 16/04/2020 Lugar de Fecha de Envio:

Tecnico Responsable: Benhur Villeda

Cordinacion Regional: Oficinas centrales (Cuernavaca)

Centro de Servicio

Fecha de Elaboracion: 16/04/2020

Contrato/Oferta: 4500029287

Atencion: L.A.E. FIDEL URIBE HERNANDÉZ

ADMINISTRADOR Y ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBCOORDINACION DE OPERACIÓN 6 CUERNAVACA Cargo:

furibe@capufe.gob.mx Correo:

Plaza de

102 Paso Morelos

Folio(s): Fecha de Falla: 09/04/2020

No.Siniestro

09/04/2020

Fecha de

EQUIPO DAÑADO

Partida	la Unidad	Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Num. Serie	Ubicacion (Carril)	Fecha Instalacion (dd-mm-aa)	Ultimo Mantenimiento		Fin de Vida Util	
									Fecha	Folio	Real	Fabricantes
1	Pza	1	Monitor de cobrador	TRIVEW	TS15R-M	63005917470001 00*	A06	11/30/2014	04/07/2020	10	5 años y 4 meses y 7 días	5 años
2	Pza	3	Pluma de aluminio de 4 mts	-	-	S/N S/N S/N	A01 A03 A04	09/13/2016 09/13/2016 02/13/2020	04/21/2020 04/21/2020 04/21/2020	45 45 45 45	3 años y 6 meses y 27 días 3 años y 6 meses y 27 días 3 años y 6 meses y 27 días	2 años 2 años 2 años
3	Pza	1	Servidor de Plaza	HEWLETT PACKARD	DL360	MXQ427018C	Pla	03/13/2020	04/28/2020	54	27 días	5 años

EQUIPO PROPUESTO:

TOTAL

Partida	Unidad	Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Precio Unitario Pesos M.N	Precio Unitario Dolares	Precio Total Pesos M.N	Precio Total Dolares
1	Pza	1	Monitor de cobrador	GEA	M60	\$75,293.83	\$0	\$75,293.83	
2	Pza	3	Pluma de aluminio de 4 mts	LBA	PFBA001777-21	\$9,561.14	\$0	\$28,683.42	
3	Pza	1	Servidor de Plaza	HP	PROLIANT580	\$469,063.13	\$0	\$469,063.13	·
TOTAL	TOTAL M.N (QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS 38/100 M.N.)								

Tiempo de entrega:
Vigencia de Cotizacion: 15 dias calendario, a partir de la fecha del presente
Forma de Pago: 100% al termino de los trabajos
Precios en M.N No incluye IVA, el cual se cargara al momento de facturarse
En caso de una variacion de la paridad Peso/Dolar mayor al 5% se revisaran los precios
Precios en USCY: Noincluyen IVA, el cual se cargara al momneto de facturarse

AUTORIZACION TECNICA Y COMERCIAL

Autorizacion Comercial Director de Comercializacion C.P Hermilia Guzman

DIAGNÓSTICO:

ÑPOÑOÑO

Observaciones ÑOPPOÑOÑO

Jose Juan Iturbe Espin

Administrador Plaza de Cobro c102adm@capufe.gob.mx