

## DICTAMEN TÉCNICO Y COTIZACIÓN

**EN CASO DE SINIESTRO** 

Referencia: TLA-20056

Contrato/Oferta: 4500030176 FONADIN

Atencion: L.A.E. FIDEL URIBE HERNANDÉZ

ADMINISTRADOR Y ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBCOORDINACION DE OPERACIÓN 6 CUERNAVACA Cargo:

furibe@capufe.gob.mx Correo:

Plaza de 001 Tlalpan

35100/3183046 No.Reporte MO13867J No.Siniestro

Fecha de 25/02/2020 Folio(s) Fallas(s) 000000

Fecha de Falla: 25/02/2020

Tipo de Dictamen CORRECTIVO

Descripcion: Ciudad de México a 25/02/2020 Lugar de Fecha de Envio:

Tecnico Responsable: Ivan Camero

Cordinacion Regional: Coordinación 6 Cuernavaca Oficinas

Centro de Servicio

Fecha de Elaboracion: 25/02/2020

## **EQUIPO DAÑADO**

Partida	Unidad	Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Num. Serie	Ubicacion (Carril)	Fecha Instalacion (dd-mm-aa)	Ultimo Mantenimiento Fecha Folio		Fin de Vida Util	
							(Oam)	(dd-IIIII-dd)			Real	Fabricantes
1	Pieza	8	SENSOR PIEZORESISTIVO 1.7 M	GEA	MEX-PRE- POSTX3	S/S-1 S/S-2 S/S-2 S/S-1 S/S-1 S/S-1 S/S-1 S/S-2	A12 A12 B12 B12 A23 A23 B23 B23	04/01/2014 07/13/2019 07/13/2019 04/01/2014 07/13/2019 04/01/2014 04/01/2014 04/01/2014 07/13/2019	08/31/2020 08/31/2020 08/31/2020 08/31/2020 08/31/2020 08/31/2020 08/31/2020 08/31/2020	0000000 0000000 0000000 0000000 0000000	dias 222 dias 222 dias 5 años y 324 dias 222 dias	2 años 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años

## **EQUIPO PROPUESTO:**

Partida	Unidad	Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Precio Unitario Pesos M.N	Precio Unitario Dolares	Precio Total Pesos M.N	Precio Total Dolares
1	Pieza	8	SENSOR PIEZORESISTIVO 1.7 M	GEA	MEX-PRE- POSTX3	\$11,747.19	\$0	\$93,977.52	
TOTAL TOTAL	\$93,977.52								

Tiempo de entrega:
Vigencia de Cotizacion: 15 dias calendario, a partir de la fecha del presente
Forma de Pago: 100% al termino de los trabajos
Precios en M.N No incluye IVA, el cual se cargara al momento de facturarse
En caso de una variacion de la paridad Peso/Dolar mayor al 5% se revisaran los precios
Precios en USCY: Noincluyen IVA, el cual se cargara al momneto de facturarse

Observaciones

NO APLICA REPARACION NI PARCIAL NI TOTAL

DIAGNÓSTICO:

SENSOR PIEZORESISTIVO DAÑADOS POR PASO DE MAQUINARIA
PESADA(APLANADORA, Y PAVIMENTADORA
DE ASFALTO)Q



C. Oscar Ramirez Licea

Administrador Plaza de Cobro c1adm@capufe.gob.mx