የቴክኒክ መረጃ ሉህ FERPAV

ለወለል እድሳት ወይም ቀለም መቀየር የሚያገለግል ፈሳሽ ማጠንከሪያ

TOPCOAT

Top Coat በተለየ ሁኔታ የተቀመመ እጅግ ቀጭን ውፍረት ያለው ሲስተም (ሽፋን) ሲሆን፣ ጥቅም ላይ የሚውለው ምርት Ferpav ይባላል።

Ferpav ምርት የታተመ (ስታምፕ) ኮንክሪት ወለሎችን እንደገና ለመሥራት፣ ለሽፋኖች (መታጠቢያ ቤቶች፣ ወጥ ቤቶች፣ ሳሎኖች፣ የቤት ዕቃዎች፣ በሮች ወዘተ)፣ ለስላሳ ወይም የተሠሩ የውስጥ ወለሎች፣ የውጭ ወለሎች ወዘተ ያገለግላል።

ለመተግበር ቀላል ነው። ሬዚን ባለበትም ሆነ ከደረቅ ብተና ማጠንከሪያው ወይም ከኮንክሪት ጋር በቀጥታ ሲነካ እጅግ በጣም ጥሩ መጣበቅ አለው።

በመጠነኛ ወጪ ፈጣን አተገባበር። በመከላከያ ሬዚን DS-CS፣ Epox 645፣ DS-Poltec፣ Cera MT ወዘተ እንደገና ሊቀባ ይችላል።

መግለጫ

Ferpav ምርት ባለ ሁለት አካል ነው፤ Ferpav እና Acril FP። Acril FP በ24 ቀለሞች የሚገኝ ባለቀለም ሬዚን ሲሆን፣ ለTop Coat የምርት መስመር በተለየ ሁኔታ የተቀመመ ነው።

መሠረቱ ጤናማ፣ ንጹሕ፣ ደረቅ፣ ከአቧራ ወይም ከቅባት ነጻ መሆን አለበት። የሚፈረካከሱ ክፍሎች፣ የሲሚንቶ ላይታንስ (laitance) ወይም ሌሎች ባዕድ ነገሮች በጥንቃቄ መወገድ አለባቸው። በተጨማሪም የንክኪ ገጹን የሚፈጥረው ኮንክሪት በስታቲክ የተረጋጋና ጠንካራ መሆን አለበት።

ማንኛውም የጠጠር ጎጆዎች (ሃኒኮምብ)፣ ክፍተቶች ወይም ትላልቅ ጉድጓዶች በ1 ለ 2 ጥምርታ በውሃና በPolimero 20 በተቀላቀለ Corpav የደረቅ ብተና ማጠንከሪያ መስተካከል አለባቸው። በወለሉ ላይ ሬዚን ካለ፣ መሠረቱን ለማጠናከር “Diluente-DS” ሶልቬንት በጥንቃቄ ይተግብሩና በሮለር ያሹት፤ ወለሉ ሲደርቅ Uni-primer 280 New ምርትን በሮለር ይተግብሩና ቢያንስ ከ48 ሰዓታት በኋላ Ferpav መተግበር ይቀጥሉ።

Ferpav ምርት በመርጨት (ስፕሬይ) መተግበር አለበት፤ ያልተሸፈኑ መስመሮችን ሳይተው በእኩል መጠን እንዲሰራጭ ከፍተኛ ጥንቃቄ ያድርጉ።

የታተመ ኮንክሪትን ለማከም፣ Ferpav ምርት ቢያንስ ለ5 ቀናት በደንብ እንዲደርቅ መደረግ አለበት (የሙቀት መጠኖች ጊዜውን ሊለውጡ ይችላሉ)፤ ከዚያም በገጹ ላይ ነጠብጣብ ውጤት ለመፍጠር በAntique ምርት (ሊገኝ በሚፈለገው የማጠናቀቂያ ዓይነት መሠረት) ጥንታዊ መልክ እንዲሰጠው መደረግ አለበት።

Antique ምርት ከደረቀ በኋላ ወለሉን በDS-CS ሬዚን ይጠብቁ።

Ferpav ምርት ለሽፋኖች ወይም ለተጌጡ ወለሎች ጥቅም ላይ ከዋለ፣ በተለያዩ መንገዶች ቀለም ሊሰጠው፣ ሊደበዝዝ፣ ሊቀባ ወዘተ ይችላል። ከዚያም በDS-CS ሬዚን፣ ወይም በEpox 645፣ ወይም በCera MT፣ ወይም በDS-Poltec መጠበቅ አለበት።

Ferpav በሁለቱ አካላት ቀድሞ በተመጠነ መጠን በማሸጊያዎች የሚቀርብ ምርት ነው፦ አካል A (Ferpav) 20 kg + አካል B (Acril FP) 7,450 kg (መጠኑ እንደ ቀለሞቹ ሊለያይ ይችላል)።

ዝግጅት

ምርቱን በሙሉ በመውሰድ አካል Aን ወደ አካል B ይጨምሩ።

በጥንቃቄ ይቀላቅሉ፤ የተገኘው ድብልቅ በሁሉም ክፍሎቹ ወጥ (ሆሞጂንየስ) ሲሆን፣ በመርጨት አተገባበሩን ይቀጥሉ። ቀድሞ በማሸራሸር (ሳንዲንግ) አተገባበሩን ብዙ ጊዜ መድገም ይቻላል።

የንድፈ ሐሳብ ፍጆታ: 0,500 kg በ m^2

የአተገባበር የሙቀት መጠን: ከ +5°C እስከ +35°C

በ20°C የመጠቀሚያ ጊዜ (ፖት ላይፍ)፣ በማሸጊያ ውስጥ፡ 60 ደቂቃዎች

ለንክኪ መጠንከር፡ 5-7 ሰዓታት

ቀላል ትራፊክ፡ 3 ቀናት

ሙሉ መጠንከር፡ 7 ቀናት

እንደገና ለመቀባት የሚያስፈልገው ጊዜ፡ ከ96 ሰዓታት በኋላ

Ferpav ቀለም፡ ነጭ

በመጀመሪያ (ኦሪጂናል) ማሸጊያዎቻቸው ውስጥ፣ አየር በማያስገባ ሁኔታ ተዘግተው፣ በቀዝቃዛና ደረቅ ቦታዎች፣ በ+5°C እና +35°C መካከል ባለ የሙቀት መጠን ለ12 ወራት ይቆያሉ።

የመሣሪያዎች ጽዳት፡ የሥራ መሣሪያዎች ከተጠቀሙ በኋላ ወዲያውኑ በውሃ መጽዳት አለባቸው።

የቆመ ውሃ ባለባቸው መሠረቶች ላይ አይተግብሩ።

ከ+5°C በታች በሆነ የሙቀት መጠን አይተግብሩ። ምርቱ ከውርጭ ይጠበቅ።

ምርቱ ከሶልቬንቶች ነጻ ነው እንዲሁም በፊዚዮሎጂ ረገድ ጉዳት የሌለው ነው። ሆኖም መደበኛ የጎማ ጓንቶችን መጠቀም ይመከራል።

የመከላከያ ጓንቶችንና ጭምብሎችን መጠቀም ይመከራል። ከሕፃናት እጅ እንዳይደርስ ያርቁ። በካፒላሪ የሚወጡ ጨዎች ካሉ ምርቱ ከመሠረቱ ሊለቀቅ ይችላል፤ አስቀድመው የወለሉን ሬዚን በማስወገድ፣ በፀረ-ጨው ምርት ቅድመ ሕክምና ያድርጉ። የFerpav ከፀረ-ጨው ምርቱ ጋር ያለውን መጣበቅ ለማረጋገጥ ሥራውን ከመሥራት በፊት ሙከራ ያድርጉ።

በዚህ ሉህ ውስጥ የተካተቱት መረጃዎች ከላይ በተጠቀሰው ቀን ባሉት ምርጥ የተግባር ወይም የላቦራቶሪ ልምዶች ላይ የተመሠረቱ ናቸው። የምርቱ አጠቃቀም በቀጥታ ቁጥጥራችን ሥር ስለማይወድቅ፣ እነዚህ መረጃዎች የተሟሉ መሆናቸውን ዋስትና መስጠት አንችልም። ምርቱ ለታሰበው አገልግሎት ተስማሚ መሆኑን ማረጋገጥ የደንበኛው ኃላፊነት ነው። Design Systems መረጃዎቹን ያለቅድመ ማስታወቂያ የመለወጥ መብቱ የተጠበቀ ነው። ተጠቃሚው እነዚህ መረጃዎች ለሚያደርገው የተለየ አጠቃቀም ተስማሚና የተሟሉ መሆናቸውን የማረጋገጥ ግዴታ አለበት። ይህ ሉህ ከዚህ በፊት የወጡትን እትሞች ሁሉ ይሸራል እንዲሁም ይተካል። Design Systems የምርቱን ተስማሚነት ለማረጋገጥ ምርቱን ከመተግበር በፊት ሁልጊዜ ሙከራዎችን ማድረግ ይመክራል።