የቴክኒክ መረጃ ሉህ DS-REMUK

አሊፋቲክ ማሰሪያ (ባይንደር)

የአተገባበር መስኮች

ለውስጥና ለውጭ ውሃ የሚያሳልፉ (ድሬይኒንግ) ወለሎችን መሥራት (የማሳያ አዳራሾች፣ ሱቆች፣ መጋዘኖች፣ የእግረኛ መንገዶች፣ ግቢዎችና ቴራሶች)። ተሽከርካሪ ለሚያልፍባቸው ወለሎች ቢያንስ 1 cm ውፍረት መጠቀም።

የመሠረቱ ዝግጅት

ጠንካራ፣ የተጠቀጠቁ፣ ደረቅ፣ በካፒላሪ ከታች ለሚወጣ እርጥበት ያልተጋለጡ፣ ንጹህና ከዘይትና ከቅባት ነጻ በሆኑ መሠረቶች ላይ መተግበር። አስፈላጊ ከሆነ ወለሎቹን በሾት ብላስቲንግ ወይም በግራይንዲንግ ማከምና ከዚያም ቅሪቶቹን በቫኪዩም ማጽዳት። በአማራጭ የሲሚንቶ መሠረት ወይም የኢፖክሲ ስክሪድ መሥራት ይመከራል። ተስማሚ ፕራይመር መጠቀም ይመከራል።

የምርቱ አጠቃቀም

ምርቱን ከማንኛውም የቅንጣት መጠን (ግራኑሎሜትሪ) ካላቸው ባለቀለም ወይም ባለ አንድ ቀለም የማዕድን አግሪጌቶች ጋር በእጅ መቀላቀል (ዝቅተኛ የዙር ፍጥነት ያለው ባለ ፕሮፔለር መሰርሰሪያ በመጠቀም) ወይም በአውቶማቲክ መቀላቀል (ኮንክሪት መቀላቀያ ማሽን/ቤቶኒዬራ በመጠቀም)።

ከፍተኛውን የኬሚካል እና የሜካኒካል መቋቋም ያለው የተጠናቀቀ ምርት ለማግኘት ከዘይት ወይም ከቅባት የጸዱ እና ከእርጥበት ነጻ የሆኑ ግሪቶችን መጠቀም በጥብቅ ይመከራል።

በግሪት እና በማሰሪያ (ባይንደር) መካከል ያለው ጥምርታ በግሪቱ ቅርጽ፣ በመጠኑ እና በቀዳዳማነቱ (ፖሮሲቲ) ላይ በእጅጉ የተመሠረተ ነው። እንደ አመላካች ደረጃ፦

- 45:1 ለ 4-8 mm ግሪት (በግምት 900 g DS-REMUK ለ 25 kg ጠጠር)፤
- 30:1 ለ 3-5 mm ግሪት (በግምት 1 kg DS-REMUK ለ 25 kg ጠጠር)።

ትክክለኛው የማሰሪያ (ባይንደር) መጠን ምንም ዓይነት የመንጠባጠብ ክስተት ሳይኖር የግሪቱን ወለል በመጠኑ ብቻ ለማርጠብ በጥብቅ አስፈላጊ የሆነው መጠን ነው። ድብልቁ ዝግጁ ከሆነ በኋላ ትርፍ ሬዚኑን ሳያንጠባጥቡ እና የመያዣውን የታችኛውን ክፍል ሳይፍቁ ድብልቁን ወለሉ ላይ ማፍሰስ። ለመቀላቀል በተጠቀሙበት መያዣ ውስጥ የሬዚን እና የጠጠር ክምችት ከተፈጠረ ያ ክምችት በፍጹም ወለሉ ላይ መፍሰስ የለበትም፤ ሬዚኑ በሙሉ እንዲመጠጥ ለማድረግ ደረቅ ጠጠር መጨመር እና ከዚያ በኋላ ብቻ ወለሉ ላይ መዘርጋት።

የተገኘውን ድብልቅ በስክሪድ ባር ወይም በመሰብሰቢያ (ሬክ) መዘርጋትና በጠንካራ ፕላስቲክ ለስላሳ የማለስለሻ ማንኪያ (ትሮወል) ወይም ትልቅ ስፋት ባለው ቦታ በሜካኒካል ንዝረት መጠቅጠቂያ መጠቅጠቅ።

በድብልቁ ውስጥ ከ 3% እስከ 5% ኳርትዝ 0,1-0,3 መጨመር። በሚቀጥለው ቀን አንድ ኮት Remuk ሬዚን በሮለር መዘርጋት፤ መያዙን (ግሪፕ) ማሻሻል ከተፈለገ የመስታወት ኳሶችን ወለሉ ላይ መበተን። ሌላው ዘዴ ጥቁር ፌልት ያለው ባለ አንድ ብሩሽ ማሽን ማሳለፍ ነው።

ስለ ምርቱ መረጃ

ነጠላ አካል አሊፋቲክ ሲስተም፣ ከሶልቬንት ነጻ፣ የማይቢጫ፣ ምርጥ የኬሚካል መቋቋምና በቅዝቃዜ ጥሩ የመብሰል (ኩሪንግ) ባህርይ ያለው (ከ 5°C በታች ባለ የሙቀት መጠን አለመተግበር)።

የምርቱ ባህሪያት	ሬዚን
ቀለም	ቀለም የሌለው
ቪስኮሲቲ በ 25°C (mPa · s)	1.800 - 2.800

ጥግግት በ 25°C (g/ml)	1,14 - 1,18

የሲስተሙ ባህሪያት

መግለጫ	መለኪያ	እሴት
የመሥራት ጊዜ (ድብልቅ፣ 25°C፣ 65% አንጻራዊ እርጥበት)	h	1 - 2
ለመንካት ደረቅ (25°C፣ 65% አንጻራዊ እርጥበት)	h	14 - 18
ለእግረኛ የሚያልፍበት (15°C፣ 65% አንጻራዊ እርጥበት)	h	14 - 36
ለእግረኛ የሚያልፍበት (25°C፣ 65% አንጻራዊ እርጥበት)	h	12 - 14
ሙሉ መጠንከር (25°C፣ 65% አንጻራዊ እርጥበት)	ቀናት	7 - 8
የመታጠፍ ጥንካሬ (ግሪት 1-2 mm፣ 16:1፣ 3 ቀናት በ 25°C፣ 65% አንጻራዊ እርጥበት)	MN/m^2	5,6 - 5,8
አመላካች የግሪት ፍጆታ (4-6 mm፣ ውፍረት በግምት 2 cm)	kg/m^2	35 - 45
አመላካች የማሰሪያ ፍጆታ* (ግሪት 4-6 mm፣ ውፍረት በግምት 2 cm)	kg/m^2	0,7 - 1,2

* የማሰሪያው (ባይንደር) መጠኖች እንደ ግሪቱ የቅንጣት መጠን ስርጭት (ግራኑሎሜትሪ) ሁኔታ ሊለያዩ ይችላሉ።

ማከማቸትና ጥንቃቄዎች

ማስጠንቀቂያ፡ ሁሉም ምርቶች ለከፍተኛም ለዝቅተኛም የሙቀት መጠን ስሱ ናቸው፤ ከ 30/35°C በላይ በሆነ የሙቀት መጠን ሁሉንም የሚቻሉ ጥንቃቄዎች ይውሰዱ ወይም ሥራውን አያከናውኑ።

ማከማቸት፡ ምርቱ ለእርጥበት ስሱ ነው፤ ከተጠቀሙ በኋላ ማሸጊያዎቹን ሁልጊዜ በደንብ ይዝጉ። ምርቱ በደንብ በተዘጉ እቃዎች ውስጥ፣ በቀዝቃዛና ደረቅ ቦታ ለስድስት ወራት ሊቆይ ይችላል።

የደህንነት መረጃ ሉሁን ይመልከቱና የኢንዱስትሪ ንጽሕናንና የቆሻሻ አወጋገድን የሚመለከቱ ድንጋጌዎችን ያክብሩ።

ለተጠቃሚው ማሳሰቢያ፡ በዚህ ሉህ ውስጥ የተካተቱት መረጃዎች በመጨረሻው ክለሳ ቀን እኛ ዘንድ በነበረው እውቀት ላይ የተመሠረቱ ናቸው። ተጠቃሚው ከምርቱ ልዩ አጠቃቀም አንጻር የመረጃዎቹን ተስማሚነትና ሙሉነት ማረጋገጥ አለበት። ይህ ሰነድ ለማንኛውም የምርቱ ልዩ ባህሪ እንደ ዋስትና መተርጎም የለበትም። የምርቱ አጠቃቀም በእኛ ቁጥጥር ሥር ስላልሆነ፣ በንጽሕናና በደህንነት ረገድ በሥራ ላይ ያሉትን ሕጎችና ድንጋጌዎች በራሱ ኃላፊነት ማክበር የተጠቃሚው ግዴታ ነው። ለአግባብ ላልሆነ አጠቃቀም ምንም ኃላፊነት አንወስድም።

የመጀመሪያ እትም ቀን፡ 5 ጥቅምት 2020 | ክለሳ 1፡ 11 ግንቦት 2026

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it