示波器的使用

郑州大学物理实验中心

示波器的使用

- >实验简介
- >实验目的
- 文验原理
- >仪器介绍
- 文验内容与要求
- 注意事项
- >数据记录与处理
- >问题讨论

实验简介



示波器是一种常用的电子观测仪器,可以用来直接显示、观察和测量电压信号波形及其参数。配以各种类型的传感器,凡可转化为电压信号的电学量(如电流、电阻等)和非电学量(如温度、压力、磁场、光强),它们的动态过程及其参量均可以用示波器来观察和测量。

实验目的




1. 了解示波器的结构和工作原理,掌握示波器的基本使用方法

2. 熟悉示波器和信号发生器的面板功能




1.示波器的结构

示波管、衰减放大装置、扫描整步装置、电源



2.示波器显示信号波形的原理

待测信号加在Y偏转板上,X偏转板上不加信号,光点只在y方向振动




若想能观察到信号波形,就必须想办法将光点在y方向上的振动沿x方向均匀展开,这样就要求在x偏转板上加一周期性随时间作线性变化的扫描信号 v_x

因此要显示信号波形,首先将待测信号加到Y偏转板上,扫描信号加到X偏转板上




待测正弦波信号→Y偏转板,扫描信号→X偏转板时:


当
$$f_y = f_x$$
时



当
$$f_y = 2f_x$$
时




当
$$f_y = 3f_x$$
时



提问: 若想在示波器上显示两个、三个.....完整的待测

波形,应满足什么条件?如何显示?





同步的概念:

若 $f_v = nf_v$ 则y方向完成了一个或数个完整振动周期时, 光点沿x方向达到最大,下一时刻光点又回到左端起始扫描位 置开始下一次扫描,每一次开始扫描时,待测信号都处于同相 位点(称扫描信号和待测信号同步),于是周而复始地从同一 起始位置扫描出待测信号波形,从而形成稳定的待测信号波形。 显然,如果二者频率不成整数倍,每一次扫描时待测信号所处 的相位不同(称扫描信号和待测信号不同步),从而扫描的起 始位置不同,这时在荧光屏上看到的是不断移动的波形,如图。 无法观察到稳定的波形。因此, 要想在示波器上显示稳定的待 测信号波形,必须使扫描信号和待测信号同步。



如何实现待测信号和扫描信号同步?


1.调节扫描信号的频率使 $f_v = nf_x$,实现同步

由于扫描信号和待测信号是两个独立的信号源,各自信号轻微的 波动都会使波形不稳定,实际上很难严格满足待测信号和扫描信号同步

2.触发扫描同步电路实现同步

用输入的待测信号或电源信号或外接信号作为触发源,送至触发扫描同步电路,当触发信号的电压等于其内部规定的电平U_A时,触发扫描同步电路输出一个触发脉冲启动扫描电路开始扫描,若选待测信号作为触发源,则每次扫描时,待测信号的电压都是U_A同一个值(即扫描的起始位置相同),可以实现待测信号和扫描信号同步。

触发扫描同步电路实现同步:




3.利用信号波形测电压、周期

$$V_{P-P} = D_{Y} \cdot m$$

$$T = D_{t} \cdot n$$

$$f = \frac{1}{T}$$



 D_Y :偏转因数,单位: V/div

 D_t : 扫描时间因数,单位: s/div

4.观测李萨如图形,测正弦信号频率

两对偏转板上分别加上正弦波信号,这时观察的是两正弦波在垂直方向上振动的合成,频率不同,合成的图形也不同,当 $f_Y = nf_X$ 时,在屏幕上会显示稳定的闭合图形,称为李萨如图形。且有:

$$\frac{f_y}{f_x} = \frac{N_x}{N_y}$$


Nx、Ny分别为李萨如图形在x方向、y方向切线的切点数。由上可知:若已知一个正弦波信号的频率,就可以根据李萨如图形和上式测出另一个信号的频率。

观测时,需要一个频率已知并能连续可调的正弦波信号作为已知信号,将待测的正弦波信号和已知信号分别加至两对偏转板上,通过调已知信号的频率就可以得到稳定的李萨如图形,然后利用上式可求得待测信号频率

提问: 当李萨如图形不稳定时,能否象调节波形稳定时那样调触发扫描同步电路让图形稳定?




不同李萨如图形对于的X、Y方向上切点数比:





 N_X : N_Y 1:1 2:1 3:1 3:2

仪器介绍



仪器介绍





实验内容与要求



1.熟悉示波器的面板功能

- 1.在示波器光屏中心调出一个亮度适中的小亮点
- 2.在示波器上调出一个聚焦的、亮度适中的水平扫描时基线
- 3.用信号发生器输出的点频信号作为待测信号,在示波器上调出一个、二个、三个完整的待测信号波形
- 2.观察信号发生器输出峰-峰值电压和频率分别为2V、50Hz和4V、1000Hz的正弦波信号波形,并利用波形测信号的峰-峰电压和频率
- 3. 观察李萨如图形,并用李萨如图形测函数发生器输出的点频信号频率

注意事项



- 1.为了保护示波器光屏,光点亮度不能太强,也不能长时间停留在荧光屏上某点处。
- 2.示波器作定量测量时,要记录偏转因数或扫描时间因数, 其微调旋钮必须旋至校准位(顺时针方向旋足)。
- 3.示波器长时间使用,若偏转因数、扫描时间因数与标定值有差别,应用标准电压信号对其进行校准。

数据记录与处理



1.测信号的电压和频率

待测信号	m(div)	D _y (V/div)	n(div)	D _t (s/div)	$V_{P-p} = D_y m/V$	$T = \frac{1}{D_{t}n} / (Hz)$
2V,50Hz						
	50	_(5	_(Ç	_0
4V,1000Hz					-22	100
		7.7X				

2.利用李萨如图形测信号的频率

李萨如图形	$f_y/(Hz)$	$N_y:N_x$	$f_x = \frac{N_y}{N_x} f_y$	$\overline{f_x} = \frac{1}{4} \sum f_x / (Hz)$
	<i>A</i>			
(C		C. C.
77/1/200				

问题与讨论



- 1.如果示波器良好,但由于某些旋钮未调好,荧光屏上看 既不到亮点,也看不到扫描线,应怎样操作才能找到亮点?
- 2.示波器显示波形和显示李萨如图形工作方式有何不同?
- 3.示波器显示波形时,若波形不稳定,应调节示波器的那些部件使图形稳定?显示李萨如图形时,能否用同样的方法使图形稳定?为什么?

问题与讨论



没有光点的原因及处理办法

- ▶辉度或亮度太低
 - ---调辉度旋钮, 使辉度增大
- ▶扫描方式选择了"常态",同时没有足够幅度的触发信号
 - ---将扫描方式置于"自动"

- ▶位移太偏
 - ---调X、Y移位旋钮
- ▶显示幅度太大(原因远远超过屏幕的幅度)
 - ---将x、y耦合方式置于"GND",同时扫描频率旋钮置于"X-Y"工作方式

问题与讨论



没有波形的原因及处理办法

- ▶垂直方式选择不正确
 - ---应选择显示被测信号输入的通道信号
- ▶Y轴耦合方式选择了接地
 - ---耦合方式选 "AC"或 "DC"
 - ▶显示幅度太小
 - ---调衰减放大旋钮
- ▶示波器探头有问题
 - ---用手碰触探头看示波器有没有反应