
Acquérir
codeur
+ 4 RVDT
Traiter
FADEC
(électronique
de commande)
Communiquer
BUS
Chaîne d'information
ordres
Alimenter
génératrice
+ filtrage
115 V~
Distribuer
TRCU
(électronique
de puissance)
24 V=
Convertir
moteur à courant
continu 25 kW
RVDT (angle des vis)
rotation
codeur
Agir
partie mobile
+ volets
translation
Transformer
4 systèmes
vis-écrous
rotation
Transmettre
flex-shafts
+ renvois
d'angle
Chaîne de puissance