
Figure 24 — Sensor Robustness: Performance Under Measurement Degradation
Gaussian Noise
Systematic Bias
Missing Measurements
Relative Performance
Noise Level (sigma)
Bias Level
Missing Rate
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.84
0.82
0.80
0.78
0.76
0.74
0.72
0.70
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.02
0.04
0.06
0.08