Regras e Solicitações

MyFlux Preventivas — HETRIN e HMB

O que foi pedido, por quem, quando, e o que foi feito

Posição em 15/10/2026 · Sistema em produção a partir da *main* (PRs #6 a #16)
Dados citados: Neovero (somente leitura, coletados em 14/10/2026) e escalas de outubro (arquivos de 07/10/2026).

1. Resumo

Este documento reúne as solicitações recebidas das duas unidades e o que foi entregue. As regras de cada unidade são tratadas **separadamente** (seções 4 e 5): nada de uma unidade é aplicado à outra.

> **Observações sobre as fontes:** (1) No texto recebido, o título "Solicitação de Ajustes HMB" antecede itens que são da **HETRIN** (Carlos Aurélio, Wagner, Eduardo, motobombas e fancoletes são do quadro da HETRIN); foram tratados como HETRIN. (2) Os relatórios da HETRIN trazem a data de cada um (24–27/09, 30/09, 01/10 e 15/10). A mensagem de correções (fancoletes, motobombas, fancoils, geradores) e a resposta dos gestores da HMB **não trazem data** no texto; aqui constam como "sem data no texto" e, na coluna Quando, a data em que o ajuste foi publicado (PR). (3) O e-mail de Latino de Carvalho de 09/10/2026 (06:22), enviado ao Sr. Willian e às Sras. Jaqueliny e Jéssica, pediu a lista de problemas no uso da planilha; a resposta não identifica quem escreveu cada item, por isso consta "Gestores HMB". (4) Números de OS, contagens e percentuais vêm da auditoria de 14/10/2026 (Neovero em somente leitura) e da escala de 07/10/2026.

Linha do tempo das entregas

Data	Entrega	Conteúdo
13/10/2026	PRs #6 a #8	Versão 2: regras de elegibilidade por data, cargos por plano (HETRIN), regras nominais da HMB (AC/vácuo e rondas), filtros de preventivas.
14/10/2026	PR #10	Refinamento: status Parada / Aguardando geração / Sem OS – verificar, aba Revisão, histórico de transferências, correção de 113 OS duplicadas, logout em 25 min, Sugestões e Suporte.
14/10/2026	PR #11	Caixa de mensagens interna para o Suporte.
15/10/2026	PR #12	Ajustes HETRIN (fancoletes, motobombas, fancoils, geradores, Eduardo e Alceu), limite diário como aviso, Regras e Atribuição só para administradores.
15/10/2026	PRs #13 a #16	HMB: rondas diárias automáticas, coluna Recomendado com nomes e plantonistas, remoção da coluna "Responsável no Neovero", administrador cria administrador.

2. HETRIN — solicitações dos relatórios da Hetrin

Fontes: My Flux Preventivas 24 a 27-09-2026; Relatório 30-09-2026; Relatório 01-10-2026; Relatório 15-10-2026; mensagem de correções da supervisão (sem data no texto).

#	O que foi solicitado	Quem pediu	Quando	O que foi feito
H1	**Excluir desligados** das ordens: Carlos Aurélio de Carvalho (11/09/2026), Maikon Jonathas Gomes Bessa (16/09/2026) e Willian Miranda de Moraes (22/09/2026). A exclusão de William é citada de novo no relatório de 15/10.	Supervisão HETRIN	**Pedido:** relatório de 30/09 e de 15/10 **Entrega:** 13–14/10 (PRs #6–#10)	Desligamento por **data** na elegibilidade: depois da data a pessoa não recebe recomendação (**0** recomendações a desligados nos dados reais). Grafias William/Willian e Morais/Moraes reconhecidas; **Maikon Douglas** (ativo) não se confunde com Maikon Jonathas. OS *já abertas* em nome deles (William 2: 202615167 e 202615430; Carlos Aurélio 2) ficam na Revisão com executante sugerido — a troca é feita no Neovero. Carlos Aurélio é o responsável *padrão* de 2 planos (réguas de gases): a aba "Planos com responsável inválido" lista isso.
H2	**Fancoletes** para os técnicos de climatização: Wagner Alves Cardozo (dia ímpar) e Eduardo Oliveira da Cunha (dia par).	Supervisão HETRIN	**Pedido:** mensagem de correções (sem data no texto) **Entrega:** 15/10 (PR #12)	Regra nominal por tipo de dia (ímpar → Wagner; par → Eduardo) somada ao cargo exigido Técnico de Climatização. Dados reais: 15 ocorrências futuras, todas em dia par → Eduardo.
H3	**Rondas de motobombas** para eletricistas, por turno e dia: diurno ímpar Luís Alberto; diurno par Salem Abreu; noturno ímpar Lúcio Jorge e Valdene Ferreira; noturno par Maikon Douglas.	Supervisão HETRIN	**Pedido:** mensagem de correções (sem data no texto) **Entrega:** 15/10 (PR #12)	Tabela turno × dia implementada. Dados reais: diurno ímpar → Luís Alberto (16), diurno par → Salem (9), noturno par → Maikon Douglas (5); noturno ímpar (Lúcio + Valdene) sem ocorrência no recorte conferido. Antes, as motobombas iam para auxiliares.
H4	**Limpeza de fancoils** pelos técnicos (Wagner e Eduardo).	Supervisão HETRIN	**Pedido:** mensagem de correções (sem data no texto) **Entrega:** 15/10 (PR #12)	Cargo exigido Técnico de Climatização para qualquer plano de limpeza de fancoil/fancolete (antes a regra cobria só o BL1). Dados reais: 17 de 17 com técnico.
H5	**Grupos geradores** exclusivamente a eletricistas.	Supervisão HETRIN	**Pedido:** mensagem de correções (sem data no texto) **Entrega:** 15/10 (PR #12)	Cargo exigido Eletricista (exclusivo) para planos de gerador e teste de partida. Dados reais: 10 de 10 eletricistas (antes só "teste de partida" era coberto e um plano de gerador ia para auxiliar).
H6	Revisar o **noturno ímpar**: Lúcio Jorge de Oliveira e Welington de Sousa Brito sem nenhuma recomendação.	Supervisão HETRIN	**Pedido:** mensagem de correções (sem data no texto) **Resposta:** 15/10 (PR #12)	Lúcio recebe recomendações (164 futuras; Valdene, 163). **Wellington: 0 por estar bloqueado** (aptidão pendente no cadastro/escala) — volta a receber ao ser desbloqueado na tela Colaboradores. O nome "WELINGTON DE SOUSA BRITO" do Neovero casa com o cadastro.
H7	**Incluir** Eduardo Oliveira da Cunha (Técnico de Climatização, admitido em 02/10/2026) e Alceu Rodrigues Junior (Eletricista, admitido em 13/10/2026).	Supervisão HETRIN	**Pedido:** relatório de 15/10 **Entrega:** 15/10 (PR #12)	Ambos já constavam na escala; as datas de admissão foram registradas (cadastro complementar e migração 007). Antes da admissão nenhum dos dois recebe OS (**0** recomendações). A escala de 07/10 foi conferida: quase idêntica à anterior (23 pessoas; mudou só o dia 12 de 2 pessoas administrativas).

#	O que foi solicitado	Quem pediu	Quando	O que foi feito
H8	**199 registros sem OS/status**; revisar vínculos de desligados.	Supervisão HETRIN	**Pedido:** relatório de 30/09 **Entrega:** 13–14/10 (PRs #6–#10)	Status separados: **Aguardando geração** (data futura) × **Sem OS – verificar** (data passada, sem OS; não conta como atraso). Na auditoria de 14/10: 1 534 aguardando geração e 163 "Sem OS – verificar". Causas: itens de plano com data parada no passado (ex.: fancolete desde 16/07) e rondas dos compressores 02/05/07 sem gerar porque a OS de 14/09 segue aberta (202614049/053/047).
H9	**32 registros sem OS** e **2 OS abertas / 4 em andamento paradas** por garantia ou falta de técnico.	Supervisão HETRIN	**Pedido:** relatório de 01/10 **Entrega:** 13–14/10	Mesma classificação e causas de H8. Gerar a OS ou encerrar a antiga só pode ser feito no Neovero; o sistema aponta e explica. Quanto às paradas, ver H10.
H10	**OS paradas** por garantia/ausência de técnico (3 abertas e 4 em andamento em 15/10).	Supervisão HETRIN	**Pedido:** relatórios de 01/10 e 15/10 **Entrega:** 14/10 (PR #10)	Novo status **Parada** (situação "em andamento" com parada registrada e sem retorno): 1 OS (202614049). 202614053/047 voltaram a funcionar → seguem "Em andamento". 202615533–536 estão "OS em Pendência" ("aguardando/em manutenção") *sem* parada registrada → mostram a descrição e a observação do Neovero, sem mudar a situação. O Neovero não tem campo estruturado de "garantia".
H11	**Inconsistências de automação**: transferências de responsável (OS 202614226, 202615137/150, 202615392, 202615448/449), 11 registros "sem OS" de 25–27/09 e possíveis equipamentos duplicados.	Supervisão HETRIN	**Pedido:** relatório de 24–27/09 **Entrega:** 14/10 (PR #10)	As OS citadas hoje estão com executante válido (Manoel, Jussara ×3, Salem, Luís Alberto). O Neovero informa só o responsável *atual*; por isso o **histórico de transferências** passou a ser registrado a partir de 14/10 (motivo anotável). Os registros "sem OS" de 25–27/09 são 14 na coleta, mesma causa de H8. Equipamentos de nome repetido (QUADRO-QAC-BOILLER, QUADRO-QAC-FC-B4-08, RÉGUA HOSPITALAR) só foram diagnosticados — nada foi apagado ou unificado.

3. HMB — solicitações dos gestores da HMB

Fonte: resposta ao e-mail de Latino de 09/10/2026 ("quais problemas estão enfrentando no uso regular da planilha"). Entregue na V2 (13/10/2026) e ajustada depois (14 e 15/10).

#	O que foi solicitado	Quem pediu	Quando	O que foi feito
M1	**Filtrar as preventivas por dias selecionados** ("há 2 dias não estou conseguindo"): dificulta acompanhar conclusão e atrasos.	Gestores HMB	**Pedido:** resposta ao e-mail de 09/10 (sem data no texto) **Entrega:** 13–14/10	Filtro por **dias não contíguos** dentro do período, mais status (múltiplo), atraso, turno, par/ímpar, responsável e busca. "Atrasada" = OS ainda não concluída com data anterior a hoje; totais, tabela e Excel usam o mesmo cálculo e os mesmos filtros. Bug achado com dado real e corrigido em 14/10: 113 OS contadas em dobro (atrasadas 382 → 302; pendentes 509 → 373). 126 combinações status × atraso × turno × paridade conferidas: totais, lista e soma por status idênticos.
M2	**Colaboradores desligados continuam aparecendo**: Ronaldo Manoel dos Santos (08/09/2026), Caio Cezar Santos Pereira (18/09/2026) e Lesle Venini Izidoro dos Santos (26/09/2026).	Gestores HMB	**Pedido:** resposta ao e-mail de 09/10 (sem data no texto) **Entrega:** 13/10	Desligamento por data: **0** recomendações a eles e nenhuma OS aberta em nome deles. Continuam na lista de Colaboradores como "Desligado" (esmaecidos) só para preservar o histórico; há filtro por status.
M3	**Ordens aparecendo em nome do gestor** como executante.	Gestores HMB	**Pedido:** resposta ao e-mail de 09/10 (sem data no texto) **Entrega:** 13–14/10	Gestão nunca é executante nem recebe recomendação. Na auditoria de 14/10, entre as OS abertas: 235 em nome de gestão, 38 em nomes genéricos ("ELÉTRICA – DIURNO/NOITE" etc.), 16 de colaborador bloqueado e 5 sem responsável — todas na Revisão, com o executante sugerido. O Neovero cria a OS com o responsável padrão do plano; **trocar o executante é feito no Neovero**.

#	O que foi solicitado	Quem pediu	Quando	O que foi feito
M4	**Quantidade diária por colaborador**: Elétrica 14 ordens; Climatização 10.	Gestores HMB	**Pedido:** resposta ao e-mail de 09/10 (sem data no texto) **Entrega:** 13/10; virou aviso em 15/10 (PR #12)	Limites aplicados no motor (0 estouros em set–out; máximo observado 14/dia). Depois, por decisão de produto, o limite passou a ser **aviso**: a OS continua escalada e aparece "Requer intervenção", com o motivo ao clicar. Pedido da HMB, mas o mecanismo é compartilhado e vale também na HETRIN.
M5	**Responsáveis pelas rondas diárias**: diurno ímpar Iranildo; noturno ímpar Diego H; diurno par Michael; noturno par Diego H.	Gestores HMB (e retorno do gestor)	**Pedido:** resposta ao e-mail de 09/10 (sem data no texto) **Entrega:** 13/10 **Ajuste:** 15/10 (PR #13 e #16)	A tabela foi implementada em 13/10; "Michael" (2 pessoas) e "Diego H" (nenhuma com essa inicial) ficaram sem confirmação, então as rondas ficavam sem candidato. Em 15/10 o gestor informou que as rondas diárias são **automáticas no Neovero** (equipes Elétrica/Climatização × Diurno/Noturno): as 4 equipes passaram a valer como responsável correto, sem recomendação, e a tela mostra as **pessoas de plantão** da equipe no dia. A tabela nominal ficou desativada (código mantido). Efeito: sem candidato 635 → 64; requer intervenção 788 → 98; Revisão 294 → 259.
M6	**Oficina de ar comprimido e vácuo**: diurno par Douglas Rodrigues e Gustavo Rafael; diurno ímpar Israel.	Gestores HMB	**Pedido:** resposta ao e-mail de 09/10 (sem data no texto) **Entrega:** 13/10	Regra implementada como pedida. Na escala de outubro (arquivo de 07/10) ela **não fecha**: Douglas trabalha nos dias ímpares, Gustavo nos pares e Israel está de folga/férias de 17/10 em diante → em dia par só Gustavo; em ímpar quase ninguém (64 ocorrências sem candidato, com o motivo na tela). O sistema não escolhe outra pessoa por conta própria. O Neovero guarda um só responsável por OS, então "dois responsáveis" não se aplica por API.
M7	**Sugestão**: a automação preencher o responsável de cada ordem no Neovero (a parte mais demorada).	Gestores HMB	Sugestão na resposta ao e-mail de 09/10 (sem data no texto) Entrega parcial: 13–14/10	Fila de "Atribuição" (restrita a administradores): OS sem executante válido + proposta do sistema + aprovação + simulação, tudo auditado. A **escrita no Neovero está desligada** (e em simulação quando ligada): o contrato da API de atualização não é documentado e não foi validado com uma OS real.

4. Regras vigentes — HETRIN

Ficam em `units/grand_massif` e só valem para a HETRIN.

Tipo	Plano / situação	Regra	Origem
Cargo exigido	Rondas diárias de chiller / ar comprimido	Técnico de Climatização (exclusivo)	Supervisão HETRIN (set/2026)
Cargo exigido	Limpeza de fancoils e fancoletes	Técnico de Climatização	Supervisão HETRIN (correções)
Cargo exigido	Inspeção do sistema de combate a incêndio; painéis termossolares	Eletricista	Supervisão HETRIN (set/2026)
Cargo exigido	Grupos geradores (teste de partida e demais planos)	Eletricista (exclusivo)	Supervisão HETRIN (correções)
Cargo exigido	Coleta de medidor noturna (N1)	Aux. Eletricista	Supervisão HETRIN (set/2026)
Cargo + alternativa	Réguas de gases medicinais; exaustores/difusores	Aux. Manutenção (alternativa explícita: Aux. Eletricista, com aviso)	Supervisão HETRIN (set/2026)
Cargo + alternativa	Ronda de iluminação/tomadas	Eletricista (alternativa explícita: Aux. Eletricista, com aviso)	Supervisão HETRIN (set/2026)
Cargo exigido	Motobombas	Eletricista	Supervisão HETRIN (correções)
Nominal (dia)	Fancoletes	Ímpar: Wagner Alves Cardozo · Par: Eduardo Oliveira da Cunha	Supervisão HETRIN (correções)
Nominal (turno × dia)	Motobombas	Diurno ímpar: Luís Alberto · Diurno par: Salem Abreu · Noturno ímpar: Lúcio Jorge e Valdene Ferreira · Noturno par: Maikon Douglas	Supervisão HETRIN (correções)
Nominal (turno × dia)	Coleta diária de medidor e de hidrômetro	Medidor: Jussara (diurno ímpar), Wellington (noturno ímpar), Eduonete (diurno par), Isabel (noturno par) · Hidrômetro: Jussara (ímpar), Eduonete (par)	Supervisão HETRIN, e-mail "Ajustes na Lógica de Distribuição de OS" (set/2026); não alterada
Vínculo	Eduardo (admissão 02/10) e Alceu (admissão 13/10)	Elegíveis só a partir da data de admissão	Relatório de 15/10
Vínculo	Carlos Aurélio (11/09), Maikon Jonathas (16/09), Willian (22/09)	Inelegíveis a partir da data de desligamento	Relatórios de 30/09 e 15/10

Como funciona: "Cargo exigido" é um filtro estrito — só concorre quem é do cargo permitido, está de plantão e tem vaga; sem ninguém, a OS fica com "Requer intervenção" e o motivo (o sistema nunca escolhe outro cargo por conta própria). "Alternativa" só entra quando nenhum cargo principal pode e vem com aviso. A regra nominal restringe os nomes e o cargo exigido continua valendo junto. OS *já atribuídas* a cargo fora da regra são só sinalizadas (Revisão → "Cargo fora da regra").

5. Regras vigentes — HMB

Ficam em `units/brasilandia` e só valem para a HMB.

Tipo	Plano / situação	Regra	Origem
Nominal (turno × dia)	Oficina de ar comprimido e vácuo	Diurno par: Douglas Rodrigues e Gustavo Rafael · Diurno ímpar: Israel (noturno não especificado)	Gestores HMB
Automática no Neovero	Rondas diárias (Elétrica/Climatização × Diurno/Noturno)	Responsável = equipe: vale como correto e não recebe recomendação; a tela mostra as pessoas de plantão da equipe no dia	Gestor HMB (15/10)
Desativada	Tabela nominal das rondas	Diurno ímpar: Iranildo · Diurno par: Michael · Noturno: Diego H (pendente) — mantida no código, fora das regras ativas	Gestores HMB
Vínculo	Ronaldo (08/09), Caio (18/09), Lesle (26/09)	Inelegíveis a partir da data de desligamento	Gestores HMB

Regras comuns às duas unidades (mecanismo geral)

- **Elegibilidade:** só recebe OS quem executa OS, está ativo, dentro do vínculo (admissão/desligamento por data) e não bloqueado. Gestão/administrativo nunca é executante.
- **Limite diário:** Elétrica 14 e Climatização 10 ordens por colaborador por dia — pedido pela HMB, mas o mecanismo é compartilhado e vale nas duas unidades. É **aviso** ("Requer intervenção"); a OS continua escalada.
- **Status das preventivas:** Concluída, Em andamento, Parada, Pendente, Aguardando geração, Sem OS – verificar, Cancelada; "atrasada" = OS ainda não concluída com data anterior a hoje.
- **Isolamento:** cada usuário comum vê só a sua unidade (só administradores acessam as duas); as regras de uma unidade não são importadas pela outra (conferido no código).
- **Ponto compartilhado a revisar:** a classificação de categoria da OS por palavras-chave (ex.: "ar comprimido", "termossolar", "medidor") está no motor geral; várias foram acrescentadas a pedido da supervisão da HETRIN e valem também para a HMB. Foram conferidas contra os planos das duas unidades, mas podem ser separadas por unidade se desejado.

6. O que foi adicionado para ajudar

Recurso	Para que serve
Aba Revisão	Ordens a revisar (gestão, genérico, desligado, bloqueado ou vazio), planos com responsável padrão inválido, OS com cargo fora da regra e transferências de responsável (com motivo anotado).
Requer intervenção	Indicador e filtro para OS sem candidato ou acima do limite diário; o motivo aparece ao clicar. A OS continua escalada.
Status novos	Parada, Aguardando geração e Sem OS – verificar, com a descrição e a observação do Neovero nas OS em andamento.
Coluna Recomendado	Mostra o executante sugerido; sem recomendação, um texto curto (Concluída, Já atribuída…); nas rondas automáticas da HMB, as pessoas de plantão na equipe do Neovero.
Filtros	Dias não contíguos, período, status, atraso, turno, par/ímpar, responsável e busca; etiquetas dos filtros em uso, removíveis. O Excel exportado usa os mesmos filtros da tela.
Segurança de acesso	Login por unidade; desconexão automática após 25 minutos sem uso, com aviso 2 minutos antes; cada usuário só vê a própria unidade.
Sugestões e Suporte	Formulário dentro do sistema (sugestão, problema ou melhoria), com mensagens registradas na plataforma.
Manual do usuário	PDF com prints de todas as telas (versão 2.0).

7. Pontos em aberto

#	Ponto	Quem decide / age
1	**Ar comprimido e vácuo (HMB):** a regra (par → Douglas + Gustavo; ímpar → Israel) não é atendível com a escala de outubro (Douglas trabalha em dias ímpares; Israel de folga/férias desde 17/10). Confirmar a regra ou ajustar a escala.	Gestores HMB
2	**"Diego H" / "Diego" (HMB):** sem pessoa identificada; só importa se a tabela nominal das rondas for reativada.	Gestores HMB
3	**OS 202615533–536 (HETRIN):** em pendência ("aguardando manutenção") sem parada registrada — devem ser tratadas como *Parada*?	Hetrin
4	**Wellington (HETRIN):** bloqueado por aptidão pendente — por isso não recebe OS, inclusive como nome do noturno ímpar da coleta de medidor. Liberar quando regularizado ou indicar substituto.	Hetrin (cadastro)
5	**OS e planos no Neovero:** trocar o responsável das 4 OS abertas de desligados (William, Carlos Aurélio) e do padrão dos 2 planos de réguas; tratar as OS antigas dos compressores 02/05/07 (a rotina diária não gera enquanto estiverem abertas); gerar as OS faltantes.	Hetrin (no Neovero)
6	**Preenchimento automático no Neovero (HMB):** a escrita está desligada; antes de ligar, testar com uma OS em ambiente seguro. Também não foi reproduzida a causa dos "4 registros do William em 01/10": faltam os números das OS.	MyFlux + HMB
7	**Capacidade (HETRIN):** 577 OS escaladas com "Requer intervenção" por limite diário; o Técnico de Climatização são 2 pessoas em dias alternados (limite 10/dia), com 14 rondas de 22/10 em diante sem candidato na auditoria. É decisão de dimensionamento (reforçar a equipe ou revisar o limite), não do sistema.	Hetrin / HMB