

**YÜKSEK GERİLİM ALTINDA ÇALIŞILAN
PLATFORMLU ARAÇLARDA SEPET YALITIMI
MÜAYENE RAPORU**



Firma Adı		PAREN ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.		Teklif No	2025/TK-M-206
Ölçüm Adresi		LALAPAŞA MAH. ALI AĞA SOK. AHMETOĞLU APT. ÇANAKKALE/CECABAT NO:6/8			
Telefon	-	Kontrol Tarihi	24.12.2025	E-Posta	2025/BİL-206-01
ARAÇ VE SEPET BİLGİLERİ					
Sepet Markası	PAKSAN	Hava durumu	KAPALI	Araç Plakası	25 GD 821
Sepet Modeli	KT 142-20	Sıcaklık	26°C	Sepet Seri No	%38
Sepet İzolasyon Dayanım Değeri (kv)	70	Nem			
ÖLÇÜM CİHAZI					
Ölçüm Cihazı Modeli	HV HIPOT ELEKTRİK/ GDYD-1010D				
Ölçüm Cihazı Kodu	CN-HV-01				
Ölçüm Cihazı Kalibrasyon Tarihi	14.01.2025				
GÖZLE MÜAYENE					
Sepet üzerinde herhangi bir delik, çatlak, kırık, ezilme ve buna benzer hasar var mı?	Muayene öncesi sepet üzerinde herhangi bir deformasyon tespit edilmemiştir.				
Sepetin zemininde kir veya test sırasında zarar verecek herhangi bir malzeme var mı?	Sepetin zemininde kir veya test sırasında zarar verecek herhangi bir malzeme yoktur.				
Açıklama		Uygun	Uygun	Uygun	Uygun Değil
ÖLÇÜM VE KARŞILAŞTIRMA					
Değerlendirme: Delik, çatlak, kırık, ezilme ve buna benzer hasar durumu	Okunan Akım (mA)	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun Değil
İLGİLİ STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER					
Deney işlemi TS EN 61057 göre gerçekleştirilmektedir. Maksimum deney geriliminde 60 s bekletilmektedir. Test sonrasında herhangi bir deformasyon olup olmadığı gözle kontrol edilir.					
TESPİT EDİLEN EKSIKLIKLER –BULGULAR-İKAZ VE ÖNERİLER					
TESPİT EDİLEN EKSIKLIKLER –BULGULAR:					
1. Sepet tabanında bağlantı somunları ve lamba bağlantıları vidaları, somunları sepet malzemesiyle yalıtılması tavsiye edilir.					
2. Sepetin boyanması yada bağlantılarında yapılan değişiklik yapılırsa durumunda test raporu geçersiz olup testin tekrar yapılması tavsiye edilir.					
3. Yapılan müayene işlemi aracın yüksek gerilim hatlarında elektrik kesilmeden tam güvenli olarak kullanılabilmesi için gerekli ekipmanlar, sepet, hidrolik hortumlar temiz toz ve hatta uygun şartlar oluştuğunda gevrekli havayı iletim hattı olarak kullanılabileceği unutulmamalıdır. Kaldırma ekipmanları, sepet, hidrolik hortumlar temiz tutulmalı ve nemli ortamlarda araç uzun süre bulundurulmamalıdır. Herhangi bir şüpheli durumda müayene işlemlerinin tekrarlanması tavsiye edilir.					
SONUÇ					
Yukarıda kontrol tarihinde teknik özellikleri belirtilen sepetin mevcut şartlar altında yalıtkan bir malzemeyle sahıplı olduğu görülmüş olup ölçüm sonuçları uygundur; sonra ki kontrol tarihi 24.12.2026'dır. Sonuçlar testin yapıldığı tarihteki koşullar için geçerlidir. Müayene işlemleri sadece sepete uygulanmış olup TS EN 61057 göre uygulanan test sonucunda sepetin yüzey direncini koruduğu herhangi bir deformasyon delinme vb. görülmemiştir.					
KONTROL EDEN MÜAYENE PERSONELİ		İMZA/ONAY			
Adı Soyadı : MEHMET YAĞBASAN		Uygun			
Unvanı : ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ		Uygun			
Diploma No/Tarih: 64062014		Uygun			
Ekipnet No: K21065520		Uygun			