

**YÜKSEK GERİLİM ALTINDA ÇALIŞILAN
PLATFORMLU ARAÇLARDA SEPET YALITIMI
MÜAYENE RAPORU**



Firma Adı		PAREN ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.		Teklif No	2025/TK-M-206
Ölçüm Adresi		LALAPAŞA MAH. ALI AĞA SOK. AHMETOĞLU APT. ÇANAKKALE/CECABAT NO:6/8			
Telefon		-		Kontrol Tarihi	24.12.2025
E-Posta		-		Kontrol Numarası	2025/BİL-206-03
ARAÇ VE SEPET BİLGİLERİ					
Sepet Markası		PAKSAN		Hava durumu	KAPALI
Araç Plakası		25 GD 824		Ölçüm yeri	Dış alan
Sepet Model		KT 142-20		Sıcaklık	26°C
Sepet Seri No		-		Nem	%38
Sepet İzolasyon Dayanım Değeri (kV)		70			
ÖLÇÜM CİHAZI					
Ölçüm Cihazı Marka Model		HV HIPOT ELECTRIC/ GDYD-1010D			
Ölçüm Cihazı Kodu		CN-HV-01			
Ölçüm Cihazı Kalibrasyon Tarihi		14.01.2025			
GÖZLE MÜAYENE					
Sepet üzerinde herhangi bir delik, çatlak, kırık, ezilme ve buna benzer hasar var mı?		Müayene öncesi sepet üzerinde herhangi bir deformasyon tespit edilmemiştir.		Uygun	Uygun Değil
Sepetin zemini de kir veya test sırasında zarar verecek herhangi bir malzeme var mı?		Sepetin zemini de kir veya test sırasında zarar verecek herhangi bir malzeme yoktur.		Uygun	Uygun Değil
ÖLÇÜM VE KARŞILAŞTIRMA					
Değerlendirme: Delik, çatlak, kırık, ezilme ve buna benzer hasar durumu		Uygun			
Okunan Akım (mA)		Uygun			
Deneysel Gerilim (V)		Uygun Değil			
İLGİLİ STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER					
Deneysel işlemi TS EN 61057 göre gerçekleştirilmiştir. Maksimum deneysel gerilimde 60 s bekletilmektedir. Test sonrasında herhangi bir deformasyon olup olmadığı gözle kontrol edilir.					
TESPİT EDİLEN EKSKİKLİKLER - BULGULAR - İKAZ VE ÖNERİLER					
TESPİT EDİLEN EKSKİKLİKLER - BULGULAR - İKAZ VE ÖNERİLER					
1. Sepet tabanında bağlantı somunları ve lamba bağlantıları vidaları, somunları sepet malzemesiyle yalıtılması tavsiye edilir.					
2. Yapılan müayene işlemi aracın yüksek gerilim hatlarında elektrik kesilmeden tam güvenli olarak kullanılabileceğini göstermemektedir. Yüksek gerilim; nem, toz ve hatta uygun şartlar oluştuğunda gevreklik hatları iletim hattı olarak kullanılabileceği unutulmamalıdır. Kaldırma ekipmanları, sepet, hidrolik hortumlar temiz tutulmalı ve nemli ortamlarda araç uzun süre bulundurulmamalıdır. Herhangi bir şüphe olması durumunda müayene işlemlerinin tekrarlanması tavsiye edilir.					
SONUÇ					
Yukarıda kontrol tarihinde teknik özellikleri belirtilen sepetin mevcut şartlar altında yalıtkan bir malzemeye sahip olduğu görülmüş olup ölçüm sonuçları uygundur; sonra ki kontrol tarihi 24.12.2026 'dır. Sonuçlar testin yapıldığı tarihteki koşullar için geçerlidir. Müayene işlemleri sadece sepete uygulanmış olup TS EN 61057 göre uygulanan test sonucunda sepetin yüzey direncini koruduğu herhangi bir deformasyon delinme vb. görülmemiştir.					
KONTROL EDEN MÜAYENE PERSONELİ		İMZA/ONAY			
Adı Soyadı : MEHMET YAĞBASAN					
Unvanı : ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ					
Diploma No/Tarih: 64062014					
Ekipnet No: K21065520					