

Ekipnet No: K21065520		Diploma No/Tarih: 64062014	
Uzman: ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ		Adı Soyadı: MEHMET YAĞBASAN	
KONTROL EDEN MUAYENE PERSONELİ			
İMZASI/ONAY			
Yükarda kontrol tarihinde teknik özellikleri belirtilen sepetin mevcut şartlar altında yalnızca bir malzemeyle sahip olduğu görülmüş olup ölçüm sonuçları uygundur; sonra ki kontrol tarihi 24.12.2025'tir. Sonuçlar testin yapıldığı tarihteki koşullar için geçerlidir. Muayene işlemleri sadece sepete uygulanmış olup TS EN 61057 göre uygulanan test sonucunda sepetin yüzey direncini koruduğu herhangi bir deformasyon delilime vb. görülmemiştir.			
SONUÇ			
1. Sepet tabanında bağlantı somunları ve lamba bağlantıları vidaları, somunları sepet malzemesiyle yalıtılması tavsiye edilir.			
2. Sepetin boyanması yada bağlantılarında yapılan değişiklik yapılmaması durumunda test raporu geçersiz olup testin tekrar yapılması tavsiye edilir.			
3. Yapılan muayene işlemi aracı yüksele gerilim hatlarında elektrik kesilmeden tam güvenli olarak kullanılabilirliği göstermemektedir. Yüksek gerilim; nem, toz ve hatta uygun şartlar oluştuğunda gevrekli hatları iletim hatları olarak kullanılabileceği unutulmamalıdır. Kaldırma ekipmanları, sepet, hidrolik hortumlar temiz tutulmalı ve nemli ortamlarda araç uzun süre bulundurulmamalıdır. Herhangi bir şüpheli durumda muayene işlemlerinin tekrarlanması tavsiye edilir.			
İKAZ VE ÖNERİLER:			
TESPİT EDİLEN EKSKİKLİKLER-BULGULAR:			
TESPİT EDİLEN EKSKİKLİKLER-BULGULAR-İKAZ VE ÖNERİLER			
Deney işlemi TS EN 61057 göre gerçekleştirilmiştir. Maksimum deney geriliminde 60 s bekletilmektedir. Test sonrasında herhangi bir deformasyon olup olmadığı gözle kontrol edilir.			
İLGİLİ STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER			
6	61000	2,8	✓
5	50000	2,2	✓
4	40000	2,1	✓
3	35000	1,4	✓
2	21000	1,1	✓
1	10000	0,7	✓
Değerlendirme (V)	Okunaklı Akım (mA)	Uygun	Değerlendirme: Delik, gatlak, kırık, ezilme ve buna benzer hasar durumu
ÖLÇÜM VE KARŞILAŞTIRMA			
Sepet üzerinde herhangi bir delik, gatlak, kırık, ezilme ve buna benzer hasar var mı?			
Sepetin zemini kır veya test sırasında zarar verecek herhangi bir malzeme var mı?			
Muayene öncesi sepet üzerinde herhangi bir deformasyon tespit edilmiştir.			
Sepetin zemini kır veya test sırasında zarar verecek herhangi bir malzeme yoktur.			
Uygun	Uygun	Uygun	Uygun Değerlendirme
GÖZLE MUAYENE			
Açıklama			
Ölçüm Cihazı Kalibrasyon Tarihi			
Ölçüm Cihazı Kodu			
Ölçüm Cihazı Marka Modeli			
HV HIPOT ELEKTRİK/GDYD-1010D			
Ölçüm Cihazı			
Sepet İzolasyon Dayanım Değeri (kV)			
70			
Sepet Seri No			
-			
Sepet Modeli			
KT 142-20			
Sıcaklık			
26°C			
Araç Plakası			
25 GD 826			
Ölçüm Yeri			
Dış alan			
Sepet Markası			
PAKSAN			
Hava durumu			
KAPALI			
ARAÇ VE SEPET BİLGİLERİ			
Ölçüm Bilgileri			
E-Posta			
-			
Telefon			
-			
Kontrol Tarihi			
24.12.2025			
Kontrol Numarası			
2025/BIL-206-04			
Firma Adı			
PAREN ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.			
Telif No			
2025/TK-M-206			
Ölçüm Adresi			
LALAPAŞA MAH. ALI AĞA SOK. AHMETOĞLU APT. ÇANAKKALE/CECERAT NO:6/8			
GENEL BİLGİLER			



YÜKSEK GERİLİM ALTINDA ÇALIŞILAN ARAÇLARDA SEPET YALITIMI MUAYENE RAPORU

