

**YÜKSEK GERİLİM ALTINDA ÇALIŞILAN
PLATFORMLU ARAÇLARDA SEPET YALITIMI
MUAYENE RAPORU**



GENEL BİLGİLER				
Firma Adı	PAREN ELEKTİRK ÜRETİM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.		Teklif No	2025/TK-M-206
ÖLÇÜM Adresi	LALAPAŞA MAH. ALİ AĞA SOK. AHMETOĞLU APT. ÇANAKKALE/ECEABAT NO:6/8			
Telefon	-	Kontrol Tarihi	24.12.2025	
E-Posta	-	Kontrol Numarası	2025/BİL-206-01	
ARAÇ VE SEPET BİLGİLERİ		ÖLÇÜM BİLGİLERİ		
Sepet Markası	PAKSAN	Hava durumu	KAPALI	
Araç Plakası	25 GD 821	Ölçüm yeri	Dış alan	
Sepet Model	KT 142-20	Sıcaklık	26°C	
Sepet Seri No	-	Nem	%38	
Sepet İzolasyon Dayanım Değeri (kV)	70			
ÖLÇÜM CİHAZI				
Ölçüm Cihazı Marka Model	HV HIPOT ELECTRIC/ GDYD-1010D			
Ölçüm Cihazı Kodu	CN-HV-01			
Ölçüm Cihazı Kalibrasyon Tarihi	14.01.2025			
GÖZLE MUAYENE		Açıklama	Uygun	Uygun Değil
Sepet üzerinde herhangi bir delik, çatlak, kırık, ezilme ve buna benzer hasar var mı?		Muayene öncesi sepet üzerinde herhangi bir deformasyon tespit edilmemiştir.	✓	
Sepetin zemininde kir veya test sırasında zarar verecek herhangi bir malzeme var mı?		Sepetin zemininde kir veya test sırasında zarar verecek herhangi bir malzeme yoktur.	✓	
ÖLÇÜM VE KARŞILAŞTIRMA				
	Deney Gerilimi (V)	Okunan Akım(mA)	Değerlendirme:Delik, çatlak, kırık, ezilme ve buna benzer hasar durumu	
			Uygun	Uygun Değil
1	10000	0,7	✓	
2	21000	1,1	✓	
3	35000	1,4	✓	
4	40000	2,1	✓	
5	50000	2,2	✓	
6	61000	2,8	✓	
İLGİLİ STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER				
Deney işlemi TS EN 61057 göre gerçekleştirilmektedir. Maksimum deney geriliminde 60 s bekletilmektedir. Test sonrasında herhangi bir deformasyon olup olmadığı gözle kontrol edilir.				
TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLER –BULGULAR-İKAZ VE ÖNERİLER				
TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLER –BULGULAR:				
İKAZ VE ÖNERİLER :				
1. Sepet tabanında bağlantı somunları ve lamba bağlantıları vidaları, somunları sepet malzemesiyle yalıtılması tavsiye edilir.				
2. Sepetin boyanması yada bağlantılarında yapılan değişiklik yapılması durumunda test raporu geçersiz olup testin tekrar yapılması tavsiye edilir.				
3. Yapılan muayene işlemi aracın yüksek gerilim hatlarında elektrik kesilmeden tam güvenli olarak kullanılabileceğini göstermemektedir. Yüksek gerilimin; nem, tozve hatta uygun şartlar oluştuğunda çevredeki havayı iletim hattı olarak kullanılabileceği unutulmamalıdır. Kaldırma ekipmanları, sepet, hidrolik hortumlar temiz tutulmalı ve nemli ortamlarda araç uzun süre bulundurulmamalıdır. Herhangi bir şüphe olması durumunda muayene işlemlerinin tekrarlanması tavsiye edilir.				
SONUÇ				
Yukarıda kontrol tarihinde teknik özellikleri belirtilen sepetin mevcut şartlar altında yalıtkan bir malzemeye sahip olduğu görülmüş olup ölçüm sonuçları uygundur; sonra ki kontrol tarihi 24.12.2026'dir. Sonuçlar testin yapıldığı tarihteki koşullar için geçerlidir. Muayene işlemleri sadece sepete uygulanmış olup TS EN 61057 göre uygulanan test sonucunda sepetin yüzey direncini koruduğu herhangi deformasyon delinme vb. görülmemiştir.				
KONTROL EDEN MUAYENE PERSONELİ			İMZA/ONAY	
Adı Soyadı : MEHMET YAĞBASAN				
Unvanı : ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ				
Diploma No/Tarih: 64062014				
Ekipnet No: K21065520				