
PR 02

Le Micro-contrôleur

Présentation

Le **micro-contrôleur** a besoin de courant pour fonctionner. On ne peut pas le brancher directement sur la prise de courant qui fourni beaucoup trop de courant et pas sous la bonne forme.




Pour que tous les composants reçoivent du courant, on va faire un **circuit** qui part de l'Arduino par les **connecteurs** (ou pins) qui se trouvent sur les côtés, passe dans tous les composants et revient dans l'Arduino.

On va tout connecter en utilisant la **planque d'essai** (la plaque avec plein de trous) qu'on appelle aussi **planche à pain**. Dans les appareils électroniques, le circuit et soudé pour être plus solide.



Les **connecteurs** sur les côtés sont connectées à l'alimentation électrique et au processeur d'instructions. Il va utiliser le programme pour déterminer quel courant est envoyé à quelle broche.



Le **crystal** bat a un rythme régulier et à chaque chaque battement le **processeur** exécute une **instruction** (un petit bout du programme). Il va lire la quantité de courant sur un connecteur ou permettre/interdire le passage du courant sur le connecteur. Les connecteurs binaires sont 0 ou 1 (fermé ou ouvert). Certains connecteurs sont **analogiques**. Ils permettent de gérer plusieurs valeurs.

