SMARS SL V1.0 INSTRUCTIONS





1x



2x



2x



1x



2x



32x

32x



1x



1x



2x



1x



1x

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



(16x)

11



12