

ID	Date	Company	Rig	What Was Seen	What Was Discussed	What Was Reinforced	Comments Added by Rig Leadership
92335	06.08.2026	Transocean	TNG	A person inside the accommodation area was observed wearing footwear that did not meet Transocean standards. The footwear was not closed-toe with a fixed heel, as required.	I stopped the individual and reminded him of the footwear requirements. We discussed that this information is clearly communicated during all welcome-onboard meetings and that proper footwear is required to ensure personal safety inside the accommodation. I referred him to Transocean's Personal Protective Equipment Standard, which states that all personnel, including off-tour personnel, must wear closed-toe and fixed-heel footwear inside the accommodation.	The individual acknowledged the reminder and agreed to change into footwear that complies with Transocean standards. He also agreed to remain mindful of the requirement going forward.	
92336	06.08.2026	Scantech	TNG	Mens jeg var ute på brennerbom på styrbord side oppdaget jeg at det var en grind som ikke var sikret mot sjøen. Det vil si hvis noen brukte denne som støtte kunne denne åpnes og du ville da fjernet en barriere mot sjø. Sjekket også brennebom babord side. Var likt der. På begge sider manglet det carbinkroker for å sikre grind.	Vi ble enige om at vi måtte finne noe og sikre disse på.	Vi gikk og fant wire og carbinkroker og monterte disse opp på begge sider.	Veldig god observasjon og aksjon. Viktig at riktig gate ut til brennerbom holdes åpen og de andre stengt og låst med karabin, alt ettersom hvilken vinkel vi opererer med på bommen. Ch.M
92337	06.08.2026	Expro	TNG	Scaffold in test area is poor, lots of trip hazard and open spots to step into, this is the well test area	Stay alert and look where you put your feet.	I find it strange that this installation is approved by certified personnel.. test crew to look after each other all time	You have a scaffolder onboard for this purpose, he is yours to utilize at any time if scaffold needs to be improved. Ch.M
92338	06.08.2026	Aramark	TNG	Flott at min kollega tok tak og fikk sjøsikret hylle med utstyr i byssa skikkelig			God fokus på sjøsikring. Ch.M
92339	06.08.2026	Transocean	TNG	Manglende Ukentlig HSE	Helt greit med en slik runde i felt der vi tar til oss viktige påminnelser, men vi synes det går på bekostning av informasjonsflyten ombord	Skulle gjerne sett at disse rundene ikke erstatter HSE møte, da flere er interessert i informasjon ang overgang til Irpa, ny operatør, relevant informasjon fra selskapet.	Helt enig i at informasjonsflyt er viktig. Utreisemøter og utreisebrev er en god plattform for informasjon på de nevnte tema. Ch.M
92340	06.08.2026	Transocean	TNG	gikk runde i ansvarsområde for å lete etter PFG men fant ingen. det var rent og ryddig, noe som gjorde jobben enklere	.	fortsette å lete ved senere anledning	

92341	06.08.2026	rtc	TNG	Ryddig rundt BOP			
92342	06.08.2026	Expro	TNG	Perform pdo check on cal tank	Looked for pdo on cal tank levels	To see if loose items left after shift	
92343	06.08.2026	Aramark	TNG	Hyller i byssa sikret med clingfilm. I hyllen står det plastbakker, så det er ikke mye vekt å snakke om, men like fullt, de kan dette ned.	Å ha slingreduker under er veldig upraktisk, spesielt på de som står i høyden. Slingreduken krøller/flytter på seg når man skyver inn bakken.	Gikk i storen og fikk verktøystroper. Disse passet perfekt. Så nå er hyllen sikret.	God fokus på sjøsikring. Ch.M
92344	06.08.2026	rtc	TNG	Løft av insert ring , fra lmrp til rsiverplate	Bruk av dobbel sikring , sperret av område ,	Bruke splitt pinne på sjakler	
92345	06.08.2026	Aramark	TNG	Sjekket at sikringssplint var på plass før jeg komprimerte søppel. slo av lufttrykket når jeg var ferdig			
92346	06.08.2026	Transocean	TNG	ved kjøring av test steam, kom det steam inn i ankervinsj hus. Og ville ha løst ut brann alarm om ikke sensorer var slått av.	Kontroll rom kunne bekrefte at dem var midlertidig slått av.	Følge med.	
92347	06.08.2026	Transocean	TNG	Trykktesting i forbindelse med ventilstatus i workover systemet. prompt kort før bruk av truck	Fokus på å bruke riktige trykk	God kommunikasjon.	God fokus og bra jobbet
92348	06.08.2026	Transocean	TNG				
92349	06.08.2026	Roxar	TNG	Fikk bra hjelp av deckmann med å kjøre klemmer inn i container og stroppe :)			
92350	06.08.2026	Transocean	TNG	Arbeid/feilsøking på skyvedør til HTS	Klemfare	Sperre dør mens arbeid pågår	
92351	06.08.2026	Transocean	TNG	Fokus på hånd og fotplassering ved utførelse av dagens jobber.			
92352	06.08.2026	Transocean	TNG	Tok en tofs før vedlikehold av MCS system			
92353	06.08.2026	Nov	TNG	While carrying out overhaul of the POD check valves it was noted that it would be better carried out with 2 people due to weight and body position on the BOP. Requested assistance from colleague to assist with removal and installation.	Requested assistance and reviewed JSA with new participant.	Yes	
92354	06.08.2026	Kristian	TNG	Arbeid i henhold til plan			
92355	06.08.2026	Zeppelin	TNG	Arbeidet i henhold til arbeids ordre.	hansker	Jobb etter plan.	
92356	06.08.2026	Optime	TNG	Ryddet rundt workshop. Flere paller blei flyttet på. Plast og merkerlapper lå igjen. Plukket alt opp og kastet i søppel.			
92357	06.08.2026	Subsequence	TNG	Subsea areas being managed very well during workscope	Discussed good use of signs barriers if needed everyone aware of eachothers positions during tasks and there for eachother if needed	Agreement gained to keep working in a controlled safe manner	Agreed :) TSL :)

92358	06.08.2026	Scantech	TNG	Under arbeid på kran på babord side, oppdaget jeg at den ene griden på alternativ rømningsvei var løs i hengselet. Grinden var på midterste platå av alternativ rømningsvei.	Forsterket grind med en stropp og informerte marine om feil.	De skulle få sveiser til og se på det.	God observasjon og tilbakemelding. Vi følger opp. Ch.M
92359	06.08.2026	Transocean	TNG	Arbeid med rep. av luft pumpe i verksted	Brief før start Bruk av PROMT-kort		
92360	06.08.2026	GES	TNG	Personnel working on top of LMRP-harness and lanyards used, with secure tie off points and barriers below	Good planning and barrier management	Keep up good planning	
92361	06.08.2026	Transocean	TNG	Observerte person som brukte rett ppe og verktøy når han jobbet med å overhale ein ventil			
92362	06.08.2026	Transocean	TNG	Work platform in use while working on PHC	Importance of correct tools for the job	Use work platform instead of ladder	
92363	06.08.2026	Transocean	TNG	høytrykksvasking	bruk av riktig PVU	alt ok	
92364	06.08.2026	Harbour Energy	TNG	Observed tools left on the step outside the work area, creating a potential for a slip or fall when personnel entered or exited the area.	Moved the tools from the step and informed personnel that tools must be stored in the correct place when not in use, reinforcing proper tool storage discipline to prevent repeat occurrences.	Personnel explained that the tools had been left behind in error while they were carrying out another task. They acknowledged the issue, agreed to be more careful in future, and conducted a site inspection to ensure no additional tools were left in the area.	Good observation and action. Ch.M
92365	06.08.2026	Transocean	TNG	Rengjøring i pitrom	Bruk av PPE, rydde tilbake utstyr etter	.	God fokus og bra jobbet
92366	06.08.2026	Transocean	TNG	Rydding og vasking i ansvarsområdet: BB main deck	Diskuterte korrekt bruk av PVU til denne jobben som skulle foregå med høytrykkspyler.	Benyttet korrekt PVU. Ryddet området. Fjernet søppel, og la utstyr tilbake på riktig plass. Vasket og rengjorde drains.	
92367	06.08.2026	Transocean	TNG	Ryddig og fint ombord. Gikk i områdene til elektro og rengjorde.			
92368	06.08.2026	Transocean	TNG	Rydding i kjemikalie skap	Vi tok ut det som ikke hørte hjemme i skapet, samt oppdaterte inventory.	Folk bør bli flinkere til å legge på plass det dei bruker og ikke bare kaste jekkestropper og søppel inn i nærmeste skap.	Flott :)
92369	06.08.2026	Subsequence	TNG	Whilst lifting in new accumulator bottles onto BOP, used tag line and push sticks during installation to guide bottle in			
92370	06.08.2026	Transocean	TNG	Div Løft fra Sørvisdekk til dekk...	Tool Boox	Jobb kort på Jobben OK	

92371	06.08.2026	Harbour	TNG	Good comunication between rig and supply boat, made the job safe and efficient			
92372	06.08.2026	Transocean	TNG	Alle sperringer på plass ved løfting til båt. Jobbet i henhold til JBD. Banksman tydelig med vest. Gikk igjennom Fare Identifiseringskortet på plassen. Ingen PFG funnet på lastbærer før løft ned til båt.			
92373	06.08.2026	Transocean	TNG	løft fra main til service dekk. holde avstand fra last, klarere område og vær obs på kabelstrekk i luft og langs bumpere			
92374	06.08.2026	Transocean	TNG	Supply båt operasjon med last til og fra rig	Line of fire and JBD	Forsette som planlagt i TBT og gjennomgang ved bruk av promp kort	
92375	06.08.2026	Transocean	TNG	"Safepath'en som vi gjennomførte i går var veldig nyttig og lærerik. Der felles forståelse var i høysetet.	Det kan oppleves som tjenlig å gå igjennom prompt kortet på arbeidsstedet.	I større grad søke å gå gjennom prompt kort på arbeidsstedet.	
92376	06.08.2026	Transocean	TNG	*TBT/sikkerhetsamtale med hydraulikker ifm feilsøking på teleskopet på NOV kran.			
92377	06.08.2026	Aramark	TNG	colleague taking garbage to compactor	discussed correct PPE and check for barriers and check airhoses are connected		
92378	06.08.2026	Aramark	TNG	First aid training	Advanced HLR -Use of Auto CPR machine.	Good informative training with medic	
92379	06.08.2026	Oceaneering	TNG	God gjennomgang på søndagens safety path	Prompt kort. håndfritt utstyr. sperringer. ryddig arbeidsplass		
92380	06.08.2026	Oceaneering	TNG	God handover imellom skift	Vi skulle utføre en rov operasjon på utstyr som i utgangspktet ikke er tenkt operert subsea eller med ROV i utgangspunktet. Det var blitt lagd utstyr som for å installere qd med ventiler vha ROV subsea. Fikk en god handover på funksjon og design av utstyret. Samt tanker om hvordan avtroppende skift hadde sett for seg å utføre operasjonen.	Tok en runde på arbeidsstedet og gjorde våre egne vurderinger og la disse til de vi fikk handet over. Gjorde tool klar i ROV T4 arm i god tid mens det ble utført trykktesting. Operasjon ble utført med suksess	
92381	06.08.2026	Expro	TNG	God handover med dagskift			
92382	06.08.2026	Expro	TNG	God handover med dagskift			

92383	06.08.2026	Oceaneering	TNG	God kommunikasjon mellom de forskjellige team ved disconnecting av H08 og installering av blanking			
92384	06.08.2026	Expro	TNG	God kommunikasjon og gjennomgang med supervisor/makker med åpning/lukking og avblødning på choke manifold			
92385	06.08.2026	Transocean	TNG	God og nyttig informasjon ble gitt under møte på bro før well testing startet			
92386	06.08.2026	Oceaneering	TNG	God planlegging og gjennomføring av MOC i forbindelse med uforutsett situasjon i operasjonen subsea.			
92387	06.08.2026	Transocean	TNG	Godt samarbeid med dekk.			
92388	06.08.2026	Oceaneering	TNG	Godt samarbeid med One Subsea ifm å lage tool til å entre QD på HSLV	Utforming og funksjon		
92389	06.08.2026	Transocean	TNG	Helikopter operasjon. Roller, ansvar og sperringer.			
92390	06.08.2026	Harbour	TNG	Kjekt og se at det er så ryddig og fint ute på cargo områdene på riggen både styrbord og babord side, Veldig bra standard på housekeeping!			
92391	06.08.2026	Expro	TNG	Lysarmatur i kinosal blinker. Kan ikke skrues av. Årsak dårlig/defekt lysrør? Nr. 875EL016-005-L01	Dette bør byttes ut da det er til stor sjenanse ved filmvisning. Spesielt når rommet er mørkt.		
92392	06.08.2026	Expro	TNG	Manusl handling	Correct number of people for the lift		
92393	06.08.2026	Expro	TNG	Meeting on bright before open well	Everything regards to open well was discussed-all questions answer.	Thanks for very good meeting.	
92394	06.08.2026	Harbour Energy	TNG	MOC process related to a non-functional check valve in a chemical injection line.	The discussion was open and constructive, focusing not only on risks and uncertainties but also on opportunities and potential improvements.	Strong OneTeam collaboration was demonstrated throughout the process, with all parties working together toward a common goal and a safe, efficient solution. The Norge Standard in practice !!!!	
92395	06.08.2026	Transocean	TNG	Observerte bvo med riktig ppe under høytrykk vasking. Ga posetiv tilbake melding	PPE	.	Godt å høre at vi har godr rutiner

92396	06.08.2026	Baker	TNG	pdo sjekk			
92397	06.08.2026	Transocean	TNG	Safe Stand Down sti	Veldig godt tiltak med disse stiene i stedenfor ordinære HMS møter. Når man går rundt på poster på denne måten, får man diskutert problemstillinger i plenum, og man plukker opp kunnskap fra hverandre	Et godt tiltak	
92398	06.08.2026	Transocean	TNG	Toolbox talk på MRC i forkant av welltest	Meget god gjennomgang av Harbour representant for welltest. Grundig forklaring av oppkommende arbeid . Gode spørsmål og svar underveis. Fikk avklart en del problemstillinger og løsning på disse. Fikk en god følelse etter møtete av at jeg hadde forstått oppgaven som kommer.	Fortsette som planlagt.	
92399	06.08.2026	Langset	TNG	Using mask during the painting work in engin room			
92400	06.08.2026	Transocean	TNG	Veldig god hjelp fra Chief Day Mate Inge ved pålogging ved VO møte i møterom. Også ved hjelp og opplæring at registrere VO møte referat i GMS. Alltid hyggelig og behjelpelig når en spør om hjelp.			One Team
92401	06.08.2026	Wellpartner	TNG	Veldig god mat i kantinen dette oppholdet			
92402	06.08.2026	Transocean	TNG	Very informative walk around the well test equipment on aft upper deck with Expro engineers sharing knowledge preparing rig crew with fire fighting systems and expectations			
92403	06.08.2026	Harbour Energy	TNG	Good explanation and knowledge shown by WL crew during pulling LTHCP.	Discussed the ongoing operations and agreed on parameters which were to be controlled. Excellent communication with driller and OSS.	Excellent communication with driller and OSS.	
92404	06.08.2026	Transocean	TNG	God handover fra dagshift	forklarte ka dem hadde gjort og ka som er kommende operasjon		One Team
92405	06.08.2026	Transocean	TNG	TBT med wireline med opprigg av BHA	Line of fire, kompenserende utstyr, kommunikasjon mellom driller, Wellpartner, Altus og boredekk.	.	Godt jobbet. God gjennomgang er nøkkelen til suksess.

92406	06.08.2026	Transocean	TNG	Bruk av riktig verktøy og PPE ved feilsøking på jordfeil			
92407	06.08.2026	Transocean	TNG	oppserverer at sveiser er flink til og bruke riktig ppe	det er bra . gode holdninger gir god HMS	Fortsette slik	Godt å høre at vi har gode rutiner
92408	06.08.2026	Transocean	TNG	Stenge exhos spejl på kjele	fall sikring hånd verktøy til komnst	.	
92409	06.08.2026	RTC Offshore	TNG	Hytorc pumpe hadde ikke sikring på luft kobling. skrudde av luft,fant dette og monterte det på.			
92410	06.08.2026	Transocean	TNG	Ikke riktig fargekode på portable tool i bruk.		Tok en inspeksjon og satt på ny farge	
92411	06.08.2026	Transocean	TNG	Torque av failsafe bolter med hytorc.	viktig medd førbruksjekk av hytorc utstyr før bruk. ødlakte slanger eller utstyr kan medføre alvorlig skade.	bruke riktig ppe, vere ute av line of fire. Alltid ta førbruksjekk av slanger, nøkkel og pumpe.	
92412	06.08.2026	Transocean	TNG	Brønnstest møte på bro med alt relevant personell, i forkant av oppstart av brønnstest	Grundig og god informasjon om forestående brønnstest, hvor risikoer og kontrolltiltak ble diskutert og oppsummert	TNS - We ensure a common understanding	
92413	06.08.2026	Transocean	TNG	gjevnlig kommunikasjon mellom expro og boredekk under oppstart av utstyr	Bekreftende tilbakemelding		Godt å høre at vi har gode rutiner
92414	06.08.2026	Transocean	TNG	Observed Well Test Supervisor Aaron go through and give good information about Well Test Clean Up to new drill crew when they arrival rig today.	Focused on what was planned to do, HSE during well clean up and shut down system as is in place.	Be observant and look for any leaks when performing check rounds. Avoid unnecessary talking on the radio and use double ear protection when clean up starts.	
92415	06.08.2026	Transocean	TNG	Runde på Brann sikkring på Riggeren Før Wlltest Brenning så alle involverte hvet hva dem skal gjøre...	Tool Box på Jobben ...	Jobb kort er utfylt for farer som muligens kan oppstå	
92416	06.08.2026	Transocean	TNG	Runde på well control, oppstart av brønnstest.	Inhibitering av sensorer, PSD og brønnstest systemer	Forholde seg som instruert og planlagt.	
92417	06.08.2026	Transocean	TNG	Veldig god gjennomgang med Kjetil (villminken) på boredekk ang well testing og shut down prosedyrene. Ga oss en veldig god forståelse om hvordan dette fungerer.			One team
92418	06.08.2026	Transocean	TNG	Walk the line and safety brief in the well test area.	Discussed the ESD and PSD functions and placement. Discussed the available fixed and portable firefighting equipment. Discussed what is expected and what to look out for.	Monitor for any irregularities, spill to sea, gas leaks, fluid spillages. Contact well test team if in doubt.	Good focus, preparation and common understanding of upcoming operation is the key for success

92419	06.08.2026	Transocean	TNG	Welltest	Aron Harbour holdt en bra pre job	Informativt og lærerikt	
92420	06.08.2026	Transocean	TNG	God brief og planlegging av jobb før ridebelteoperasjon. etablerte god kommunikasjon, barrierer, og kameratsjekk.			Godt jobbet. God gjennomgang av jobb i forkant er nøkkelen til suksess.
92421	06.08.2026	Transocean	TNG	good communication with everyone involved in rigging up and running wireline	Line of fore and pinchpoints	Follow procedures and stop the job if it starts to change direction	Good to hear that we have good routines.
92422	06.08.2026	Altus	TNG	Hadde ein kameratsjekk av kollega før ridebelte arbeid			One Team
92423	06.08.2026	Altus	TNG	Kamerat sjekk på ridebelte før vi gikk opp			
92424	06.08.2026	Wellpartner	TNG	Riktig bruk av verktøy i høyden.	alt verktøy skal sikres med sikrings	Ta ut verktøy fra Drillers høydeskp.	
92425	06.08.2026	Transocean	TNG	Korrekt sikret verktøy i bruk da Flex loop ble montert. Bruk av fall sele og gode sikringspunkt.			
92426	06.08.2026	Subsequence	TNG	Whilst changing the sub seal on the riser adapter used only work at height tools. All tools secured with lanyards			