


COPYRIGHT 2025 - TOD

atualizar o copyright para 2026 (dar uma busca geral se tem algo datado de 2025)




Esses links do banner vamos padronizar os nomes assim: **Saiba mais / Más informacón / Learn more**

```
Arquivo  Editar  Exibir  H1  ÍE  B  I  S  G  ...

Dados do relatório da PCD Pluviométrica - 09/09/2026, 22:27:50

begin--
1;09-09-2026 22:26:25;14
2;09-09-2026 22:26:32;11
3;09-09-2026 22:26:36;14
--end
```

retirar o begin-- e --end do arquivo TXT



Retirar a palavra PluviDB




bloco novo 01 – Terminal Serial. Basicão para uso geral.. permitir escolher baudrate, função de limpar a tela e salvar historico em TXT (igual já consta dentro de alguns produtos)

bloco novo 02 – Abrir um LimniDB-RADAR, é basicamente uma cópia do LimniDB-CAP. já temos as informações para a pagina inicial. Para a pagina específica do produto teremos algumas leituras a mais, mas cada uma delas é uma repetição da chamada Modbus, com outros endereços. Acho que será super tranquilo de vc fazer mesmo sem estar com o Hardware para testar.

	CAP	RADAR
0	--	--
2	pressao	distancia
4	--	eixoX
6	temperatura	eixoY
8	--	Temperatura
10	--	Umidade
12	--	Flag Vibracao

O satélite GOES16 saiu e entrou o GOES19 no lugar, só atualizar o numero.



Acentos: Nível de potência

StatusGPSConfiguraçãoApontamento de A

Status GPS

Latitude

Long

Off

-27.627811

Definir o

Intervalo de correção

GPS Data / Time - Fix

00:00:00

2026/09/10 21:26:07

Log:

gps

GPS is off

>

Apagar o trecho em azul “Definir o” deixar só Intervalo de correção

StatusGPSConfiguraçãoApontamento de AntenaRF AvançadoTerminal

Nível de Potencia RF

37.501000bpsMin: 32Max: 38

31.60300bpsMin: 32Max: 38

37.501200bpsMin: 32Max: 38

Senha:

Digite a senha

Port

Senha inválida

Atualizar

Enviar

Os limites corretoes são: **26.00 até 38.50**

Mesmo com a senha inválida (vazia) ele mandou o comando, eu verifiquei sniffando pelo Serial Port Monitor

Unknown Command

techmode alpha

OK

pwrlvl

PWRLVL=38.0038.0038.00

pwrlvl=383838

OK

pwrlvl=38.38.38

Enviar

Time of fix: 2026/09/10 21:26:07

LAT: -27.627811

Long: -48.659328

Alt: 2.1

>gps

gps

GPS is off

>e

e

Unknown Command

>techmode alpha

techmode alpha

OK

>pwrlvl

pwrlvl

PWRLVL=38.00,38.00,38.00

Send dialog (available in Professional version only)

Sumiu com as virgulas:

O modulo TSAT está meio bugado, não consegui pegar a lógica ainda.

Como preparar o servidor de atualização em nosso domínio?