

Comment concevoir un robot qui peut se déplacer seul dans un espace clos ?

PICMOTO

Zana DIAMOUTENE Etienne RUAULT



'😅' De quoi est capable notre robot aujourd'hui ?

- Déplacement dans un espace entouré de bordures
- Condition d'arrêt : contact capteur moustache / 20s depuis le départ
- Suivre une paroi à 40 cm
- Affichage LCD
- Biélette




' 'Conception de la carte puissance

Étude technique

Moteurs à courant continu



Signal MLI ou PWM





' 'Conception de la carte puissance

Recherche des composants

La diode à roue libre

	1 N4148	1 N 4001	1N4007
1 Fmax	200 m A	A A	1A
VRRM		50	2000
choic	impossible	possole	posible





' Conception de la carte puissance

Recherche des composants

Transistor




Parmi les transistors disponibles, nous avons des transistors Bipolaire NPN, Bipolaire PNP, MOSFET canal N et MOSFET canal P.

Les transistors Bipolaire NPN et les transistors MOSFET canal N seront fermés pour un niveau haut du signal MLI_MG de commande, ce qui correspond à notre besoin.

Un autre paramètre va nous permettre d'effectuer le choix des transistors possibles, c'est le courant maximum. Ce courant maximum est identique au courant maximum du moteur.

En tenant compte de ces informations, choisissez dans la liste fournie (voir premier document) les transistors compatibles avec notre besoin.

	2 N 2222	33170	B 5 250	BD 238	TIP31C	B0511
/pe	Bipolavie	MOSFET N	Mosfet P	Bipolone PNP	13rpolane NPN	MOSFET N
max	800 m A	500mA			3 A	30A
hoix	imposible	imposible	mpssille	impsnole	ponible	penille
Ü,						






' Conception de la carte puissance

Recherche des composants


Regulateur de tension



tennoni de salie	7805 50	208F	78L05	78L12	LM 317 regleble
communical sortie	14		100 MA		
Choix	pinole	(mposble	possible	imposible	pas souhaité




Afin d'obtenir les +5,6v en sortie du régulateur 5v, on va « tromper» ce dernier en plaçant sa broche de masse à 0,6v, ainsi on aura bien 5 + 0,6 = 5,6v. Pour ce faire on va utiliser une diode de faible puissance, on sait que la tension à ses bornes lorsqu'elle est montée en directe est de +0,6v. Pour la polariser en directe, on branchera en série une résistance, l'autre extrémité de cette résistance sera connectée à la sortie du régulateur. On aura donc une tension de +5v à ses bornes.





'😅' Conception de la carte puissance


Saisie de schéma






'😌' Conception de la carte puissance

Typon / routage du circuit imprimé









'
'Conception de la carte puissance


Fabrication
















Programmes de base

Conversion d'une tension : fonction map

Génération d'un signal MLI

```
#include <Mapf.h> //bibliothèque Mapf pour les fonctions de mappage personnalisé
float pot; // Variable pour stocker la valeur lue du potentiomètre
void setup() {
    Serial.begin(9600); //communication série à 9600 bauds pour le débogage.
}

void loop() {
    // Lecture de la valeur analogique du potentiomètre (de 0 à 1023)
    pot = analogRead(A0);

    // Conversion de la valeur analogique en tension (de 0.00 à 5.00 volts) avec mapf
    float volt = mapf(pot, 0.00, 1023.00, 0.00, 5.00);

// Affichage de la tension sur le moniteur série
    Serial.println(volt);
}
```

```
int mli=5;//Déclaration de la broche pour générer le signal PWM

void setup() {
    pinMode(mli, OUTPUT);
    TCCR0B = TCCR0B & B11111000 | B00000010; // for PWM frequency of 7812.50 Hz
    TCCR2B = TCCR2B & B11111000 | B000000011; // for PWM frequency of 980.39 Hz
}

void loop() {
    analogWrite(mli, 191);//75%
}
```



Avancer tant que l'espace est libre

```
int bp = 4;
                    // Bouton start
int mG = 6;
                    // Moteur gauche
int mD = 5;
                    // Moteur droit
int moustache = 3; // Capteur moustache
int valBP;
                    // État du bouton start
                   // État du capteur moustache
int valSTOP;
void setup() {
 pinMode(bp, INPUT);
                             // Bouton en entrée
 pinMode(mG, OUTPUT);
                             // Moteur gauche en sortie
  pinMode(mD, OUTPUT);
                            // Moteur droit en sortie
 pinMode(moustache, INPUT); // Capteur moustache en entrée
  TCCROB = TCCROB & B11111000 | B00000010; // Fréquence PWM à 7812.50 Hz
void loop() {
 valBP = digitalRead(bp);
                              // Lire l'état du bouton start
 valSTOP = digitalRead(moustache); // Lire l'état de la moustache
  if (valBP == 1 && valSTOP == 0) {
   // Si bouton appuyé et espace libre
    analogWrite(mG, 128); // Moteur gauche à 50%
    analogWrite(mD, 128); // Moteur droit à 50%
 if (valSTOP == 1) {
    // Si obstacle détecté
    analogWrite(mG, 0); // Arrêt du moteur gauche
    analogWrite(mD, 0); // Arrêt du moteur droit
```



Déplacement dans un espace avec une bordure

Utilisation de deux capteurs GP2

```
int bp=4;
int mG=6;
int mD=5;
int moustache=3;
int valBP;
int valSTOP;
int capteurG,capteurD;
void setup() {
  pinMode(bp,INPUT); //pinmode sert a définir si c'est une entrée ou une sortie
  pinMode(mG,OUTPUT):
  pinMode(mD,OUTPUT);
  pinMode(moustache, INPUT);
  pinMode(A7, INPUT);
  pinMode(A6, INPUT);
  TCCROB = TCCROB & B11111000
                                        B00000010; // for PWM frequency of 7812.50 Hz
  Serial.begin(9600);
  while(digitalRead(bp) == 0);
  capteurG=[100-(analogRead(A7)/6));
  capteurD=(100-(analogRead(A6)/6));
  Serial.print("La distance capteur gauche est : "); // affiche le message entre guillemets sur le moniteur série
  Serial.print(capteurG ); // affiche la valeur de la variable distance sur le moniteur série
                          La distance capteur droite est : "); // affiche le message entre guillemets sur le moniteur série
  Serial.print(capteurD ): // affiche la valeur de la variable distance sur le moniteur série
  Serial.println(" cm");
                                      // affiche le message entre guillemets sur le moniteur série
 valSTOP = digitalRead(moustache);
 // Avancer à 50 % tant qu'il n'y a pas d'obstacle.
  if (capteurG >= 30 56 capteurD >= 30) {
    analogWrite(mG, 128);//moteur gauche 50%
    analogWrite(mD, 128);//moteur droit 58%
  // Si obstacle gauche, tourner à droite.
  if (capteurG < 30) {
   analogWrite(mG, 128);//moteur gauche 50%
   analogWrite(mD, 0); //moteur droit arret
  // Si obstacle droit, tourner à gauche.
   if (capteurD < 30) {
   analogWrite(mG, 0); //moteur gauche arret
   analogWrite(mD, 128);//moteur droit 58%
  // Temporisation si obstacle (gauche ou droit).
  while (capteurG < 38 || capteurD < 30) {
   capteurG = (180 - (analogRead(A7) / 6));
   capteurD = (100 - (analogRead(A6) / 6));
   analogWrite(mG, 0); //moteur gauche arret
   analogWrite(mD, 0); //moteur droit arret
```

Page 14 sur 21



Déplacement dans un espace avec une bordure

Option n°1 : conditions d'arrêt

- 20s depuis le bouton start
- contact moustache

```
int bp = 4;//bouton start
int mG = 6;//moteur Gauche
int mD = 5;//moteur Droite
int moustache = 3;//moustache
int valSTOP;
unsigned long startTime; // Variable pour stocker le temps de demarrage
void setup() {
 pinMode(bp, INPUT);
 pinMode(mG, OUTPUT);
 pinMode(mD, OUTPUT);
 pinMode(moustache, INPUT);
 TCCROB = TCCROB & B11111000 | B00000010; // Fréquence PWM.
  while (digitalRead(bp) == 0);
 // Enregistrer le temps de démarrage
 startTime = millis();
void loop() {
 if (millis() - startTime >= 16000) {
   analogWrite(mG, 0); // Arrêt moteur gauche
   analogWrite(mD, 0); // Arrêt moteur droit
   while (true);//Blocage du programme
 // Vérifier si la moustache détecte un contact
 valSTOP = digitalRead(moustache);
 if (valSTOP == 1) {
   analogWrite(mG, 0); // Arrêt moteur gauche
   analogWrite(mD, 0); // Arrêt moteur droit
   while (true); //Blocage du programme
```



Déplacement dans un espace avec une bordure

Option n°2 : LEDS rouge et verte

```
int bp = 4;//bouton start
int mG = 6;//moteur Gauche
      = 5;// moteur droit
int ledVerte = 7;
int ledRouge = 6;
int valSTOP;
int capteurG, capteurD;
void setup() {
 pinMode(bp, INPUT);
 pinMode(mG, OUTPUT);
 pinMode(mD, OUTPUT);
 pinMode(moustache, INPUT);
 pinMode(A7, INPUT);
 pinMode(A6, INPUT);
 pinMode(ledVerte, OUTPUT);
 pinMode(ledRouge, OUTPUT);
 TCCR0B = TCCR0B & B11111000 | B00000010; // Fréquence PWM.
 Serial.begin(9600);
while (digitalRead(bp) == 0);
void loop() {
  // Lire les distances des capteurs
  capteurG = (100 - (analogRead(A7) / 6));
  capteurD = (100 - (analogRead(A6) / 6));
  // Avancer si pas d'obstacles
  if (capteurG >= 30 && capteurD >= 30) {
    analogWrite(mG, 128); // Moteur gauche à 50 %
    analogWrite(mD, 128); // Moteur droit à 50 %
    digitalWrite(ledVerte, HIGH);
    digitalWrite(ledRouge, LOW);
  // Tourner à droite si obstacle gauche
  else if (capteurG < 30) {
    analogWrite(mG, 128);
    analogWrite(mD, 0);
    digitalWrite(ledVerte, LOW);
    digitalWrite(ledRouge, HIGH);
  // Tourner à gauche si obstacle droit
  else if (capteurD < 30) {
    analogWrite(mG, 0);
    analogWrite(mD, 128);
    digitalWrite(ledVerte, LOW);
   digitalWrite(ledRouge, HIGH);
```

Page 16 sur 21



Servomoteur

```
#include <Servo.h>
int bp = 4;
int mG = 6;
int capteurG, capteurD; // déclaration des capteurs
Servo directionServo; // Créer un objet pour le servo
 pinMode(bp, INPUT); // Définir le bouton BP comme entrée
 pinMode(mG, OUTPUT);
 pinMode(mD, OUTPUT);
 pinMode(moustache, INPUT);
 pinMode(A7, INPUT);
 pinMode(A6, INPUT);
 TCCR0B = TCCR0B & B11111000 | B00000010; // Pour fréquence PWM de 7812.50 Hz
 Serial.begin(9600);
 // Initialiser le servo
 directionServo.attach(9);
 directionServo.write(90); // Position initiale (tout droit)
 // Attendre que l'utilisateur appuie sur le bouton BP pour commencer
 while (digitalRead(bp) == 0) {
  delay(100);
 void loop() {
   capteurG = (100 - (analogRead(A7) / 6));
  capteurD = (100 - (analogRead(A6) / 6));
   // Si aucun obstacle, avancer tout droit
   if (capteurG >= 30 && capteurD >= 30) {
     analogWrite(mG, 128);
     analogWrite(mD, 128);
     directionServo.write(90); // Avancer tout droit
   // Si l'obstacle est à gauche, tourner à droite
    if (capteurG < 30) {
     analogWrite(mG, 0);
     analogWrite(mD, 128);
     directionServo.write(180); // Tourner à droite
     lcd.clear();
     lcd.print("Tourner a droite");
   // Si l'obstacle est à droite, tourner à gauche
   if (capteurD < 30) {
     analogWrite(mG, 128);
     analogWrite(mD, 0);
     directionServo.write(0); // Tourner à gauche
```



Affichage LCD

```
#include <Servo.h>
#include <wire.h>//Communication I2C
#include <LiquidCrystal I2C.h>
int bp = 4;
int mG = 6;
int mD = 5;
int moustache = 3;
int valBP;
int valSTOP;
int capteurG, capteurD; // déclaration des capteurs
unsigned long startTime; // Variable pour stocker le temps de démarrage
Servo directionServo; // Créer un objet pour le servo
LiquidCrystal I2C lcd(0x27, 16, 2);
 capteurG = (100 - (analogRead(A7) / 6));
 capteurD = (100 - (analogRead(A6) / 6));
 valBP = digitalRead(bp);
 valSTOP = digitalRead(moustache);
 // Si aucun obstacle, avancer tout droit
 if (capteurG >= 30 && capteurD >= 30) {
   analogWrite(mG, 128);
   analogWrite(mD, 128);
   directionServo.write(90); // Avancer tout droit
   lcd.clear();
   lcd.print("Tout droit");
 // Si l'obstacle est à gauche, tourner à droite
 else if (capteurG < 30) {
   analogWrite(mG, 0);
   analogWrite(mD, 128);
   directionServo.write(180); // Tourner à droite
   lcd.print("Tourner a droite");
 // Si l'obstacle est à droite, tourner à gauche
 else if (capteurD < 30) {
   analogWrite(mG, 128);
   analogWrite(mD, 0);
   directionServo.write(0); // Tourner à gauche
   lcd.print("Tourner a gauche");
 // Vérification du temps écoulé
 if (millis() - startTime >= 160000) {
   analogWrite(mG, 0); // Arrêt moteur gauche
   analogWrite(mD, G); // Arrêt moteur droit
   lcd.print("Temps ecoule");
   while (true); // Arrêt complet après le temps écoulé
```



Affichage LCD



```
pinMode(bp, INPUT); // Définir le bouton BP comme entrée
pinMode(mG, OUTPUT);
pinMode(mD, OUTPUT);
pinMode(moustache, INPUT);
pinMode(A7, INPUT);
pinMode(A6, INPUT);
TCCR0B = TCCR0B & B11111000 | B00000010; // Pour fréquence PWM de 7812.50 Hz
Serial.begin(9600);
// Initialiser le servo
directionServo.attach(9);
directionServo.write(90); // Position initiale (tout droit)
delay(1000);
// Initialisation de l'écran LCD
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("En attente de BP Start");
// Attendre que l'utilisateur appuie sur le bouton BP pour commencer
while (digitalRead(bp) == 0) {
  delay(100);
// Afficher "Démarrage" une fois que le BP est appuyé
lcd.clear();
lcd.print("Demarrage...");
delay(1000);
```



Suivre une paroi à 40 cm

```
valSTOP;
 t capteurG, capteurD; // déclaration des capteurs
pinMode(bp, INPUT); // Définir le bouton BP comme entrée
 pinMode(A6, INPUT);
TCCR0B = TCCR0B & B11111000 | B00000010; // Pour fréquence PWM de 7812.50 Hz
/ Attendre que l'utilisateur appuie sur le bouton BP pour commencer while (digitalRead(bp) == 0) {
 delay(100);
oid loop() {
capteurD = (100 - (analogRead(A7) / 6));
capteurG = (100 - (analogRead(A6) / 6));
valBP = digitalRead(bp);
 valSTOP = digitalRead(moustache);
 E1=capteurD-40;
 Serial.print("valeur E1:");
  Serial.println(E1);
 vd=128+5*E1;
 Serial.print(" ");
 Serial.println(vd);
  if(vd>255){
     vd=255;
  if(vd<0){
  vd=0;
  analogWrite(mG,128);
  analogWrite(mD, vd);
```

