# Санкт-Петербургский Государственный Университет Saint-Petersburg State University

Кафедра теории упругости

## ОТЧЕТ

По лабораторной работе 1

«Испытание на растяжение»

По дисциплине «Лабораторный практикум, лабораторная работа»

Выполнили:

Баталов С. А. Хайретдинова Д. Д.

 ${
m Cahkt-}\Pi{
m erep}{
m fypr}$  2021

### 1 Цель работы

В данной лабораторной работе производится испытание образцов на растяжение с деформациями за пределами упругости. Строятся условная и истинная диаграммы растяжения и находятся механические характеристики материалов.

# 2 Характеристики напряженно-деформированного состояния образца

Рассмотрим стержень длины  $l_0$  с площадью поперечного сечения  $F_0$ . Пусть стержень растягивается силой P и при этом удлиняется на  $\Delta l$ . При удлинении стержня происходит его поперечное сужение, поэтому площадь его поперечного сечения становится равной  $F < F_0$ . Условным напряжением  $\sigma$  называют отношение нагрузки к первоначальной площади поперечного сечения:

$$\sigma = \frac{P}{F_0} \tag{1}$$

Истинным напряжением называют величину S – отношение нагрузки к текущей площади поперечного сечения:

$$S = \frac{P}{F} \tag{2}$$

Поле деформаций в образце характеризуется относительным удлинением образца и относительным сужением образца соответственно:

$$\epsilon = \frac{\Delta l}{l_0} \cdot 100\%, \qquad \psi = \frac{F_0 - F}{F_0} \cdot 100\% \tag{3}$$

В формулах (3) изменение длины и площади поперечного сечения относятся к первоначальным значениям длины и площади сечения. Для характеристики больших деформаций по аналогии с истинным напряжением целесообразно ввести истинные удлинения и истинные сужения:

$$de = \frac{dl}{l}, \qquad e = \int_{l_0}^{l} \frac{dl}{l} = \ln\left(\frac{l}{l_0}\right) = \ln(1+\epsilon),$$

$$d\overline{\psi} = -\frac{dF}{F}, \qquad \overline{\psi} = \int_{F}^{F_0} \frac{dF}{F} = \ln\left(\frac{F_0}{F}\right)$$
(4)

#### 3 Описание аппаратуры

#### 3.1 Машина ИМ-4Р

Машина ИМ-4Р предназначена для испытания цилиндрических и плоских образцов на растяжение прямым нагружением. Кроме того, при помощи специальных приспособлений можно проводить испытания на сжатие, изгиб и срез. Машина позволяет прикладывать к образцу нагрузку до 4 т. В процессе испытания автоматически строится диаграмма в координатах «нагрузка—деформация».

Устройство машины показано на рис. 1. Машина состоит из нагружающего и измерительного механизмов, смонтированных на станине. Станина состоит из нижней (1) и




Рис. 1: Машина ИМ-4Р.

верхней (2) частей, соединенных четырьмя вертикальными стойками (3). В нижней части станины установлен электродвигатель.

При работе электродвигателя движение через коробку передач передается шпинделю (5). Движение шпинделя вниз соответствует рабочему ходу (нагрузке), а движение вверх – холостому ходу (разгрузке). На шпинделе установлен нижний захват (6) для крепления образца (7). верхний конец образца крепится в захвате (8), связанном с механизмом силоизмерителя.

Силоизмерительный механизм состоит из рычага (4), связанного тягой (10) с маятником (9). Отклонение маятника через поводок (11) передается на каретку (12) самописца.

Машина снабжена самописцем (14), позволяющим в процессе испытания строить диаграмму «нагрузка – абсолютное удлинение». Валик самописца связан через систему шестерен со шпинделем нагружающего механизма, поэтому по продольной оси диаграммы откладывается перемещение нижнего захвата (то есть абсолютное удлинение образца). Перо самописца укреплено в каретке (12), соединенной с силоизмерителем. Таким образом, по поперечной оси диаграммы откладывается есть действующее на образец усилие. Цена деления самописца: 1 мм диаграммы по продольной оси соответствует удлинению образца на 0.01 мм, 1 мм диаграммы по поперечной оси соответствует нагрузке 10 кг. Для измерения диаметра образца в процессе испытания служит окуляр—микрометр (15).

#### 3.2 Окуляр-микрометр

Окуляр-микрометр (рис. 2) состоит из зрительной трубки (1), которую можно поднимать и опускать по вертикали рифленой гайкой (3) и наводить по горизонтали винтом (5). Замеры выполняются по шкале (а) и барабану (2). Для удобства наблюдения образец подсвечивается лампой, снабженной металлическими шторками.




Рис. 2: Окуляр-микрометр.

Для снятия показаний с окуляр-микрометра требуется вычислить коэффициент K по следующей формуле:

$$K = \frac{d_0}{d_0'} \tag{5}$$

Здесь диаметр  $d'_0$  – диаметр, измеренный окуляр–микрометром. Теперь диаметр образца в момент времени t будет вычисляться по формуле:

$$d_t = K \cdot d_t' \tag{6}$$

## 4 Эксперимент

Таблица 1: Результаты измерений и расчеты.

	$\overline{\psi}$	%	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	16.9	20.2	30.6	39.6	55	8.29	80
	е	%	0	1.1	1.5	2.1	2.6	3.1	2.8	2.2	1.4	2.2	2.8	3.1	3.9	4.4	4.9	5.3	5.9	6.4	6.7	7.1
	$\psi$	%	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	15.5	18.3	26.4	32.7	42.3	49.2	55.1
	ė	%	0	1.1	1.5	2.1	2.6	3.1	2.8	2.2	1.4	2.2	2.8	3.1	3.9	4.5	5.1	5.4	9	9.9	6.9	7.4
таслица т. т соудътаты исмерении и растеты.	$\infty$	$\mathrm{K}\Gamma/\mathrm{CM}^2$	0	2475	3535	4861	5353	9299	4104	2855	1071	2855	4104	2576	5964	6541	6029	7204	7616	8506	9055	9052
	σ	$\mathrm{K}\Gamma/\mathrm{CM}^2$	0	2475	3535	4861	5303	5524	4066	2828	1001	2828	4066	5524	5524	5524	5480	5303	5126	4905	4596	4066
· · Coyanbid	Œ	$^2$	22.6	22.6	22.6	22.6	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	21	19.1	18.5	16.7	15.2	13	11.5	10.2
ταωπιτά τ	р	MM	5.4	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	4.9	4.9	4.6	4.4	4.1	3.8	3.6
	d'	MM	8.52	8.52	8.52	8.52	8.48	8.48	8.48	8.48	8.48	8.48	8.48	8.48	8.2	7.83	7.7	7.31	66.9	6.47	20.9	5.71
	$\nabla l$	MM	0	0.47	0.65	0.9	1.12	1.34	1.2	96.0	9.0	96.0	1.2	1.34	1.69	1.93	2.18	2.33	2.6	2.83	2.98	3.18
	Ь	KT	0	260	800	1100	1200	1250	920	640	240	640	920	1250	1250	1250	1240	1200	1160	1110	1040	920
	52	DI C		2	က	4	ಬ	9	2	~	6	10		12	13	14	15	16	17	18	19	20