

- 1 При изготовлении трубопровода технические требования к сварке, методам и объему контроля сварных соединений выполнять согласно ГОСТ 32569-2013 "Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах", категория трубопровода V, группа среды В.
- 2 \* Размеры для справок.
- 3 Рабочая среда тосол.
- 4 Сварку производить прутком присадочным ESAB OK Tigrod 347Si. Марка и диаметр прутка присадочного согласно техпроцессу.
- 5 Внутренние поверхности очистить от ржавчины, окалины, брызг металла и
- 6 Сварные швы должны быть однородными по всей длине, на поверхности не должно быть кратеров, поверхностных трещин, наплывов, посторонних включений. Сварные ивы очистить от окалины и илака.
- 7 Контроль качества сварных соединений 100%:
- а) пооперационный контроль;
- б) внешний осмотр и измерения в соответствии с РД 34.10.130-96;
- в) цветной дефектоскопией согласно ГОСТ 18442-80:
- класс дефектности -4 по CTO 00220368-024-2017;
- класс чувствительности IV по ГОСТ 18442-80.
- 8 Гидроиспытать на прочность и герметичность пробным избыточным давлением  $(0,65\pm0,03)$  MNa  $((6,5\pm0,3)$  k2c/cm $^2)$  в течение 30 минут, после чего давление снизить до рабочего и произвести осмотр. Течи, потения, падение давления по манометри
- 9 Покрытие наружных поверхностей, кроме уплотнительных согласно чертежа
- 10 Маркировать обозначение чертежа на бирке краской, клеймить клеймо ОТК.

					884-01-3-4 C <i>5</i>			
					T	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	/lucm	№ докцм.	Подп.	Дата	Трубопровод DN 50			
Раз	οαδ.	Дугин	Qyu	02.2022	rpgeeripeeee Ert se		6.1	1:2.5
Пров.		Жеребятьев	Hap	02.2022	Сборочный чертеж		,	,
Т.контр.		Андреева			своре тыв тертем	Лист Листов		
						Прей	Эставител	ъство
Н.контр.		Казанцева				ОАО "Пензкомпрессормаш"		
Утв. Терец		Терещенко	Quinny	02.2022		г. Краснодар		
Копировал Формат АЗ								