

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	TRASLADO DE PERSONAL CON BUS A INTERIOR MINA				
	Código:	MC-MIN-PETS-011	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración:	08/01/2026	Página:	Página 1 de 4	

1. PERSONAL

1.1. Operador de Bus - Volquete

2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

- 2.1. Casco con barbiquejo.
- 2.2. Guantes de jebe o cuero.
- 2.3. Lentes de seguridad.
- 2.4. Zapatos c/punta de acero.
- 2.5. Protector de oído.
- 2.6. Respirador para gases y polvo.
- 2.7. Mameluco con cinta reflectiva.
- 2.8. Correa portalámparas.
- 2.9. Lámpara minera.

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES

- 3.1. Bus.
- 3.2. Conos de Seguridad.
- 3.3. Tacos de Seguridad
- 3.4. Hidrocarburos.
- 3.5. Hojas HSDM.
- 3.6. Gata Mecánica.
- 3.7. Llaves de Rueda.
- 3.8. Llave de contacto.

4. PROCEDIMIENTO

- 4.1. Realizar charlas de seguridad con los trabajadores que realizarán la tarea.
- 4.2. Contar con la orden de trabajo autorizada y firmada
- 4.3. Usar el EPP listado en el punto 2 de este documento y verificar que se encuentre en buen estado.
- 4.4. Coordinar con la Supervisión las acciones de respuesta ante emergencias (Terremoto, derrames, explosión, incendios, fugas, accidentes, etc.)
- 4.5. En el área de trabajo considerando la matriz IPERC base, identificar los peligros, evaluar el riesgo y establecer las medidas de control en el formato MC-SSO-FOR-004 IPERC continuo.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:		APROBADO POR:
			
SUPERVISOR DEL ÁREA	SUPERINTENDENTE DEL ÁREA	GERENTE DE SSO	GERENTE DE OPERACIONES
Ing. Jorge Suarez Tocas	Ing. Herbert Socola Negrón	Ing. Alberto Castillo Navarro	Ing. Juan Romero Belón
FECHA DE ELABORACIÓN: 08/01/2026			FECHA DE APROBACIÓN: 10/01/2026

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	TRASLADO DE PERSONAL CON BUS A INTERIOR MINA				
	Código:	MC-MIN-PETS-011	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración:	08/01/2026	Página:	Página 2 de 4	

- 4.6.** Inspeccionar el bus de acuerdo a lo establecido en el check list, las herramientas, equipos e instalaciones asegurando que no se encuentren en condiciones subestándar, de encontrarse alguna condición subestándar en el área de trabajo, reportar inmediatamente a la supervisión.

Nota: Los peligros adicionales identificados durante el IPERC continuo deberán ser comunicados a su supervisor para actualizar el IPERC básico.

- 4.7.** Realizar el procedimiento según estándar MC-MIN-EST-011.
- 4.8.** El conductor del bus debe realizar la inspección utilizando el check list de pre-uso. Revisar: tableros, llantas, estructura, caseta, extintor, niveles de aceite, combustible, etc.
- 4.9.** Verificar la funcionalidad del bus, verificar: llantas, espejos retrovisores, asientos de pasajeros con cinturón de seguridad, escalera de acceso, además; revisar los puntos NO NEGOCIABLES. Tener operativo todos los sistemas de seguridad: frenos, luces, alarma de retroceso, circulina, cinturón de seguridad, manómetros e indicadores.
- 4.10.** El chofer debe controlar el orden de subida de los pasajeros, el chofer debe de contar con todos los EPP al ingresar.
- 4.11.** Cuando los pasajeros se encuentran sentados y asegurados con el cinturón de seguridad y la puerta cerrada el chofer pondrá en movimiento el vehículo. Para poner en movimiento el chofer debe tocar el claxon dos veces y esperar cinco segundos antes de iniciar el movimiento.
- 4.12.** Durante el transporte los pasajeros no deben sacar la mano de la carrocería, ni ninguna parte del cuerpo, ni pararse de su asiento, ni jugar.
- 4.13.** Durante el transporte de pasajeros, el chofer debe tener en cuenta las normas de seguridad para el transito como: tocar la bocina para mover el bus, conservar la distancia mínima, respetar la velocidad, dar preferencia a los peatones y practicar en todo momento un manejo defensivo.
- 4.14.** Al aproximarse a una curva o al ver transitar personas, debe bajar la velocidad y tocar el claxon para alertar al peatón, si no hubiese un refugio cercano el chofer debe parar hasta que pase el peatón. Recuerde "El peatón tiene la preferencia".
- 4.15.** Cuando se llega a las estaciones el chofer debe parar el vehículo y los pasajeros deben bajar usando la escalera de acceso, no saltar ni jugar al momento de bajar, se debe de considerar cuando la estación es en el afilado de brocas esperar un momento para que el personal recoja sus brocas.
- 4.16.** Al momento de bajar, el pasajero debe dejar enganchado su cinturón de seguridad en el asiento correspondiente.
- 4.17.** Si el bus falla durante la operación o presenta fugas de hidrocarburos, se debe parar y reportar a mantenimiento mecánico, para que gestione su reparación, realizar la

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	TRASLADO DE PERSONAL CON BUS A INTERIOR MINA				
	Código:	MC-MIN-PETS-011	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración:	08/01/2026	Página:	Página 3 de 4	

limpieza de la zona afectada, los residuos que se han generado se deben disponer en el tacho correspondiente.

4.18. Al final de turno dejar ordenado y limpio el vehículo, estacionar el bus en un lugar seguro, aplique el freno de parqueo con las llantas bloqueadas con cuñas. Reportar el estado del bus en el check list.

4.19. Disponer los residuos que se hayan generado según Estándar Gestión de Residuos Sólidos MC- GAP-EST-001.

Nota: Previa evaluación en campo será obligatorio obtener el PETAR y los permisos correspondientes debidamente aprobados antes un trabajo de alto riesgo.

Nota: La omisión de lo establecido en el PETS puede causar lesiones, accidentes, muertes y/o daños al equipo.

5. RESTRICCIONES

5.1. Revisar y actualizar las restricciones específicas a la tarea, en caso de trabajos de alto riesgo mencionar contar con las autorizaciones.

5.2. No iniciar la tarea de no haberse revisado el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y haber participado en las Charlas de Seguridad.

5.3. No iniciar la tarea de haberse identificado un riesgo no aceptable hasta que éste haya sido controlado. (IPERC Continuo).

5.4. No realizar sobre esfuerzos, ni adoptar posturas inadecuadas.

5.5. No manipular las herramientas de forma incorrecta.

5.6. No iniciar la tarea sin antes tener conocimiento de las instrucciones de la Supervisión y de las recomendaciones dejadas por el turno anterior.

5.7. No iniciar la tarea de no haberse inspeccionado las áreas de trabajo, herramientas, equipos, materiales, etc. verificando que no se encuentren en condiciones subestándar.

5.8. No realizar otras actividades simultáneas que no correspondan a las actividades descritas en el presente procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS).

5.9. NO iniciar la tarea sin antes recomendar al personal el respeto a las señalizaciones.

5.10. No iniciar la tarea de no contar con equipo de protección personal (EPP) en buen estado y listado el PETS, para los trabajos con exposición al sol, hacer uso del bloqueador y/o corta viento.

5.11. No incumplir la señalización de la zona donde se ejecuta el trabajo.

5.12. Nunca opere equipos si no está autorizado y capacitado.

5.13. Nunca maneje si los sistemas de seguridad se encuentren inoperativos.

5.14. No transporte personal parado.

5.15. Prohibido jugar o saltar del bus.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	TRASLADO DE PERSONAL CON BUS A INTERIOR MINA				
	Código:	MC-MIN-PETS-011	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración:	08/01/2026	Página:	Página 4 de 4	

- 5.16. No operar el equipo si no se cuenta con la Autorización Interna de Manejo vigente y la licencia de conducir emitida por el MTC vigente.
- 5.17. No permitir que los trabajadores bajen o suban cuando el bus está en movimiento.
- 5.18. No permanecer dentro del radio de operación del equipo (cargador, excavadora, scoop, camión, etc.).
- 5.19. No ubicar o estacionar el bus en el punto de giro de maquinaria pesada.
- 5.20. No permanecer en zonas ciegas de equipos móviles.
- 5.21. No estacionar el bus cerca de volquetes en mantenimiento/reparación.
- 5.22. No exceder los límites de velocidad establecidos en el RITRA
- 5.23. No transportar personal en vehículos no autorizados para transporte de personas.
- 5.24. No realizar transporte mixto (personal + carga).
- 5.25. No exceder la capacidad máxima de pasajeros.
- 5.26. Nunca abandone el vehículo cuando esté con el motor encendido y con la llave en el contacto.

6. ÚLTIMOS CAMBIOS DEL DOCUMENTO

PUNTO DEL DOCUMENTO	MODIFICACION REALIZADA
Todo el documento	Se actualizo versión, fecha de elaboración y fecha de aprobación.
Procedimiento	Se añadió "Contar con la orden de trabajo autorizada y firmada"
Restricciones	Se añadió restricciones desde el 5.16 al 5.26