

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	CACHORREO DE BANCOS				
	Código:	MC-MIN-PETS-024	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 1 de 3	

1. PERSONAL

- 1.1. Operario mina (cargador desatador)
- 1.2. Ayudante mina (ayudante cargador desatador)
- 1.3. Operador equipos móviles (Bodeguero operador de camión de explosivos.)

2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

- 2.1. Casco tipo sombrero con barbiquejo.
- 2.2. Guantes de cuero / neopreno.
- 2.3. Lentes de seguridad.
- 2.4. Botas de jebe c/punta de acero.
- 2.5. Tapón auditivo y/u orejeras.
- 2.6. Respirador para polvo y gases.
- 2.7. Mameluco con cinta reflectiva.
- 2.8. Correa portalámparas.
- 2.9. Lámpara minera.

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES

- 3.1. Fósforos.
- 3.2. Atacador de PVC de 3/4".
- 3.3. Explosivo (Emulsión).
- 3.4. Carmex, Detonador no eléctrico
- 3.5. Mecha rápida.
- 3.6. Punzón de Cobre , Madera o Plástico.
- 3.7. Avisos preventivos.

4. PROCEDIMIENTO

- 4.1. Realizar charlas de seguridad con los trabajadores que realizarán la tarea.
- 4.2. Contar con la orden de trabajo autorizada y firmada
- 4.3. Coordinar con la Supervisión las acciones de respuesta ante emergencias (Terremoto, derrames, explosión, incendios, fugas, accidentes, etc.)
- 4.4. Usar el EPP listado en el punto 2 de este documento y verificar que se encuentre en buen estado.
- 4.5. En el área de trabajo considerando la **matriz IPERC base**, identificar los peligros, evaluar el riesgo y establecer las medidas de control en el formato **MC-SSO-FOR-004 IPERC continuo**.
- 4.6. Verificar que las herramientas, equipos e instalaciones no se encuentren en condiciones subestandar, de encontrarse alguna condición subestandar en el área de trabajo, reportar inmediatamente a la supervisión.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:		APROBADO POR:
			
SUPERVISOR DEL ÁREA	SUPERINTENDENTE DEL ÁREA	GERENTE DE SSO	GERENTE DE OPERACIONES
Ing. Luis Grimaldo Borja	Ing. Herbert Socola Negrón	Ing. Alberto Castillo Navarro	Ing. Juan Romero Belón
FECHA DE ELABORACIÓN: 08/01/2026			FECHA DE APROBACIÓN: 10/01/2026

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	CACHORREO DE BANCOS				
	Código:	MC-MIN-PETS-024	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 2 de 3	

4.7. Delimitar el área de trabajo.

4.8. Si se va a realizar un trabajo de Alto Riesgo se debe coordinar con la supervisión el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo usando el formato **MC-SSO-FOR-007- PETAR**, según estándar **MC-SSO-EST-001 AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO**.

Nota: Los peligros adicionales identificados durante el IPERC continuo deberán ser comunicados a su supervisor para actualizar el IPERC básico.

4.9. Realizar el procedimiento según estándar MC-MIN-EST-024.

4.10. Inspeccionar el área de cachorro de bancos y zonas aledañas.

4.11. Verificar la cantidad de bancos para determinar la cantidad de explosivos a usarse.

4.12. Transporte de explosivos y accesorios de voladura a la labor de plasteo.

4.13. Realizar el encebado del Emulsión 1 1/8 x7 con la guía preparada o Detonador no eléctrico.

4.14. Cargar los taladros perforados, si comunican taponear un lado con cartón.

4.15. Guardar las herramientas de trabajo en su respectiva porta herramientas, dejar ordenado y limpio la zona donde se realizó la carga.

4.16. Para el chispeo de la labor deben realizarse de acuerdo al MC-MIN-EST-022 y el MC-MIN-PETS-022.

4.17. Disponer los residuos generados durante el trabajo según **Estándar Gestión de Residuos Sólidos MC-GAP-EST-001**.

4.18. Los bancos para cachorro deben ser ubicados en una zona plana y distribuidos adecuadamente.

Nota: Es importante obtener el PETAR y los permisos correspondientes a Trabajo en Altura, Trabajo en Espacios Confinados y Trabajo en Caliente debidamente aprobados antes de iniciar las actividades.

Nota: La omisión de lo establecido en el PETS puede causar lesiones, accidentes, muertes y/o daños al equipo.

5. RESTRICCIONES

5.1 No iniciar la tarea de no contar con el PETAR y los permisos específicos debidamente aprobados. (Ref. D.S. N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería modificado por DS N° 023-2017 Art. 130°), y DSN°034-2023 E.M.

5.2 No iniciar la tarea de no haberse revisado el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y haber participado en las Charlas de Seguridad.

5.3 No iniciar la tarea de haberse identificado un riesgo no aceptable hasta que éste haya sido controlado. (IPERC Continuo).

5.4 No realizar sobre esfuerzos, ni adoptar posturas inadecuadas.

5.5 No manipular las herramientas de forma incorrecta.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	CACHORREO DE BANCOS				
	Código:	MC-MIN-PETS-024	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 3 de 3	

- 5.6** No iniciar la tarea sin antes tener conocimiento de las instrucciones de la Supervisión y de las recomendaciones dejadas por el turno anterior.
- 5.7** No iniciar la tarea de no haberse inspeccionado las áreas de trabajo, herramientas, equipos, materiales, etc. verificando que no se encuentren en condiciones subestandar.
- 5.8** No realizar otras actividades simultáneas que no correspondan a las actividades descritas en el presente procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS).
- 5.9** No iniciar la tarea sin antes haber comunicado al personal la importancia de las alarmas existentes en el área.
- 5.10** No iniciar la tarea sin antes haber revisado las Hojas MSDS.
- 5.10** No iniciar la tarea sin antes haber realizado el pre uso del equipo y/o vehículos, tener conocimiento del RITRA.
- 5.11** NO iniciar la tarea sin antes recomendar al personal el respeto a las señalizaciones.
- 5.12** No manipule los explosivos si no está autorizado.
- 5.13** Prohibido transportar los explosivos y accesorios juntos, hacerlo por separado.
- 5.14** Nunca prepare los cebos con clavos riesgo de explosión.
- 5.15** Nunca regrese a la labor antes del tiempo establecido.
- 5.16** Nunca doble los accesorios de voladura.
- 5.17** Prohibido la salida del jefe de guardia sin su personal.
- 5.18** No iniciar si la zona de cachorreo no está iluminada.
- 5.19** No fumar en zonas de explosivos.
- 5.20** No manipular explosivos sin autorización SUCAMEC

6 ÚLTIMOS CAMBIOS DEL DOCUMENTO

PUNTO DEL DOCUMENTO	MODIFICACION REALIZADA
Todo el documento	Se actualizo versión, fecha de elaboración y fecha de aprobación.
4. Procedimiento	4.2 Se agregó orden de trabajo autorizada y firmada
5. Restricciones	Se añadió: 5.19. No fumar en zonas de explosivos. 5.20. No manipular explosivos sin autorización SUCAMEC