

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	INGRESO A LABORES PARALIZADAS				
	Código:	MC-MIN-PETS-038	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración:	08/01/2026	Página:	Página 1 de 3	

1. PERSONAL

- 1.1. Jefe de zona / Jefe geomecánica / Jefe de planeamiento / **Ingeniero de seguridad**
- 1.2. Operador de equipo pesado (Scooptram)
- 1.3. Operario mina (Cargador desatador)
- 1.4. Ayudante Mina

2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL



- 2.1. Casco con barbiquejo.
- 2.2. Guantes de cuero y jebe
- 2.3. Lentes de seguridad.
- 2.4. Botas de jebe con punta de acero.
- 2.5. Protector de oído (tapón y orejera)
- 2.6. Respirador con filtro para gases y polvo.
- 2.7. Mameluco con cinta reflectiva.
- 2.8. Correa portalámparas.
- 2.9. Lámpara minera.

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES

- 3.1. Equipo multidetector de gases ALTAIR 4X.
- 3.2. Barretillas de 6, 8, 10 y 14 pies.
- 3.3. Fósforo.
- 3.4. Scoop.

4. PROCEDIMIENTO

- 4.1. Realizar charlas de seguridad y/o capacitación con los trabajadores.
- 4.2. Coordinar con la Supervisión las acciones de respuesta ante emergencias (Terremoto, derrames, explosión, incendios, fugas, accidentes, colapsos derrumbes, etc.)
- 4.3. Usar el EPP listado en el punto 2 de este documento y verificar que se encuentre en buen estado.
- 4.4. En el área de trabajo considerando la matriz IPERC base, identificar los peligros, evaluar el riesgo y establecer las medidas de control en el formato MC-SSO-FOR-004 IPERC continuo.
- 4.5. Verificar que las herramientas, equipos e instalaciones no se encuentren en condiciones subestándar, de encontrarse alguna condición subestándar en el área de trabajo, reportar inmediatamente a la supervisión.
- 4.6. Delimitar el área de trabajo.

PREPARADO POR:	REVISADO POR:		APROBADO POR:
			
SUPERVISOR DEL ÁREA	SUPERINTENDENTE DEL ÁREA	GERENTE DE SSO	GERENTE DE OPERACIONES
Ing. Jose Diaz Acuña	Ing. Herbert Socola Negrón	Ing. Alberto Castillo Navarro	Ing. Juan Romero Belón
FECHA DE ELABORACIÓN: 08/01/2026		FECHA DE APROBACIÓN: 10/01/2026	

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	INGRESO A LABORES PARALIZADAS				
	Código:	MC-MIN-PETS-038	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración:	08/01/2026	Página:	Página 2 de 3	

- 4.7. Si se va a realizar trabajo de alto riesgo se debe coordinar con la supervisión el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo usando el formato MC-SSO-FOR-007- PETAR, estándar MC-SSO-EST-001 AUTORIZACION DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO.
- 4.8. Realizar el procedimiento según estándar MC-MIN-EST-038.
- 4.9. Informar en reunión que se ingresará a una labor paralizada.
- 4.10. Retirar los bloqueos de Malla electrosoldada o sogas y letreros en el acceso de la labor. Verificar en todo momento el monitoreo de la concentración de gases, retirarse inmediatamente en caso de que los resultados estén encima de los máximos permisibles.
- 4.11. Ingresar a la labor paralizada verificando el estado de rocas de la corona y hastiales verificar el monitoreo de eventos micro sísmicos, retirarse de la labor en caso de craqueleo y presencia de relajamiento de la roca.
- 4.12. Realizar el acondicionamiento de la labor, retirando todos los obstáculos, en caso de presencia de material realizar la limpieza con scoop.
- 4.13. En caso de necesitar uso scoop para la limpieza de desmonte, el personal se retirará del frente de ingreso hasta que el scoop deje en condiciones de accesibilidad.
- 4.14. Si se van a reiniciar trabajos en labores paralizadas es necesario ventilar la labor realizando la evaluación para determinar el método de ventilación a usar (instalación de ventilar o por tuberías de aire comprimido). No se reiniciarán trabajos específicos (perforación, voladura, etc) por ningún motivo en caso de no haberse ventilado previamente y monitoreado la concentración de gases.
- 4.15. Disponer los residuos generados durante el trabajo según Estándar Gestión de Residuos Sólidos y Materiales de Descarte MC-GAP-EST-001.

Nota: En ninguna circunstancia se ingresará a labores abandonadas temporal o definitivamente sin antes efectuar el monitoreo (gases, oxígeno suficiente en la atmósfera) con instrumentos y medios apropiados.

Nota: Es importante contar con el PETAR y los permisos correspondientes a Trabajo en Altura, Trabajo en Espacios Confinados y Trabajo en Caliente debidamente aprobados antes de iniciar las actividades.

Nota: La omisión de lo establecido en el PETS puede causar lesiones, accidentes, muertes y/o daños al equipo.

5. RESTRICCIONES

- 5.1. No iniciar la tarea de no contar con equipo de protección personal (EPP) en buen estado y listado el PETS.
- 5.2. Equipo multidetector de gases ALTAIR 4X descalibrado y en mal estado.
- 5.3. Barretillas defectuosas.
- 5.4. No ingresar a las labores si estas están inestables.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	INGRESO A LABORES PARALIZADAS				
	Código:	MC-MIN-PETS-038	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración:	08/01/2026	Página:	Página 3 de 3	

- 5.5. No ingresar a las labores de No haber monitoreado la concentración de gases.
- 5.6. No iniciar la tarea de no contar con el PETAR y los permisos específicos debidamente aprobados. (DS N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y su modificatoria DS N° 023-2017 E.M y su modificatoria DS N° 034-3023 E.M.).
- 5.7. No iniciar la tarea de no contar con el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y haber participado en las Charlas de Seguridad.
- 5.8. No iniciar el trabajo de no contar con la orden de trabajo autorizada y firmada.
- 5.9. No iniciar la tarea de no haberse revisado el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y haber participado en las Charlas de Seguridad.
- 5.10. No iniciar la tarea de haberse identificado un riesgo no aceptable hasta que éste haya sido controlado. (IPERC Continuo)
- 5.11. No Ingresar, ni ordenar ni permitir el ingreso a labores paralizadas temporal o definitivamente hasta que haya sido evaluado los riesgos y la ventilación.

6. ÚLTIMOS CAMBIOS DEL DOCUMENTO

PUNTO DEL DOCUMENTO	MODIFICACION REALIZADA
Todo el documento	•Se actualizo versión, fecha de elaboración y fecha de aprobación.
1 PERSONAL	Se cambió coordinador de seguridad por ingeniero de seguridad
5. RESTRICCIONES	•Se aumentó No iniciar el trabajo de no contar con la orden de trabajo autorizada y firmada.