

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	CLAUSURA DE LABORES PARALIZADAS				
	Código:	MC-MIN-PETS-051	Versión:	007	
	Fecha de elaboración:	08/01/2026	Página:	Página 1 de 3	

1. PERSONAL

- 1.1. Operario Mina.
- 1.2. Operador de Equipo Pesado (Scooptram)
- 1.3. Ayudante mina.
- 1.4. Operario Servicios Generales.

2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL



- 2.1. Casco tipo sombrero con barbiquejo.
- 2.2. Guantes de cuero / neopreno.
- 2.3. Lentes de seguridad.
- 2.4. Botas de jebe c/punta de acero.
- 2.5. Protector de oído.
- 2.6. Respirador para gases y polvo.
- 2.7. Mameluco con cinta reflectiva.
- 2.8. Correa portalámparas.
- 2.9. Lámpara minera.

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES

- 3.1. Señalización "Hombres Trabajando.
- 3.2. 02 juegos de barretillas de 6', 8', 10' y 14' con uña y punta.
- 3.3. Avisos preventivos.
- 3.4. Scoop, equipo de sostenimiento.
- 3.5. Malla electrosoldada.
- 3.6. Taladro Hilti,
- 3.7. Soga
- 3.8. Gaviones.
- 3.9. Reflectores.
- 3.10. Fosforo.

4. PROCEDIMIENTO

- 4.1. Realizar charlas de seguridad con los trabajadores que realizarán la tarea.
- 4.2. Contar con el orden de trabajo autorizada y firmado.
- 4.3. Coordinar con la Supervisión las acciones de respuesta ante emergencias (Terremoto, derrames, explosión, incendios, fugas, accidentes, colapsos derrumbes, etc.)

PREPARADO POR:	REVISADO POR:		APROBADO POR:
			
SUPERVISOR DEL ÁREA	SUPERINTENDENTE DEL ÁREA	GERENTE DE SSO	GERENTE DE OPERACIONES
Ing. Luis Grimaldo Borja	Ing. Herbert Socola Negrón	Ing. Alberto Castillo Navarro	Ing. Juan Romero Belón
FECHA DE ELABORACIÓN: 08/01/2026			FECHA DE APROBACIÓN: 10/01/2026

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	CLAUSURA DE LABORES PARALIZADAS				
	Código:	MC-MIN-PETS-051	Versión:	007	
	Fecha de elaboración:	08/01/2026	Página:	Página 2 de 3	

- 4.4. Usar el EPP listado en el punto 2 de este documento y verificar que se encuentre en buen estado.
- 4.5. En el área de trabajo considerando la matriz IPERC base, identificar los peligros, evaluar el riesgo y establecer las medidas de control en el formato MC-SSO-FOR-004 IPERC continuo.
- 4.6. Verificar que las herramientas, equipos e instalaciones no se encuentren en condiciones subestándar, de encontrarse alguna condición subestándar en el área de trabajo, reportar inmediatamente a la supervisión.
- 4.7. Delimitar el área de trabajo.
- 4.8. Si se va a realizar trabajo de alto riesgo se debe coordinar con la supervisión el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo usando el formato MC-SSO-FOR-007- PETAR, estándar MC-SSO-EST-001 AUTORIZACION DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO.

Nota: Los peligros adicionales identificados durante el IPERC continuo deberán ser comunicados a su supervisor para actualizar el IPERC básico.

- 4.9. Realizar el procedimiento según estándar MC-MIN-EST-051.
- 4.10. Los trabajadores encargados de clausurar una labor abandonada definitivamente (tajos, galerías, cruceros, etc) verificarán, la ventilación, desatado, presencia de oxígeno, usando el fósforo, si es necesario pedir al área de seguridad hacer un monitoreo de aire antes de ingresar.
- 4.11. En labores paralizadas permanentemente como Tajos se procederá de la siguiente manera:
 - En Tajos rellenos con material detrítico: el relleno con detritus es en retirada, desde el tope hasta el acceso principal, la labor siempre debe estar ventilado. Concluido con el relleno detrítico, se procederá a clausurar los accesos de ingresos principales con la construcción de gaviones e instalación de malla electrosoldada a fin de restringir el paso a personas y equipos y colocando letreros de señalización y prohibición de ingreso.
 - En Tajos rellenos con material relave: antes de iniciar el relleno con relave se debe clausurar los accesos principales con Tapones de concreto y tuberías para drenaje de agua. Así también se colocarán letreros de señalización y prohibitivos.
- 4.12. En las labores paralizadas temporalmente (Tajos, Cruceros, Rampas, Galería, etc) se verificará que se encuentre sostenida, de acuerdo al estándar de sostenimiento, de lo contrario se procederá a sostener. Una vez sostenida, se

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	CLAUSURA DE LABORES PARALIZADAS				
	Código:	MC-MIN-PETS-051	Versión:	007	
	Fecha de elaboración:	08/01/2026	Página:	Página 3 de 3	

colocará un bloqueo regido con malla electrosoldada o soga y letreros de labor paralizada y prohibido el ingreso.

- 4.13.** Disponer los residuos generados durante el trabajo según Estándar Gestión de Residuos Sólidos MC-GAP-EST-001.

Nota: Es importante obtener el PETAR y los permisos correspondientes a Trabajo de Altura, Trabajo en Espacios Confinados y Trabajo en Caliente debidamente aprobados antes de iniciar las actividades.

Nota: La omisión de lo establecido en el PETS puede causar lesiones, accidentes, muertes y/o daños al equipo.

5. RESTRICCIONES

- 5.1.** No iniciar la tarea de haberse identificado un riesgo no aceptable hasta que éste haya sido controlado. (***IPERC Continuo***).
- 5.2.** No iniciar la tarea de no contar con el PETAR y los permisos específicos debidamente aprobados. (Ref. D.S. N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y su modificatoria DS N° 023-2017 Art. 130° y su modificatoria DS N° 034-2023 EM)
- 5.3.** No iniciar la tarea de no haberse inspeccionado las áreas de trabajo, herramientas, equipos, materiales, etc. verificando que no se encuentren en condiciones subestándar.
- 5.1.** No iniciar la tarea de no haberse revisado el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y haber participado en las Charlas de Seguridad.
- 5.2.** No iniciar la tarea si no cuenta con señalización y avisos en el área de trabajo.

6. ÚLTIMOS CAMBIOS DEL DOCUMENTO

PUNTO DEL DOCUMENTO	MODIFICACION REALIZADA
Todo el documento	Se actualizo versión, fecha de elaboración y fecha de aprobación.
4. procedimiento	Se aumento 4.2 Contar con el orden de trabajo autorizada y firmado.