

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	TRABAJOS CON EQUIPO MANITOU				
	Código:	MC-MIN-PETS-055	Versión:	007	
	Fecha de elaboración:	08/01/2026	Página:	Página 1 de 3	

1. PERSONAL

- 1.1. Operador de Equipo Pesado (Manitou).

2. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL


- 2.1. Casco tipo Jockey con barbiquejo
- 2.2. Guantes de cuero / neopreno/jebe
- 2.3. Lentes de seguridad
- 2.4. Botas con punta de acero dieléctrico
- 2.5. Tapón Auditivo
- 2.6. Orejeras para protector tipo jockey
- 2.7. Respirador para gases y polvo
- 2.8. Pantalón drill con cinta reflectiva
- 2.9. Polo Popelina de malla con cinta reflectiva
- 2.10. Camisa drill manga larga con cinta reflectiva
- 2.11. Correa portalámparas
- 2.12. Lámpara minera

3. EQUIPOS/HERRAMIENTAS/MATERIALES

- 3.1. Tarjeta de bloqueo tag out y lock out
- 3.2. 02 Tacos
- 3.3. El equipo Manitou
- 3.4. 02 conos de seguridad
- 3.5. Circulina
- 3.6. Bastón Luminoso recargable
- 3.7. Letrero (Hombres trabajando)
- 3.8. 01 extintor PQS
- 3.9. 02 equipos de protección anticaída

4. PROCEDIMIENTO

- 4.1. Realizar charlas de seguridad con los trabajadores que realizarán la tarea.
- 4.2. Contar con el orden de trabajo autorizado y firmado.
- 4.3. Coordinar con la Supervisión las acciones de respuesta ante emergencias (Terremoto, derrames, explosión, incendios, fugas, accidentes, colapsos derrumbes, etc.)
- 4.4. Usar el EPP listado en el punto 2 de este documento y verificar que se encuentre en buen estado.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:		APROBADO POR:
			
SUPERVISOR DEL ÁREA	SUPERINTENDENTE DEL ÁREA	GERENTE DE SSO	GERENTE DE OPERACIONES
Ing. Luis Grimaldo Borja	Ing. Herbert Socola Negrón	Ing. Alberto Castillo Navarro	Ing. Juan Romero Belón
FECHA DE ELABORACIÓN: 08/01/2026			FECHA DE APROBACIÓN: 10/01/2026

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	TRABAJOS CON EQUIPO MANITOU				
	Código:	MC-MIN-PETS-055	Versión:	007	
	Fecha de elaboración:	08/01/2026	Página:	Página 2 de 3	

- 4.5. En el área de trabajo considerando la matriz IPERC base, identificar los peligros, evaluar el riesgo y establecer las medidas de control en el formato MC-SSO-FOR-004 IPERC continuo.
- 4.6. Verificar que las herramientas, equipos e instalaciones no se encuentren en condiciones subestándar, de encontrarse alguna condición subestándar en el área de trabajo, reportar inmediatamente a la supervisión.
- 4.7. Delimitar el área de trabajo.
- 4.8. Si se va a realizar trabajo de alto riesgo (Labores inestables, tajos con grandes espacios abiertos, etc.) se debe coordinar con la supervisión el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo usando el formato MC-SSO-FOR-007- PETAR, estándar MC-SSO-EST-001 AUTORIZACION DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO.

Nota: Los peligros adicionales identificados durante el IPERC continuo deberán ser comunicados a su supervisor para actualizar el IPERC básico.

- 4.9. Realizar el procedimiento según estándar MC-MIN-EST-055.
- 4.10. Coordine los trabajos para la guardia, las órdenes de trabajo deben estar escrito y correctamente llenados.
- 4.11. Realizar el check list de pre-uso, verificando el buen estado y funcionamiento del sistema mecánico, nivel de aceite.
- 4.12. Trasladar el equipo al lugar de trabajo, al encender el equipo el operador encenderá la circulina y mantendrá encendida durante el tiempo que el equipo se traslada, manejando a la defensiva cumpliendo el reglamento interno de tránsito y cuando vea personal transitando deberá parar el equipo para que el personal se situé en un refugio, si no lo hubiera esperara que el personal pase por un costado del equipo y se asegurará que no esté al alcance del equipo para reiniciar la marcha.
- 4.13. Estacionar el manitou en un lugar seguro, debe estacionar en un lugar que no perjudique el libre tránsito de vehículos, con la canastilla al piso, los tacos en las llantas y faros encendidos.
- 4.14. Inspeccionar el área donde se realizará los trabajos, llenar el formato de IPERC continuo y verificar que el monitoreo de gases esté dentro de los LMP.
- 4.15. Posicionamiento del manitou con la canastilla direccionada al punto a alcanzar, aplicar el manejo a la defensiva, utilizar juego de luces y señalizaciones.
- 4.16. Para realizar el movimiento de la canastilla cuando se está realizando los trabajos se debe de coordinar con el que está en la canastilla u otro trabajador que está dirigiendo la actividad.
- 4.17. Cuando los trabajadores estén en la canastilla del equipo manitou se debe de posicionar sus gatas en el piso de la labor, para evitar posibles movimientos del equipo y tener mayor estabilidad.
- 4.18. Cuando se realicen trabajos de izaje y transporte de materiales en parihuelas desde almacén se debe utilizar las horquillas flotantes, en coordinación constante para las maniobras con el almacenero o personal de apoyo.
- 4.19. Terminado los trabajos el operador debe estacionar el equipo en un lugar seguro, donde no obstruya el transito colocando el cono de bloqueo, dejando la canastilla sobre el piso, con el freno de parqueo, retirando la llave del equipo.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	TRABAJOS CON EQUIPO MANITOU				
	Código:	MC-MIN-PETS-055	Versión:	007	
	Fecha de elaboración:	08/01/2026	Página:	Página 3 de 3	

4.20. Para trabajos no rutinarios en interior mina o superficie, se considerará la ejecución de un ATS con la participación del operador de Manitou.

4.21. Disponer los residuos generados durante el trabajo según Estándar Gestión de Residuos Sólidos MC-GAP-EST-001.

Nota: Es importante obtener el PETAR y los permisos correspondientes a Trabajo en Altura, Trabajo en Espacios Confinados y Trabajo en Caliente debidamente aprobados antes de iniciar las actividades.

Nota: La omisión de lo establecido en el PETS puede causar lesiones, accidentes, muertes y/o daños al equipo.

5. RESTRICCIONES

- 5.1. No iniciar la tarea de no contar con el PETAR y los permisos específicos debidamente aprobados. (DS N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y su modificatoria DS N° 023-2017 Art. 130° y su modificatoria D.S. N° 034-2023-EM)).
- 5.2. No iniciar la tarea de no haberse revisado el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y haber participado en las Charlas de Seguridad.
- 5.3. No iniciar la tarea de haberse identificado un riesgo no aceptable hasta que éste haya sido controlado. (IPERC Continuo).
- 5.4. No iniciar la tarea de no haberse inspeccionado las áreas de trabajo, herramientas, equipos, materiales, etc. verificando que no se encuentren en condiciones subestándar.
- 5.5. No realizar otras actividades simultáneas que no correspondan a las actividades descritas en el presente procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS).
- 5.6. No iniciar la tarea sin antes haber realizado el pre-uso del equipo.
- 5.7. No iniciar la tarea sin antes haber revisado los procedimientos de respuestas a emergencias.
- 5.8. No operar si las condiciones del equipo (fallas mecánicas) no son las adecuadas.
- 5.9. No operar si el equipo no cuenta con revisión técnica al día.
- 5.10. No iniciar labores si no se cuenta con EPP adecuados.

6. ÚLTIMOS CAMBIOS DEL DOCUMENTO

PUNTO DEL DOCUMENTO	MODIFICACIÓN REALIZADA
Todo el documento	Se actualizo versión, fecha de elaboración y fecha de aprobación.
4. procedimiento	Se aumenta 4.2 Contar con el orden de trabajo autorizado y firmado..