



Informe Técnico Orden de Trabajo 5000

Antecedentes Generales

Cliente

SERVICIOS MINEROS DEL VALLE

Servicio

Jefe de Servicio	Diego Barahonab
Técnico Evaluador	Miguel Ramirez



Componente

Válvula

Detalles

Detales





Detalle Informe Técnico




Motor Electrico

Pieza Rota



Descr



Descrip





Conclusión y Recomendación

Conclusión

Conlcusion

Recomendación

Recomendacio