

## Hidratec Evaluación

## Sistemas Oleohidráulicos

Fecha	ОТ	Notas	Tecnico
2021-03-18 00:07:22	1111	54	2021-03-10

El componente viene con un desperfecto mecanico que debe ser visto de manero urgente por el equipo tecnico encargado

de remplazar la pieza averiada.

Telefono	Dirección	Presupuesto	Vigencia
			3.3