

Hidratec Evaluación

Sistemas Oleohidráulicos

Fecha	ОТ	Notas	Tecnico
2021-03-18 04:52:55	1111	54	2021-03-10

El componente viene con un desperfecto mecanico que debe ser visto de manero urgente por el equipo tecnico encargado de remplazar la pieza averiada.