


FUENTE DE ALIMENTACIÓN




Poner switch para la alimentación, mejor antes de la fuente. Se podría poner otro extra a la salida de la fuente.


SENSORES E INPUTS




SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD




BARÓMETRO



LDR




MICROCONTROLADOR




GPIO con cuidado: 0, 2, 5, 12, 14, 15, 34, 35, 36, 39
Resto libres


LEDs




DISPLAY 7 SEG



Revisar que esté bien configurado ISET



BUZZER



Sheet: /
File: MOUNTAIN_IN_THE_POCKET.kicad_sch

Title:

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. 10.0.1

Rev:

Id: 1/1