



Processtap/toepassing	Strijken, sponningfrezen, fasefrezen.
Werkstukmateriaal [aanbevolen snijstof]	Zacht- en hardhout [HW]. Spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HDF etc.), ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc. [HW, DP]. Multiplex (triplex etc.) [HW, DP]. Duromeren [HW, DP]. Plastomeren [HW, DP]. Minerale materialen (Corian, Varicor etc.) [HW, DP].
Machines	Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing. Speciale freesmachines met freesassen voor de opname van freesgereedschappen met kolf.
Soort toepassing	Mee- en tegenloop, begrensde spaanafname.




Strijken




Sponningfrezen

Fasen met zwenkbare messenkop voor schuine kanten



Fasefrezen van boven



Fasefrezen van onder

Let op:

Bij het afschuinen van onder dient op de minimale inspanlengte l_e van de kolf gelet te worden. De kolf mag in geen geval korter ingespannen worden.

kolf d x e	l_e min [mm]
20 x 50	40
25 x 60	45

d = kolfdiameter
e = kolfte