



Sistemas Embarcados

Prof. Ederson Luiz Silva





• Esse display LCD tem 16 colunas e 2 linhas, com backlight (luz de fundo) azul e letras na cor branca. Para conexão, são 16 pinos, dos quais usamos 12 para uma conexão básica, já incluindo as conexões de alimentação (pinos 1 e 2), backlight (pinos 15 e 16) e contraste (pino 3).



Display I CD 16x2





Conexões LCD 16x2 - HD44780		
Pino LCD	Função	Ligação
1	Vss	GND
2	Vdd	Vcc 5V
3	VO	Pino central potenciômetro
4	RS	Pino 12 Arduino
5	RW	GND
6	Е	Pino 11 Arduino
7	D0	Não conectado
8	D1	Não conectado
9	D2	Não conectado
10	D3	Não conectado
11	D4	Pino 5 Arduino
12	D5	Pino 4 Arduino
13	D6	Pino 3 Arduino
14	D7	Pino 2 Arduino
15	Α	Vcc 5V
16	K	GND





- É necessário incluir um resistor na porta 15.
- 200 Ohms.



```
//Programa: Display LCD 16x2
//Autor: MakerHero
//Carrega a biblioteca LiquidCrystal
#include <LiquidCrystal.h>
//Define os pinos que serão utilizados para ligação ao
display
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
void setup()
 //Define o número de colunas e linhas do LCD
 lcd.begin(16, 2);
```



```
void loop()
 //Limpa a tela
 lcd.clear();
 //Posiciona o cursor na coluna 3,
linha 0;
 lcd.setCursor(3, 0);
 //Envia o texto entre aspas para
o LCD
 lcd.print("MakerHero");
 lcd.setCursor(3, 1);
 lcd.print(" LCD 16x2");
 delay(5000);
```





```
• //Rolagem para a esquerda
   for (int posicao = 0; posicao < 3; posicao++)
    lcd.scrollDisplayLeft();
    delay(300);
   //Rolagem para a direita
   for (int posicao = 0; posicao < 6; posicao++)
    lcd.scrollDisplayRight();
    delay(300);
```





- Bibliográfia
- https://www.makerhero.com/blog/como-utilizar-o-display-lcd-16x2/