

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 1 de 18
Descrição:	P- 12.5 – Segurança para Trabalho em Altura	Revisão: N° 03 Data: 01/06/2026

1. Objetivo:

Estabelecer medidas de segurança visando assegurar a proteção dos trabalhadores que realizam serviços em altura, seguindo a legislação vigente.

2. Pessoas envolvidas

- Empreendedores;
- Trabalhadores;
- Engenheiros;
- Encarregados;
- Diretores;
- Técnicos em Segurança do Trabalho;
- Auxiliares Administrativos.

3. Campo de Aplicação

Aplica-se a trabalhos de manutenção em telhados, serviços de pintura, manutenção edificações, serviços de alvenaria, marcenaria, jardinagem/podas de árvores, serralheria, eletricidade e outros tipos de serviços que sejam realizados acima de 2 metros de altura com risco de queda.

Aplica-se a proteção contra quedas, seja para acesso ou execução das tarefas, no uso de escadas móveis, escadas marinheiro e vertical, escadas plataforma, andaimes, plataformas suspensas, plataformas elevatórias, balancins, passarelas para telhados, ambientes que possua limitação de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio.

4. Definições

- Risco – probabilidade de ocorrência de um evento perigoso.
- Análise Preliminar de Risco (APR) – avaliação dos riscos potenciais, suas causas, consequências e medidas de controle.
- Permissão de Trabalho (PT) – documento escrito contendo conjunto de medidas de controle visando o desenvolvimento de trabalho seguro, além de medidas de emergência e resgate.
- Ponto de ancoragem: ponto destinado a suportar carga de pessoas para a conexão de dispositivos de segurança, tais como cordas, cabos de aço, trava quedas e talabartes.

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 2 de 18
Descrição:	P- 12.5 – Segurança para Trabalho em Altura	Revisão: N° 03 Data: 01/06/2026

- Profissional devidamente habilitado – trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe.
- EPI – Equipamento de Proteção Individual
- Proteção contra quedas – é definido como um controle ou medida preventiva designada à mitigar o risco de queda ou minimizar o potencial da lesão após a queda.
- Prevenção contra quedas – é definido como um controle de engenharia projetado para fisicamente separar o trabalhador do perigo da queda, a fim de eliminar o risco de cair.

5. Responsabilidades

5.1 Do Empregador

- Assegurar a realização de Análise Preliminar de Risco – APR
- Assegurar a emissão de Permissão de Trabalho – PT
- Desenvolver procedimento operacional para atividades rotineiras de trabalho em altura e espaço confinado;
- Assegurar a realização de avaliação prévia das condições no local do trabalho em altura e espaço confinado, pelo estudo, planejamento e implementação das ações e medidas complementares de segurança;
- Garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle;
- Assegurar a suspensão dos trabalhos em altura e espaço confinado quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível;
- Assegurar que todo trabalho em altura e espaço confinado seja realizado sob supervisão.

5.2 Do Empregado

- Cumprir as disposições legais e regulamentos sobre trabalho em altura e espaço confinado, inclusive procedimentos expedidos pelo empregador;
- Utilizar e zelar adequadamente os meios e equipamentos fornecidos pela empresa;
- Zelar pela segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho;
- Comunicar ao superior imediato, vigia e ao supervisor de entrada as situações de risco para sua segurança e saúde ou de terceiros, que sejam de seu conhecimento.

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 3 de 18
Descrição:	P- 12.5 – Segurança para Trabalho em Altura	Revisão: N° 03 Data: 01/06/2026

5.3 Da Empresa Contratada

- Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho conforme legislação vigente;
- Atender aos requisitos das Normas Regulamentadoras do Trabalho NR 35 do MTE;
- Elaborar as inspeções de pré uso de todos os itens relacionados a trabalho em altura e espaço confinado;
- Garantir a existência da APR e PT para a realização das atividades;
- Interromper todo e qualquer tipo de trabalho em caso de suspeita de condição de risco grave e iminente.

6. Condições Gerais

6.1 Requisitos para as Pessoas

6.1.1 Saúde

O trabalhador deverá possuir Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), constando os exames de Eletrocardiograma, acuidade visual, glicemia e hemograma, emitido pelo médico coordenador do PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional acusando que o trabalhador esteja apto para executar trabalhos em altura.

O médico do trabalho poderá solicitar outros exames complementares.

O empregador deverá informar ao Departamento de Segurança no Trabalho os colaboradores que irão executar atividades em altura para que seja inserido no PCMSO os exames acima relacionados e, quando da emissão do ASO periódico solicitar a realização.

6.1.2 Capacitação

Os profissionais que executam atividades de trabalho em altura devem estar devidamente qualificados e habilitados para as atribuições que irão desempenhar; devem ser especializados no trabalho em que forem executar, bem como estar familiarizados com os equipamentos inerentes ao serviço.

Os trabalhadores que desenvolvem trabalho em altura e espaço confinado deverão ter treinamento periódico bienal, teórico e prático, para a realização de trabalhos em altura, com no mínimo 8 (oito) horas, de acordo com os termos estabelecidos nas NR 35 da Portaria nº 3214/78 do MTE.

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 4 de 18
Descrição:	P- 12.5 – Segurança para Trabalho em Altura	Revisão: N° 03 Data: 01/06/2026

O treinamento bienal deverá incluir, no mínimo, o seguinte conteúdo programático:

- Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura e espaço confinado
- Análise de Risco e condições impeditivas
- Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e espaço confinado e medidas de prevenção e controle;
- Equipamentos de proteção individual – EPI para trabalho em altura e espaço confinado: seleção, inspeção, conservação e limitação de uso
- Acidentes típicos em trabalho em altura e espaço confinado
- Condutas em emergências**, incluindo noções teóricas de resgate e de primeiros socorros.

6.2 Equipamento de Proteção Individual

Utilizar os EPI's necessários para as atividades de trabalho em altura obrigatórios, dentre eles destacamos:

6.2.1 – Cinto segurança tipo paraquedista

O cinto de segurança deve atender aos seguintes requisitos:

- Ser confeccionado em material sintético, com costuras em material sintético e cores contrastantes ao material básico para facilitar a inspeção. Em caso de atividades envolvendo altas temperaturas e soldagens, o cinto deve ser confeccionado em fibra para-amida, sendo neste caso facultativa a confecção com costuras em cores contrastantes.
- Possuir argolas no dorso para trabalhos em geral, ponto para uso em linha de vida, em escada marinheiro; argolas com proteção lombar pra trabalhos de posição; ponto de ancoragem nos ombros para trabalhos em espaços confinados e resgate.
- Possuir carga estática mínima de ruptura do cinto de segurança ou travessão de 2.268 Kg.
- Modelos:

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 5 de 18
Descrição:	P- 12.5 – Segurança para Trabalho em Altura	Revisão: N° 03 Data: 01/06/2026

Cinto com 5 pontos



Cinto com 7 pontos



6.2.2 – Talabarte

O talabarte pode ser simples ou duplo e atender os seguintes requisitos:

- Fabricado em fibra sintética (exceto náilon), com mosquetão e trava dupla de segurança;
- Em caso de atividades envolvendo altas temperaturas e soldagens, o talabarte deve ser confeccionado em fibra para-amida.
- Capacidade mínima para suportar carga de 2.268Kg;
- Comprimento máximo de 1,6m;
- Possuir absorvedor de energia, quando o fator de queda for maior que 1 e quando o comprimento do talabarte for maior que 0,9m;
- Deve ser fixado acima do nível do ombro;
- Mosquetão com abertura mínima de 53mm.
- Modelos:

Talabarte duplo com absorvedor



Tipo de Documento:	Procedimento	Página 6 de 18
Descrição:	P- 12.5 – Segurança para Trabalho em Altura	Revisão: N° 03
		Data: 01/06/2026

Talabarte simples com absorvedor



Talabarte de posicionamento



6.2.3 – Trava quedas

O trava quedas deve atender os seguintes requisitos:

- Força de frenagem inferior a 6kN;
- Mosquetão giratório 360° para que não haja torção do cabo;
- Mola de proteção antitravamento.

O trava quedas ancorado em ponto fixo deve ser instalado sempre a uma distância de no mínimo 70 cm acima da cabeça do trabalhador e ter seu ponto de ancoragem com capacidade de carga superior a 1.500Kg.

O trava quedas móvel deve possuir dupla trava de segurança e travamento simultâneo em dois pontos da linha de vida.

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 7 de 18
Descrição:	P- 12.5 – Segurança para Trabalho em Altura	Revisão: N° 03
		Data: 01/06/2026

Trava quedas



6.2.3 – Ponto de Ancoragem

O ponto de ancoragem deve:

- a) Ser selecionado por profissional legalmente habilitado
- b) Ter resistência para suportar a carga máxima aplicável;
- c) Ser inspecionado quanto à integridade antes da sua utilização;
- d) Resistir a no máximo 1500Kgf, por pessoa que será ancorada ao mesmo tempo, de acordo com o projeto exigido para emissão de ART.

Nota: Essa condição de resistência está associada a massa máxima do trabalhador 100Kg.

Todos os pontos de ancoragem (linha de vida, cabo de vida, escada, guarda corpo, corrimão, andaimes, outros) devem ser utilizados somente com o devido projeto e com a devida ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) válida.

6.2.3.1 Linha de vida


A linha de vida pode ser feita com uso de cordas, fitas, aço ou cabos de aço na qual será ligada a uma ancoragem ou cinto de segurança.

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 8 de 18
Descrição:	P- 12.5 – Segurança para Trabalho em Altura	Revisão: N° 03 Data: 01/06/2026

Pode ser temporal ou permanente.

Cada linha de vida deve ter o projeto, as especificações técnicas de montagem, o cálculo e a anotação de responsabilidade técnica – ART. Contudo, o instalador deve sempre seguir os requisitos definidos pelo fabricante ou projetista.

LINHA DE VIDA HORIZONTAL EM CORDA



Sistema temporário de segurança para movimentação em beirais, estruturas, taludes, rampas, telhados e pontes ferroviárias.

Fácil montagem e desmontagem, em apenas 10 minutos, para utilização em outros locais.

1 ESTICADOR GULIN



Compacto e leve aparelho de ação rápida e contínua, peso: 1,9 kg, possibilita, com simples giro da alavanca, tensionar a corda de segurança com cerca de 100 kgf, valor ideal para bom deslocamento do mosquetão ao longo da corda e servindo de corrimão de segurança de baixa flexibilidade. A força de impacto do sistema, em caso de retenção de queda do trabalhador, é inferior a 600kgf e dispensa o uso de absorvedor de energia. A alavanca serve, também, para soltar a corda.

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 9 de 18
Descrição:	P- 12.5 – Segurança para Trabalho em Altura	Revisão: N° 03 Data: 01/06/2026

2 CORDA DE SEGURANÇA GULIN

Fabricada exclusivamente para uso na polia de tração do esticador Gulin, puro poliéster, média elongação, carga de ruptura de 3.900 kgf, com 16 mm de diâmetro.

3 SUPORTE INTERMEDIÁRIO TF-415



Permite fácil movimentação do usuário ao longo de toda a Linha de Vida, sem necessidade de desconectar o mosquetão de abertura até 55mm na passagem pelo suporte intermediário TF-415. Produzido em aço inoxidável, pelo: 0,6 kg. Costuma-se utilizar o suporte intermediário a cada 10 metros de corda.



O suporte intermediário resiste à carga estática no sentido vertical de 1.500 kgf.

NOTA:


As ancoragens de extremidade da Linha de Vida Horizontal, de acordo com a norma ABNT NBR 16325-2 devem resistir, no mínimo, o dobro da carga máxima prevista nas condições de uso (número de usuários, comprimento do(s) vão(s), etc.)

6.2.3.2 Linha de vida em telhados

As linhas de vida em telhados, deve obedecer aos seguintes requisitos mínimos:

- Indicação de capacidade máxima;
- Proteção contra atrito e, quando necessário, fabricada em material resistente a altas temperaturas;
- Os cabos da linha de vida deverão ser fixados conforme orientação técnica.

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 10 de 18
Descrição:	P- 12.5 – Segurança para Trabalho em Altura	Revisão: N° 03
		Data: 01/06/2026



Fonte: <http://sistemasdeancoragens.blogspot.com.br/> (2017)

7. Inspeção e Manutenção

A inspeção e a manutenção periódica dos EPI's devem ocorrer pelo menos de 12 em 12 meses. Caso o trabalho seja realizado em locais de trabalho agressivos ou que envolvam atividades pesadas capazes de gerar desgaste natural maior, a inspeção deverá realizada a cada 6 meses.

Os equipamentos devem ser mantidos em bom estado de conservação, de preferência armazenados ao abrigo do sol e em ambientes arejados quando fora de serviço. O cuidado com o EPI é inerente ao seu bom funcionamento e cabe ao usuário mantê-lo em boa condição de uso. Isso é válido para todos os equipamentos de proteção em altura: cintos de segurança, dispositivos de ancoragem, elementos de união como talabartes e trava quedas, mosquetão, outros.

8. Requisitos para Instalação e Equipamentos

8.1 Sinalização


Tipo de Documento:	Procedimento	Página 11 de 18
Descrição:	P- 12.5 – Segurança para Trabalho em Altura	Revisão: N° 03 Data: 01/06/2026

O local onde estão sendo realizados trabalho em altura deve ser sinalizado, isolado com fita zebra ou barreira física e, colocada placas indicativas, para prevenir acidentes com transeuntes.

8.2 Escadas Provisórias

Para a utilização de escadas deve-se seguir as recomendações constantes na NR18 e atender a NBR 6494.

As escadas provisórias de uso coletivo devem ser dimensionadas em função do fluxo de trabalhadores, respeitando-se a largura mínima de 80 cm, devendo ter pelo menos a cada 2,90 m de altura um patamar intermediário.



Fonte: Apostila de Segurança e Saúde no Trabalho NR 1 a 36. Flávio O. Nunes (2015)

8.3 Escadas de mão


As escadas de mão poderão ter até 7m de extensão e o espaçamento entre os degraus deve ser uniforme, variando de 0,25m a 0,30m.

É proibido escada de mão com montante único e é proibido colocar escada de mão:

- Nas proximidades de portas e áreas de circulação;
- Onde houver risco de queda de objetos e materiais;
- Nas proximidades de aberturas e vãos.
- A escada de mão deve: ultrapassar em 1m o piso superior; ser fixada nos pisos inferior e superior ou ser dotada de dispositivo que impeça o seu escorregamento; ser dotada de degraus antiderrapantes; ser apoiada em piso resistente.
- É proibido o uso de escada de mão junto a redes e equipamento elétricos desprotegidos.

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 12 de 18
Descrição:	P- 12.5 – Segurança para Trabalho em Altura	Revisão: N° 03
		Data: 01/06/2026

Correta colocação da escada de mão



Fonte: <http://negocios.maiadigital.pt/> (2017)

8.4 Escadas simples/extensível

- Comprimento máximo 7m;
- Manter as condições originais do fabricante;
- Possuir sapatas antiderrapantes;
- Sinalização da carga máxima;
- Ser dotada de dispositivo limitador de curso colocando no quarto vão a contar da catraca. Caso não haja o limitador de curso, quando estendida, deve permitir uma sobreposição de no mínimo 1m.

8.5 Escada tipo tesoura

- Comprimento máximo 4m;
- Possuir limitador de espaço
- Manter as condições originais do fabricante;
- Possuir sapatas antiderrapantes;
- Sinalização de carga máxima;
- A escada deve ser rígida, estável e provida de dispositivo que a mantenham com abertura constante, devendo ter comprimento de 6m, quando fechada.

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 13 de 18
Descrição:	P- 12.5 – Segurança para Trabalho em Altura	Revisão: N° 03
		Data: 01/06/2026

8.6 Escada Marinheiro e escada Vertical

- Possuir linha de vida em toda sua extensão. Nos casos **em que** o acesso é esporádico e a altura não exceda a 6m, é facultativo o uso de talabartes duplos em substituição à linha de vida vertical.
- A distância entre os degraus e a estrutura de fixação deve ser de, no mínimo, 12 cm;
- Para cada lance de no máximo 9m, deve existir um patamar intermediário de descanso, protegido por guarda corpo e rodapé;
- O acesso das escadas marinheiro para a plataforma deverá possuir correntes, para proteção do colaborador;
- A escada fixa, tipo marinheiro, com 6m ou mais altura, deve ser provida de gaiola protetora a partir de 2m acima da base até 1m acima da última superfície de trabalho.



Fonte: Apostila de Segurança e Saúde no Trabalho NR 1 a 36. Flávio O. Nunes (2015)

8.7 Escada Plataforma

- Degraus e plataformas construídas com material antiderrapante
- Sinalização indicando a capacidade de carga, visível à distância;

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 14 de 18
Descrição:	P- 12.5 – Segurança para Trabalho em Altura	Revisão: N° 03 Data: 01/06/2026

- Pés com estabilizador e sapatas antiderrapantes construída ou revestida em material não condutor ou possuir placa indicativa de “uso proibido para atividades com eletricidade”;
- Sistema de estabilização/fixação quando construída com sistema de deslocamento;
- Possuir guarda corpo e rodapé em ambos os lados e ao redor de toda plataforma de trabalho;
- Possuir sistema de trava rodas, quando existirem.

8.8 Andaimos

Os andaimes devem ser montados de acordo com o item 18.15 da NR18, da Portaria nº 3214/78 e atender à NBR 6494

O andaime deve apresentar os seguintes requisitos:

- Guarda corpo
- Rodapé
- Piso (plataforma de trabalho toda preenchida e livre), não sendo admitidas forrações parciais;
- Dispositivo de fechamento do acesso à plataforma de trabalho recompondo o guarda corpo ao redor de toda a plataforma;
- Ser montado para resistir às solicitações a que estará submetido
- Indicar as cargas admissíveis de trabalho.

Os andaimes deverão ser instalados longe das instalações elétricas, e onde possam ser atingidos por máquinas e equipamentos.

É obrigatório o uso de cinto de segurança tipo paraquedista com duplo talabarte na montagem e desmontagem de andaimes.

Durante a montagem de andaimes deve ser mantido no local placa de “andaime não liberado” na cor vermelha, permitindo o uso do mesmo apenas aos montadores.

Após conclusão da montagem o responsável deve proceder à inspeção (check list), e caso o andaime esteja de acordo com os requisitos especificados, deve ser afixada a placa de liberação do mesmo com os dizeres, “andaime liberado”, na cor verde. Somente podem ser utilizados andaimes com a respectiva placa de liberação.

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 15 de 18
Descrição:	P- 12.5 – Segurança para Trabalho em Altura	Revisão: N° 03 Data: 01/06/2026

9. Condições e Materiais Necessários

9.1 EPI's disponíveis e em boas condições de uso.

9.2 Permissão de Trabalho – PT

- As atividades em altura não rotineiras devem ser previamente autorizadas mediante PT para os profissionais internos da empresa e pelos prestadores de serviços;
- Para os prestadores de serviço não fixos, antes da realização de qualquer trabalho, verificar se o mesmo foi liberado conforme registro de Liberação/Permissão de Trabalho.
- Para as atividades não rotineiras as medidas de controle devem ser evidenciadas na APR e na PT para os profissionais internos e pelos prestadores de serviço;
- PT deve ser emitida, aprovada pelo responsável pela autorização da permissão, disponibilizada no local da execução da atividade e, ao final, encerrada e arquivada por 20 anos pelo empregador, de forma a permitir sua rastreabilidade.
- A PT deve conter:
 - ✓ Os requisitos mínimos a serem atendidos para a execução do trabalho;
 - ✓ As disposições e medidas estabelecidas na análise de risco;
 - ✓ A relação de todos os funcionários e suas autorizações;
 - ✓ Validade limitada à duração da atividade. Restrita ao turno de trabalho, podendo ser revalidada pelo responsável pela aprovação em situações em que não ocorram mudanças nas condições estabelecidas ou na equipe de trabalho.
 - ✓ Adequação das proteções de máquina para prevenir a exposição aos perigos das partes móveis;
 - ✓ Potenciais perigos de agarramento associados com a proteção contra quedas e outros EPI's, roupas soltas, joias, cabelos, outros.
 - ✓ Permissão de Trabalho disponível no documento R-12.5.

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 16 de 18
Descrição:	P- 12.5 – Segurança para Trabalho em Altura	Revisão: N° 03 Data: 01/06/2026

10 Descrição das Atividades

10.1 Execução de Atividades com Medidas de Proteção Contra Quedas

Qualquer trabalho em plataformas, telhados, bases, andaimes, estruturas e pontes, postes, com altura igual ou superior a 2m com risco de queda somente pode ser realizado com:

- Proteção contra quedas
- Preenchimento e aprovação da PT
- Profissionais que possuem até 100Kg de massa conforme norma NBR15836, ou seja, profissionais que possuem mais de 100Kg estão proibidos de acessar locais acima de 2m com risco de queda ou escada marinheiro, independentemente do uso de cinto de segurança contra quedas.
- Na realização do trabalho em altura, é primordial o uso de EPI's: capacete com jugular ajustável; bota de segurança; óculos de segurança, cinto tipo paraquedista; talabarte sem absorvedor de energia; luva proteção agentes mecânicos e demais EPI's conforme a APR para situações não rotineiras.
- Utilizar sempre que necessário um porta ferramentas com sistema contra quedas de objetos;
- Inspecionar os equipamentos periodicamente, antes da execução do trabalho em altura;
- Todos os funcionários envolvidos na atividade em altura devem estar devidamente capacitados conforme NR35;
- Verificar, antes da execução dos trabalhos, as condições do tempo e a presença de umidade;
- É proibido o trabalho em altura em locais abertos durante as chuvas;
- Posicionar pontos de apoio para se movimentar de modo seguro no local;
- O trabalhador deve ter aprovação do médico do trabalho para realização de trabalho em altura.

10.2 Medidas Aprovadas de Prevenção Contra Quedas

- ✓ Sistemas individuais de trava quedas;
- ✓ Sistemas de limitação de distância

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 17 de 18
Descrição:	P- 12.5 – Segurança para Trabalho em Altura	Revisão: N° 03 Data: 01/06/2026

- ✓ Sistema de linha de alerta

10.3 Sistemas Individuais de Trava Quedas Devem Atender as Seguintes Especificações:

- ✓ Consistir em um ancoragem adequada, capaz de suportar pelo menos 1500kgf por pessoa presa no ponto de ancoragem
- ✓ Utilizar cinto de segurança tipo paraquedista, ajustável ao corpo do trabalhador de forma a distribuir as forças de sustentação e de parada sobre as coxas, cintura, peito e ombros, e que permita a fixação do talabarte à argola das costas, do peito; ombros ou cintura;
- ✓ Ser capaz de reduzir o balanço da queda e prevenir que o trabalhador caia mais que 1,8m ou atinja a superfície inferior.

10.4 Sistemas de Limitação de Distância Devem Atender as Seguintes Especificações:

- ✓ Consistir em um ancoragem adequada, capaz de suportar pelo menos 1500kgf por pessoa presa no ponto de ancoragem;
- ✓ Incluir um cordão ou linha de posicionamento de comprimento fixo;
- ✓ Prevenir o trabalhador de se aproximar mais que 30cm do perigo de queda.

10.5 Cintos de Segurança, Talabartes e Trava Quedas devem ser utilizados conforme as recomendações dos fabricantes.

10.6 Acesso a Telhados Devem Atender as Seguintes Especificações:

- ✓ Adoção de medidas de segurança contra queda temporária visando mitigar o perigo de queda e outros perigos;
- ✓ Não é permitido o acesso por uma única pessoa ao telhado. No mínimo 2 pessoas são necessárias para acessar as áreas de telhado. Cada pessoa que estiver acessando o telhado deverá estar usando um meio de comunicação.
- ✓ O local de acesso ao telhado deverá ser sinalizado;
- ✓ Não executar atividades no telhado em condições elevadas de umidade; presença de ventos fortes; tempestade com raios;

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 18 de 18
Descrição:	P- 12.5 – Segurança para Trabalho em Altura	Revisão: N° 03
		Data: 01/06/2026

- ✓ Não executar atividades no telhado quando sentir presença de gás não condensável, a menos que utilize proteção respiratória adequada ou que seja possível implantar sistema de ventilação.

10.7 O Uso de Escadas deve seguir as seguintes especificações:

- ✓ Utilizar apenas escadas de fibra de vidro com borracha de isolamento nos pés.
- ✓ Assegurar que a escada esteja devidamente amarrada evitando que a mesma seja deslocada;
- ✓ Ser fixada nos pisos inferior e superior ou ser dotada de dispositivo que impeça o seu escorregamento;

11 Planejamento de Resgate

Caso o trabalhador venha a sofrer queda e ficar suspenso pelo sistema individual de proteção contra queda deve-se adotar o seguinte procedimento

- ✓ Comunicar imediatamente ao responsável da área;
- ✓ O responsável da área ira solicitar resgate ao corpo de bombeiros (193) e comunicar a administração da empresa;
- ✓ O responsável da área ou pessoa designada pela empresa irá acompanhar o resgate do funcionário e o acompanhara ao hospital;
- ✓ A empresa irá proceder a investigação do acidente e quando necessário a emissão da CAT.