План тестирования компонента packing

Общие требования

Тестирование производится на основе архитектуры теста ...

Должны быть реализованы тесты:

- direct
- randomize

Тест проверяет компонент с установленным параметром n=10

Тест direct проверяет выделенные случаи.

Тест randomize проверяет обмен со случайными параметрами.

Все тесты должны выдать сообщение о результате прохождения.

Тест должен завершиться за конечное время. Должен быть предусмотрен выход по таймауту.

Тестирование является успешным если все тесты выполняются без ошибок и в тесте randomize достигнуто покрытие 100%

Тестовые случаи

- Во время действия сигнала aresetn==0 должен быть in_tready==0, out_tvalid==0
- 2. При out_tready=0 два входных слова с установленным in_tkeep=='h3ff (все единицы) должны приниматься за два такта
- 3. При out_tready=1 пакеты из 2,3,4,5 слов должны приниматься без паузы (не должно быть установлено in tready=0)
- 4. Пакет с in_tkeep=0 должен приниматься.
- 5. Должны быть проверены случаи приёма пакета в котором in_tkeep содержит 1 только в одном разряде. Должен быть проверен каждый разряд
- 6. Должны присутствовать все комбинации in tready, in tvalid
- 7. Должны присутствовать все комбинации out_tready, out_tvalid
- 8. Должна присутстовать последовательность in_treay 0->1->0
- 9. Должна присутстовать последовательность in_treay 0->1->1->0
- 10. Должна присутстовать последовательность in_treay 0->1->1->0
- 11. Должны быть проверены случаи приёма пакета в котором in_tkeep содержит 2,3,4,5,6,7,8,9,10 единиц в случайном порядке