

История релизов прошивки KARINA (autumn rain)

для интересующихся «что нового?»

ТЕСТОВЫЕ (либо находятся в процессе проверки) версии
ПРОВЕРЕННЫЕ стабильные релизы



22.05.2026

- фикс приема субтонов 127-136 с включенным STE
- приоритетные каналы ф+9: в vfo scan каждые 10 каналов, в dw scan каждые 2 канала

10.05.2026

- фикс применения Sql2 в нижний vfo при включенном dw

07.05.2026

- фикс зависания скана при отключении приоритетных каналов
- фикс работы приоритетных каналов с канал-пресетами
- яркость экрана 0-3 меньше

06.05.2026

- канал как пресет для сканирования:
установить в offset конечную частоту,
установить shift - scn,
добавить в сканлист f+1.
- фикс зависания скана при выборе одинаковых приоритетных каналов f+9
- меньше помех от экрана

-просмотр принятого dtmf по долгой menu

11.04.2026 calib7.bin

- фикс применения sql. не всегда применялось в меню.

k1_testfsk7.bin calib7.bin

тест включается по долгому нажатию меню.

-кнопка 1 режим фск:

0. fsk5200 быстрый для прямой связи,
1. ffsk2400 для прямой связи,
2. ffsk1800 медленный для репиторов,

-кнопка 2 режим кодирования:

0. без кодирования с аппаратным crc,
1. кодирование фм0 с проверкой каждого байта,
2. кодирование hamming13,8 с проверкой каждого байта + исправление.

-кнопка 3 количество дублирующих данных.

QUANSHENG UV-K5V3 / UV-K1 - KARINA

- кнопка * режим автоответа.
- кнопка 6 задержка перед отправкой (для репиторов).
- кнопка меню отправка.

110326 (11.03.2026) для K1 и K5V3

Калибровки calib6.bin

- чуть улучшена экономия аккумулятора
- корректный выход из фм-радио
- ste dcs
- ste 300мс
- долгая 0: в спектре стирает чс спектра, в вфо стирает чс и атт
- кнопка 4: на главном экране – ЛУТ, в спектре добавляет в чс спектра и чс вфо, в вфо добавляет только в чс вфо
- пофиксил случайное добавление в чс при входе в лут

180226 (18.02.2026) для K1 и K5V3

Калибровки calib6.bin

- починил громкость АМ.
- чуть добавил громкость ФМ.
- отрисовка лута списком по долгому нажатию М (меню).
- вариант фм без дополнительного усиления +6дб. меньше шипит

140226 (14.02.2026) для K1 и K5V3

Калибровки calib5.bin

- переделал чуйку микрофона. добавил шумоподавление.
- при повторных загрузках калибровок параметр коррекции частоты не обновляется.
- в спектре плитки dev,0.3t,lna сохраняются через микро меню спектра save:on
- новый пункт скрытого меню F_CORR для коррекции частоты.
- индикация форматирования фонариком.

100226 (10.02.2026) для K1 и K5V3 - тестовая

Калибровки calib4.bin

- фикс фм-радио. теперь не глючит с dw и частотами uhf в vfo.
- фикс ложных срабатываний шумодава в vfo при включенном dw.
- убрал мигание фонарика при стирании флеш. и отключение записи ф+0.
- уменьшил ctcs lost threshold.
- атт 1-2 как раньше, без лимита по rssi open.
- лимит rssi open для частот кратных 13мгц +-10к (пораженки).
- обратно включил lto.

040226 (04.02.2026) для K1 и K5V3 - тестовая

Калибровки calib4.bin

- кажется починил считывание конфига по кабелю и баг с затиранием настроек. но это не точно
- если первая установка или переход с другой прошивки - при первом включении зажать ptt+exit.

020226 (02.02.2026) для K1 и K5V3

Калибровки calib4.bin

QUANSHENG UV-K5V3 / UV-K1 - KARINA

-улучшена работа флеш памяти, приделал wear leveling для продления ресурса. делайте бекап настроек До установки, если еще что то осталось от них))

после установки: включить с зажатыми ptt+exit, дождаться форматирования (10 сек), загрузить конфиг и калибровки.
для теста оставил мигание фонарика при стирании секторов. мало тестил, могут быть ошибки.

БЕЗ НОМЕРА ВЕРСИИ (29.01.2026) для K1 и K5V3 - тестовая

Калибровки calib3.bin

правильное применение sq delay.
фикс зависания после вкл спектра.
стандартные плитки в спектре.
смена xtal не заводится, добавляет глюки, убрал
K1 & v3

✗ все еще на стадии настройки.

(24.01.2026)

фикс тихого звука фм.
также могут быть другие ошибки разные.
запись настроек в память ф+0.
прошивать и калибровать можно по юсб.
вернул усиление лна на сатком.
больше экономии при прослушивании фм-радио.
попытка настроить уровни мик 0-5, но нормального фильтра шума не нашел.

(20.01.2026)

✗ не релиз. ставите на свой риск.
попытка уменьшить писк от подсветки.
убрал отключение подсветки по нажатию птт.
починил dcs тоны.
vfo работает без сохранения f0.
afc показометр откалиброван.
таймер приема в луте.
am с максимальным gain.
без f0 работает изменение модуляции по долгой 7, и изменение мощности.
щадающая перезапись пресетов спектра, 1 раз вместо 10и.
поддержка юсб для записи конфига/калибровок без программатора.
юсб драйвер первый попавшийся на старую винду

(14.01.2026)

без версии потому что это не релиз а пробная сборка ✗

fw - uvtools2
fw.packed - qpscps
calib - k5prog
config - k5prog
выкл подсветки при передаче, чтоб не пищало.
регулировка яркости в режиме key.
звук все еще никакой.
половина функций не работают.

QUANSHENG UV-K5V3 / UV-K1 - KARINA

запись в флеш включается по F-0.

фикс фм-радио. не работало если в vfo частота uhf.

фикс afc. теперь находит частоту а не избегает.

фикс save max. правильно переходит на 24мгц.