

PT BEAUTY KASATAMA INDONESIA

No Dokumen	: BKI.IK.QC.09
No Revisi	: 01
Tanggal	: 20 Juli 2023
Halaman	: 1

INSTRUKSI KERJA VERIFIKASI INTERNAL TIMBEL

	PO	

* Mendefinisikan tata cara verifikasi timbel Define procedure of verification for pendulum measurement

SCOPE

* QC (kalibrasi)

RESPONSIBILITY

- * QC (kalibrasi) bertanggung jawab untuk mereview dokumen ini QC (calibration) is responsible to review this document
- * Kepala QC bertanggung jawab untuk memastikan bahwa implementasi dari dokumen ini terlaksana Head of QC is responsible to ensure that this document has been implemented

PROCEDURE

Workstep

key point

Berlaku untuk verifikasi timbel

reason why

Supaya tata cara verifikasi mudah dipahami


stens

Peralatan yang dibutuhkan:

- 1. Timbangan yang sudah terkalibrasi
- Timbel yang akan diverifikasi

Cara :

1. Letakkan timbel dititik tengah pada timbangan yang sudah terkalibrasi (lihat contoh dibawah)



- 2. Lakukan pengulangan penimbangan sebanyak 5 kali.
- 3. Catat hasil verifikasi timbel pada lembar Laporan hasil kalibrasi alat ukur/uji.
- Apabila hasil rata-rata verifikasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian penimbangan maka berikan keterangan faktor koreksi pada lembar Laporan hasil verifikasi alat ukur/uji dan pada penandaannya juga.
- 5. Berikan penandaan bahwa alat ukur/uji tersebut telah dilakukan verifikasi.

Dibuat oleh,	Disetujui Oleh,
SPV. Quality Control	Kabag. Quality Control